



DODATOK č. 1
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO ZMLUVY: DM0902/095/2010

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : PhDr. Juraj Miškov, minister
v zastúpení²
názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
DIČ : 2021116889
konajúci : Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa¹ : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava
(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : DIRMAT s.r.o.
sídlo : Skalité č.1284, 023 14 Skalité, Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
odd.: Sro, vl.č.:10088/L
konajúci : Karol Matys, konateľ
IČO : 36 368 938
DIČ : 2020134160
banka :
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:
poštová adresa¹ :

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany.“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

1. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 09.júna 2010, dohodli na nasledovnej zmene:

- a) Doterajšia príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 09.júna 2010, sa ruší a nahrádza sa novým **Predmetom podpory NFP**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.
- b) Doterajšia príloha č. 11 **Rozpočet Projektu**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 09.júna 2010, sa ruší a nahrádza sa novým **Rozpočtom Projektu**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

2. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom **DM0902/095/2010**, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

3.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č.1 a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ SACR

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Karol Matys, konateľ

Prílohy:

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet Projektu

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Investície do rekonštrukcie a prístavby hotela KOLONIAL Skalité	
Kód ITMS	25130120095	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Hotely a reštaurácie	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Čadca
Obec	Skalité
Ulica	-
Číslo	1284

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie návštevnosti hotela KOLONIAL prostredníctvom rekonštrukcie, prístavby a rozšírenia ponuky doplnkových služieb
Špecifický cieľ projektu 1	Zatraktívniť hotel KOLONIAL prostredníctvom rekonštrukcie objektu a jeho zariadenia
Špecifický cieľ projektu 2	Rozšíriť ponuku doplnkových služieb prostredníctvom vytvorenia priestorov na ich poskytovanie (prístavba)

4.**A. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2009	4	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2009	1	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2009	3	2011
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2009	2	2011
	Počet vytvorených produktov CR	počet	0	2009	2	2011
	Nárast pridanej hodnoty	Eur	22 206,73	2011	62 178,84	2016
Dopad	Nárast tržieb	Eur	95 299,74	2011	268 849,74	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	4	2011	4	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1	2011	1	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	3	2011	3	2016

Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	2	2011	2	2016
--	-------	---	------	---	------

B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2009	4	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	4	2011	4	2016

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2009	4	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2009	1	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2009	3	2011
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2009	2	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1	2011	1	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	3	2011	3	2016
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	2	2011	2	2016

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - 2	Počet vytvorených produktov CR	počet	2

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	06/2010	06/2011
Aktivita 2 Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	06/2010	06/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	06/2010	06/2011
Publicita a informovanosť	06/2010	06/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713001 Nákup interiérového vybavenia	27 219,00	0	27 219,00	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	124 432,40	0,01	124 432,41	Aktivita 2 Rekonštrukcia hotela KOLONIAL
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	224 690,10	0	224 690,10	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL
CELKOVÉ	376 341,50	0,01	376 341,51	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	251 909,10	0	251 909,10
2	Aktivita 2 Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	124 432,40	0,01	124 432,41
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		376 341,50	0,01	376 341,51

Rozpočet projektu								Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/095/2010					
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
	OBJEKT SO-01 PRÍSTAVBA HOTELA												
	SO01 - A1 Prístavba hotela												
	Práce a dodávky HSV												
			Zemné práce										
1	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 (7,70+14,30+6,64)*0,60*1,10 (7,15+6,04+1,0)*0,50*1,10	m3	18,21	26,71	486,23	486,23	0,00	50,00%	243,11	jún 10	jún 11
2	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	5,13	26,71	137,06	137,06	0,00	50,00%	68,53	jún 10	jún 11
3	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	1,19	26,71	31,73	31,73	0,00	50,00%	15,86	jún 10	jún 11
4	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,86	26,71	23,07	23,07	0,00	50,00%	11,54	jún 10	jún 11
			Zakladanie										
5	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 10/12,5 (7,70+14,30+6,64)*0,60*1,10 (7,15+6,04+1,0)*0,50*1,10	m3	108,86	26,71	2 907,19	2 907,19	0,00	50,00%	1 453,60	jún 10	jún 11
6	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-dielce (7,70+14,30+6,64)*0,30*2 (7,15+6,04+1,0)*0,30*2	m2	10,68	25,70	274,38	274,38	0,00	50,00%	137,19	jún 10	jún 11
7	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-dielce	m2	1,87	25,70	47,93	47,93	0,00	50,00%	23,96	jún 10	jún 11
			Zvislé a kompletne konštrukcie										
8	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 38x25x23.8 P8 (7,70+14,30+6,64)*0,38*2,85*2 (6,64*1,60*0,38*0,5) (7,70*1,60*0,38*0,5) Medzisúččet (-1,20*1,50*0,38*7) (-2,10*2,40*0,38) (-1,20*1,50*0,38*7)	m3	160,58	54,90	8 816,00	8 816,00	0,00	50,00%	4 408,00	jún 10	jún 11
9	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 30x25x23.8 P12 (7,35+6,09)*0,30*2,85*2 (-1,80*2,10*0,30) (-0,80*1,97*0,30*3)	m3	161,82	20,43	3 305,96	3 305,96	0,00	50,00%	1 652,98	jún 10	jún 11
10	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 16/20 (0,38*0,25*1,60*14) (0,38*0,25*3,0) (0,30*0,25*2,20) (0,30*0,25*1,20*3)	m3	124,15	2,85	353,58	353,58	0,00	50,00%	176,79	jún 10	jún 11
11	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie prekladu zhotovenie (0,25+0,38+0,25)*1,60*14 (0,25+0,38+0,25)*3,0 (0,25+0,30+0,25)*2,20 (0,25+0,30+0,25)*1,20*3	m2	16,09	26,99	434,36	434,36	0,00	50,00%	217,18	jún 10	jún 11
12	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie prekladu odstránenie	m2	4,59	26,99	123,84	123,84	0,00	50,00%	61,92	jún 10	jún 11
13	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž prekladov ríms z ocele 10425	t	1 636,95	0,30	491,08	491,08	0,00	50,00%	245,54	jún 10	jún 11
14	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.11,50 cm (7,35+5,85+4,65+3,833+6,09+7,35+5,85)*2,85 (-0,80*1,97*3) (-1,30*2,20*2) (-1,20*1,97)	m2	23,38	103,96	2 430,71	2 430,71	0,00	50,00%	1 215,36	jún 10	jún 11
			Vodorovné konštrukcie										
15	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.C 16/20 (7,70*7,75*0,18*2) (6,64*6,25*0,18*2) ((7,70+14,30+6,64)*0,40*0,25*2*2)	m3	122,20	47,88	5 850,81	5 850,81	0,00	50,00%	2 925,41	jún 10	jún 11
16	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce (7,70*7,35*2) (5,85*6,64*2)	m2	12,02	190,88	2 294,35	2 294,35	0,00	50,00%	1 147,18	jún 10	jún 11
17	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	3,73	190,88	712,36	712,36	0,00	50,00%	356,18	jún 10	jún 11
18	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	4,63	190,88	883,19	883,19	0,00	50,00%	441,60	jún 10	jún 11
19	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	1,26	190,88	240,32	240,32	0,00	50,00%	120,16	jún 10	jún 11
20	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 11373	t	1 583,30	5,00	7 916,50	7 916,50	0,00	50,00%	3 958,25	jún 10	jún 11
21	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie (7,70+14,30+6,64)*0,25*2*2	m2	6,45	28,64	184,59	184,59	0,00	50,00%	92,30	jún 10	jún 11
22	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	2,23	28,64	63,92	63,92	0,00	50,00%	31,96	jún 10	jún 11
23	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	130,83	1,50	196,24	196,24	0,00	50,00%	98,12	jún 10	jún 11
24	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 11373	t	1 758,86	0,15	263,83	263,83	0,00	50,00%	131,91	jún 10	jún 11
25	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych zhotovenie (4,0*2,20)	m2	27,72	8,80	243,92	243,92	0,00	50,00%	121,96	jún 10	jún 11
26	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	3,31	8,80	29,08	29,08	0,00	50,00%	14,54	jún 10	jún 11

Rozpočet projektu								Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/095/2010					
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
27	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych zhotovenie (1,10*2,85)	m2	16,14	3,14	50,61	50,61	0,00	50,00%	25,30	jún 10	jún 11
28	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	2,41	3,14	7,55	7,55	0,00	50,00%	3,78	jún 10	jún 11
			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										
29	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príprava podkladu,prednástrekk BAUMIT,pod omietky stropov,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm (7,35*4,65) (7,35*2,20) (5,85*6,09)	m2	4,11	85,97	353,18	353,18	0,00	50,00%	176,59	jún 10	jún 11
30	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vnúťorná omietka stropov BAUMIT,vápennocementová,miešanie strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm	m2	13,96	85,97	1 200,37	1 200,37	0,00	50,00%	600,18	jún 10	jún 11
31	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vnúťorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká (6,09+2,847)*2*2,85 (6,09+2,853)*2*2,85 Medzisúčet (-1,20*1,50*4) (-0,80*2,0*3) (-1,30*2,20*2)	m2	6,55	84,20	551,15	551,15	0,00	50,00%	275,57	jún 10	jún 11
32	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príprava podkladu,prednástrekk BAUMIT,pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm (2,20+7,35)*2*2,85*2 (7,35+4,65)*2*2,85 (5,85+6,09)*2*2,85 (4,65+3,367)*2*2,85 (3,833+1,527)*2*2,85 (3,833+2,973)*2*2,85 (Medzisúčet) (-1,20*1,50*10) (-0,80*1,97*9) (-2,40*2,10) (-1,80*2,10*2)	m2	4,81	315,59	1 517,03	1 517,03	0,00	50,00%	758,51	jún 10	jún 11
33	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vnúťorná omietka stien BAUMIT,vápennocementová,miešanie strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm	m2	10,57	315,59	3 336,39	3 336,39	0,00	50,00%	1 668,19	jún 10	jún 11
34	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 3 mm (7,70+14,30+6,64)*6,25 (6,64*1,60*0,5) (7,70*1,60*0,5) Medzisúčet (-1,20*1,50*14) (-2,40*2,10)	m2	16,88	160,23	2 704,08	2 704,08	0,00	50,00%	1 352,04	jún 10	jún 11
35	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vonkajšia omietka stien zo zmesi Terranova,Terra-Marmolit mramorové zrná,hrubozrná (7,70+14,30+6,64)*0,70	m2	40,14	20,05	804,63	804,63	0,00	50,00%	402,31	jún 10	jún 11
36	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm (7,15*2,0*0,15) (7,15*4,60*0,15) (5,65*6,04*0,15)	m3	115,57	12,20	1 409,55	1 409,55	0,00	50,00%	704,77	jún 10	jún 11
37	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI (7,70*14,30*5,91)/1000	t	1 441,00	0,65	938,09	938,09	0,00	50,00%	469,05	jún 10	jún 11
38	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov) (7,15*2,0*0,15) (7,15*4,60*0,15) (5,65*6,04*0,15)	m3	40,41	12,20	492,84	492,84	0,00	50,00%	246,42	jún 10	jún 11
39	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný,pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25mm (7,35*2,20*2) (7,35*4,65) (5,85*6,09) (3,367*4,65) (3,833*1,527) (3,833*2,973) (6,09*2,847) (6,09*2,853)	m2	16,05	169,76	2 724,85	2 724,85	0,00	50,00%	1 362,42	jún 10	jún 11
			Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
40	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m (190,472+20,048)	m2	1,65	210,52	346,73	346,73	0,00	50,00%	173,36	jún 10	jún 11
41	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031 (210,520*2)	m2	0,81	421,04	340,20	340,20	0,00	50,00%	170,10	jún 10	jún 11
42	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	1,01	210,52	213,26	213,26	0,00	50,00%	106,63	jún 10	jún 11
43	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	2,98	169,76	506,41	506,41	0,00	50,00%	253,20	jún 10	jún 11
44	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	2,79	169,76	473,81	473,81	0,00	50,00%	236,91	jún 10	jún 11
45	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	7,79	359,19	2 796,29	2 796,29	0,00	50,00%	1 398,15	jún 10	jún 11
	Práce a dodávky PSV												
			Izolácie proti vode a vlhkosti										
46	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena (14,30*7,70)	m2	0,14	110,11	15,64	15,64	0,00	50,00%	7,82	jún 10	jún 11
47	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch (110,11 * 0,0003)	t	1 262,28	0,03	41,66	41,66	0,00	50,00%	20,83	jún 10	jún 11
48	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	1,51	110,11	166,05	166,05	0,00	50,00%	83,02	jún 10	jún 11
49	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35 (110,11 * 1,15)	m2	2,61	126,63	330,37	330,37	0,00	50,00%	165,18	jún 10	jún 11
50	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	5,54	2,55	14,12	14,12	0,00	50,00%	7,06	jún 10	jún 11
			Izolácie tepelné										
51	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, s pribitím na drevenú konštrukciu	m2	2,86	85,98	245,55	245,55	0,00	50,00%	122,78	jún 10	jún 11
52	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Nobasil MPN hrúbky 180 mm, doska z minerálnej vlny (85,975 * 1,02)	m2	11,08	87,70	971,49	971,49	0,00	50,00%	485,74	jún 10	jún 11

Rozpočet projektu								Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/095/2010					
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
53	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová (7,35*2,20*2) (7,35*4,65) (5,85*6,09) (3,367*4,65) (3,833*1,527) (3,833*2,973) (6,09*2,847) (6,09*2,853)	m2	0,69	169,76	116,97	116,97	0,00	50,00%	58,48	jún 10	jún 11
54	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 50mm (169,762 * 1,02)	m2	13,84	173,16	2 396,32	2 396,32	0,00	50,00%	1 198,16	jún 10	jún 11
55	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácie tepelné podláh,stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm A500/H	m2	2,57	169,76	435,61	435,61	0,00	50,00%	217,80	jún 10	jún 11
56	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	41,66	1,30	54,16	54,16	0,00	50,00%	27,08	jún 10	jún 11
			Zdravotech. vnútorná kanalizácia										
57	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	13,29	28,00	372,23	372,23	0,00	50,00%	186,12	jún 10	jún 11
58	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	8,98	46,70	419,23	419,23	0,00	50,00%	209,61	jún 10	jún 11
59	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	1,83	12,00	21,94	21,94	0,00	50,00%	10,97	jún 10	jún 11
60	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	2,71	4,00	10,84	10,84	0,00	50,00%	5,42	jún 10	jún 11
			Zdravotechnika - vnútorný vodovod										
61	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie z plastických rúrok PP DN 25x4,2 polyfúznym zváraním	m	6,89	86,00	592,54	592,54	0,00	50,00%	296,27	jún 10	jún 11
62	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	4,75	12,00	57,04	57,04	0,00	50,00%	28,52	jún 10	jún 11
63	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre batériu G 1/2	pár	8,55	5,00	42,77	42,77	0,00	50,00%	21,39	jún 10	jún 11
			Zdravotechnika - zariad'. predmety										
64	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	24,16	4,00	96,64	96,64	0,00	50,00%	48,32	jún 10	jún 11
65	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	WC kombi 20375 Bahama výber vonkajší rovný odpad	ks	119,21	4,00	476,83	476,83	0,00	50,00%	238,41	jún 10	jún 11
66	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž pisoára do masívnej murovanej konštrukcie - GEBERIT	súb	22,72	4,00	90,88	90,88	0,00	50,00%	45,44	jún 10	jún 11
67	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Sanitárna technika AQUA-SENZOR APIS 4 GK pisoárový senzor	ks	171,95	4,00	687,78	687,78	0,00	50,00%	343,89	jún 10	jún 11
68	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Sanitárna technika AQUA-SENZOR APIS 5 automatický pisoárový splachovač	ks	152,78	4,00	611,13	611,13	0,00	50,00%	305,56	jún 10	jún 11
69	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Pisoár farebný 4406 V	ks	104,18	4,00	416,70	416,70	0,00	50,00%	208,35	jún 10	jún 11
70	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	24,20	4,00	96,78	96,78	0,00	50,00%	48,39	jún 10	jún 11
71	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Umývadlo Manhatt I.A 60cm 1434	ks	34,31	4,00	137,25	137,25	0,00	50,00%	68,62	jún 10	jún 11
72	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Umývadlová batéria s odtokovouúpravou, vyťah. výtokom KLUDI-MIX	ks	80,33	4,00	321,33	321,33	0,00	50,00%	160,67	jún 10	jún 11
73	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Sanitárna keramika JIKA MIRA výlevka - 5104.6	ks	158,83	2,00	317,67	317,67	0,00	50,00%	158,83	jún 10	jún 11
			Konštrukcie tesárske										
74	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2 (8,5*17)	m	6,45	144,50	932,31	932,31	0,00	50,00%	466,16	jún 10	jún 11
75	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 224-288 cm2 (15,30+15,30+13,5+8+7) (0,7*3)	m	8,57	61,20	524,73	524,73	0,00	50,00%	262,36	jún 10	jún 11
76	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Hranoly SM/JD akosť A 100-395x180x180-250 (1,15+1,85)*1,10	m3	251,96	3,30	831,48	831,48	0,00	50,00%	415,74	jún 10	jún 11
77	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm (8,50*15,30)	m2	0,88	130,05	114,31	114,31	0,00	50,00%	57,16	jún 10	jún 11
78	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Laty do 25 cm2 mäkké rezivo (1,4 * 1,1)	m3	243,09	1,54	374,35	374,35	0,00	50,00%	187,18	jún 10	jún 11
79	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty, impregnácia (1,15+1,85+1,4)	m3	30,73	4,40	135,21	135,21	0,00	50,00%	67,60	jún 10	jún 11
80	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	29,12	4,50	131,06	131,06	0,00	50,00%	65,53	jún 10	jún 11
			Konštrukcie - drevostavby										
81	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	SDK podhľad KNAUF D113 zavesoná nosná kca oceľ profil dosky GKF hr. 15 mm (7,35*4,65) (7,35*2,20) (5,85*6,09)	m2	23,02	85,97	1 978,69	1 978,69	0,00	50,00%	989,35	jún 10	jún 11
			Konštrukcie klampiarske										
82	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné sklon do 45° z tabúl' 2000x1000 mm (8,5*15,30)	m2	17,31	130,05	2 251,56	2 251,56	0,00	50,00%	1 125,78	jún 10	jún 11

Rozpočet projektu							Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/095/2010						
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
83	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvaповé polkruhové rš 330 mm	m	7,76	15,30	118,67	118,67	0,00	50,00%	59,33	jún 10	jún 11
84	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 250 mm (1,2*14)	m	9,39	16,80	157,75	157,75	0,00	50,00%	78,88	jún 10	jún 11
85	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 100 mm	m	8,28	14,00	115,88	115,88	0,00	50,00%	57,94	jún 10	jún 11
86	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	26,44	1,85	48,91	48,91	0,00	50,00%	24,46	jún 10	jún 11
			Konštrukcie - krytiny tvrdé										
87	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Pokrytie strechy fóliou NICOFOL 250 GR/M2 (8,5*15,30)	m2	3,35	130,05	435,15	435,15	0,00	50,00%	217,57	jún 10	jún 11
88	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	26,88	0,04	1,02	1,02	0,00	50,00%	0,51	jún 10	jún 11
			Konštrukcie stolárske										
89	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku z tvrdého dreva, š. nad 40 do 60 mm (8,50*0,5*2) (15,30*1,0)	m2	11,04	23,80	262,80	262,80	0,00	50,00%	131,40	jún 10	jún 11
90	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obloženie palubovka SM hrúbky 15 šírky 45 cm (23,8*1,04)	m2	10,75	24,75	266,01	266,01	0,00	50,00%	133,00	jún 10	jún 11
91	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž plastových okien a dverí (1,20+1,50)*2*14	m	12,02	75,60	908,71	908,71	0,00	50,00%	454,36	jún 10	jún 11
92	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 1500/1200 mm (14 * 1,04)	ks	255,53	14,56	3 720,44	3 720,44	0,00	50,00%	1 860,22	jún 10	jún 11
93	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž dverového krídla nekompletiz.otváravého do zamurovanej rámovej zárubne,jednokrídlové	ks	9,21	5,00	46,03	46,03	0,00	50,00%	23,02	jún 10	jún 11
94	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž dverového krídla nekompletiz.otváravého do zamurovanej rámovej zárubne,dvojkrídlové	ks	14,10	2,00	28,20	28,20	0,00	50,00%	14,10	jún 10	jún 11
95	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dvere 60-90/197 cm s presklením - 2 x, mriežkou, rám z masívu, odých. dub/buk , zámok obyč. APEX BB	ks	337,56	6,00	2 025,35	2 025,35	0,00	50,00%	1 012,68	jún 10	jún 11
96	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 120 APEX BB	ks	134,23	6,00	805,40	805,40	0,00	50,00%	402,70	jún 10	jún 11
97	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vstupné dvere	ks	1 995,00	1,00	1 995,00	1 995,00	0,00	50,00%	997,50	jún 10	jún 11
98	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	100,58	0,55	55,32	55,32	0,00	50,00%	27,66	jún 10	jún 11
			Podlahy z dlaždíc										
99	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm (2,20*7,35*2) (6,09*2,847) (6,09*2,853) (3,833*1,527) (3,833*2,973)	m2	10,99	84,30	926,14	926,14	0,00	50,00%	463,07	jún 10	jún 11
100	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x200x10 3 lia (84,302 * 1,02)	m2	18,06	85,99	1 553,12	1 553,12	0,00	50,00%	776,56	jún 10	jún 11
101	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24,79	3,90	96,69	96,69	0,00	50,00%	48,35	jún 10	jún 11
			Podlahy vlysové a parketové										
102	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou,parozábranou a s olištovaním,laminované tabule 1286x194 mm (3,367*4,65) (7,35*4,65) (5,85*6,09)	m2	10,19	85,46	870,85	870,85	0,00	50,00%	435,42	jún 10	jún 11
103	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Laminátové parkety KRONOSPAN LUCKYFLOOR 1285x195x8 mm (85,461 * 1,02)	m2	13,58	87,17	1 183,86	1 183,86	0,00	50,00%	591,93	jún 10	jún 11
104	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	20,55	1,05	21,57	21,57	0,00	50,00%	10,79	jún 10	jún 11
			Dokončovacie práce a obklady										
105	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 200x200 mm (2,847+6,09)*2*2,85 (6,09+2,853)*2*2,85 Medzisúččet (-0,80*1,97) (-1,20*1,50*4) (-1,30*2,20*2)	m2	14,85	87,42	1 297,93	1 297,93	0,00	50,00%	648,97	jún 10	jún 11
106	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obkladačky keramické polohutné glazované jednofarebné hladké B 200x200 trieda oteruvzdornosti III Ia (87,42 * 1,02)	m2	17,38	89,17	1 550,01	1 550,01	0,00	50,00%	775,00	jún 10	jún 11
	SO 01-Prístavba hotela - Časť : Ústredné vykurovanie												
			Vykurovacie telesá										
107	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 16	m	0,75	76,00	57,00	57,00	0,00	50,00%	28,50	jún 10	jún 11
108	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 20	m	0,78	20,00	15,60	15,60	0,00	50,00%	7,80	jún 10	jún 11
109	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 25	m	0,86	22,00	18,92	18,92	0,00	50,00%	9,46	jún 10	jún 11

Rozpočet projektu							Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/095/2010						
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
110	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 32	m	0,90	30,00	27,00	27,00	0,00	50,00%	13,50	jún 10	jún 11
111	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Minerálna izolačná trubica s AL fóliou 18/20	m	4,01	76,00	304,76	304,76	0,00	50,00%	152,38	jún 10	jún 11
112	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Minerálna izolačná trubica s AL fóliou 22/20	m	4,23	20,00	84,60	84,60	0,00	50,00%	42,30	jún 10	jún 11
113	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Minerálna izolačná trubica s AL fóliou 28/20	m	4,67	22,00	102,74	102,74	0,00	50,00%	51,37	jún 10	jún 11
114	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Minerálna izolačná trubica s AL fóliou 35/20	m	5,05	30,00	151,50	151,50	0,00	50,00%	75,75	jún 10	jún 11
115	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,40	7,62	10,67	10,67	0,00	50,00%	5,33	jún 10	jún 11
			Strojovne										
116	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	súbor	3,65	1,00	3,65	3,65	0,00	50,00%	1,83	jún 10	jún 11
117	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Čerpadlo UPE 25-60 A 180 - 59566507	kus	292,00	1,00	292,00	292,00	0,00	50,00%	146,00	jún 10	jún 11
118	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Úprava kotolne pre napojenie potrubia UK prístavby	hod	11,70	30,00	351,00	351,00	0,00	50,00%	175,50	jún 10	jún 11
119	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	%	1,30	6,47	8,41	8,41	0,00	50,00%	4,20	jún 10	jún 11
			Rozvod potrubia										
120	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie Cu polotvrde-mäkké pájkovanie d15	m	12,00	76,00	912,00	912,00	0,00	50,00%	456,00	jún 10	jún 11
121	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie Cu polotvrde-mäkké pájkovanie d18	m	13,90	20,00	278,00	278,00	0,00	50,00%	139,00	jún 10	jún 11
122	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie Cu polotvrde-mäkké pájkovanie d22	m	16,30	22,00	358,60	358,60	0,00	50,00%	179,30	jún 10	jún 11
123	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie Cu polotvrde-mäkké pájkovanie d28	m	26,00	30,00	780,00	780,00	0,00	50,00%	390,00	jún 10	jún 11
124	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tlaková skúška potrubia Cu do d 35	m	0,51	148,00	75,48	75,48	0,00	50,00%	37,74	jún 10	jún 11
125	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Sekacie práce pre rozvod potrubia, spetné stavebné úpravy	hod	9,30	40,00	372,00	372,00	0,00	50,00%	186,00	jún 10	jún 11
126	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	1,50	27,76	41,64	41,64	0,00	50,00%	20,82	jún 10	jún 11
			Armatúry										
127	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4	kus	0,72	1,00	0,72	0,72	0,00	50,00%	0,36	jún 10	jún 11
128	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Filter F 74 C 3/4" AA - 167	kus	162,00	1,00	162,00	162,00	0,00	50,00%	81,00	jún 10	jún 11
129	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventil odvzdušňovací závitový vykur. telies K 1172 G 3/8	kus	2,15	14,00	30,10	30,10	0,00	50,00%	15,05	jún 10	jún 11
130	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventil regul. závit. termost. bez hlavice ovládania	kus	18,20	14,00	254,80	254,80	0,00	50,00%	127,40	jún 10	jún 11
131	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Hlavica ovládania termost. ventilov	kus	21,50	14,00	301,00	301,00	0,00	50,00%	150,50	jún 10	jún 11
132	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Skrutkovanie pre pákovanie DN 15	kus	18,90	28,00	529,20	529,20	0,00	50,00%	264,60	jún 10	jún 11
133	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventil radiatorový spiatočkový G 1/2"	kus	8,50	14,00	119,00	119,00	0,00	50,00%	59,50	jún 10	jún 11
134	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	0,20	13,97	2,79	2,79	0,00	50,00%	1,40	jún 10	jún 11
			Vykurovacie telesá										
135	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav	kus	3,16	14,00	44,24	44,24	0,00	50,00%	22,12	jún 10	jún 11
136	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	2,78	5,00	13,90	13,90	0,00	50,00%	6,95	jún 10	jún 11
137	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	5,50	9,00	49,50	49,50	0,00	50,00%	24,75	jún 10	jún 11
138	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-11K Hdo600/Ldo2000mm	kus	17,20	5,00	86,00	86,00	0,00	50,00%	43,00	jún 10	jún 11
139	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	kus	21,00	9,00	189,00	189,00	0,00	50,00%	94,50	jún 10	jún 11
140	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L800 Korad P90	kus	55,00	5,00	275,00	275,00	0,00	50,00%	137,50	jún 10	jún 11
141	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1000 Korad P90	kus	102,00	5,00	510,00	510,00	0,00	50,00%	255,00	jún 10	jún 11

Rozpočet projektu							Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/095/2010						
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
142	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1200 Korad P90	kus	119,00	4,00	476,00	476,00	0,00	50,00%	238,00	jún 10	jún 11
143	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Držiak, konzola, zátka Korad	kus	5,30	11,00	58,30	58,30	0,00	50,00%	29,15	jún 10	jún 11
144	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Opr. vykur. telies, odvzdušnenie telesa	kus	0,63	16,00	10,08	10,08	0,00	50,00%	5,04	jún 10	jún 11
145	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	m2	0,37	255,00	94,35	94,35	0,00	50,00%	47,18	jún 10	jún 11
146	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	m2	0,53	255,00	135,15	135,15	0,00	50,00%	67,58	jún 10	jún 11
147	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vykurovacia skúška	hod	9,30	72,00	669,60	669,60	0,00	50,00%	334,80	jún 10	jún 11
148	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	%	2,30	26,11	60,06	60,06	0,00	50,00%	30,03	jún 10	jún 11
	SO 01-Prístavba hotela - Časť : Tepelné čerpadlo												
			Izolácie tepelné										
149	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 20	m	0,78	30,00	23,40	23,40	0,00	50,00%	11,70	jún 10	jún 11
150	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 25	m	0,86	16,00	13,76	13,76	0,00	50,00%	6,88	jún 10	jún 11
151	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 32	m	0,90	42,00	37,80	37,80	0,00	50,00%	18,90	jún 10	jún 11
152	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Minerálna izolačná trubica s AL fóliou 22/30	m	6,40	30,00	192,00	192,00	0,00	50,00%	96,00	jún 10	jún 11
153	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Minerálna izolačná trubica s AL fóliou 28/30	m	6,95	16,00	111,20	111,20	0,00	50,00%	55,60	jún 10	jún 11
154	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Minerálna izolačná trubica s AL fóliou 35/30	m	7,30	42,00	306,60	306,60	0,00	50,00%	153,30	jún 10	jún 11
155	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,40	6,85	9,59	9,59	0,00	50,00%	4,79	jún 10	jún 11
			Kotolne										
156	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž zariadenia tepelného čerpadla	kus	3 950,00	1,00	3 950,00	3 950,00	0,00	50,00%	1 975,00	jún 10	jún 11
157	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Komplexné odskúšanie, uvedenie do prevádzky	kus	1 050,00	1,00	1 050,00	1 050,00	0,00	50,00%	525,00	jún 10	jún 11
158	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Revizia	kus	620,00	1,00	620,00	620,00	0,00	50,00%	310,00	jún 10	jún 11
159	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Čerpadlo tepelné vzduchúvoda 14,6 kW	kus	11 500,00	2,00	23 000,00	23 000,00	0,00	50,00%	11 500,00	jún 10	jún 11
160	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozdeľovač vykurovacích okruhov	kus	1 660,00	3,00	4 980,00	4 980,00	0,00	50,00%	2 490,00	jún 10	jún 11
161	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventil 3-cestný prepínací R 1	kus	169,00	2,00	338,00	338,00	0,00	50,00%	169,00	jún 10	jún 11
162	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zásobník akumulačný 900 l	kus	1 110,00	2,00	2 220,00	2 220,00	0,00	50,00%	1 110,00	jún 10	jún 11
163	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Puzdro ponorné pre zásobníky	kus	20,50	2,00	41,00	41,00	0,00	50,00%	20,50	jún 10	jún 11
164	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušenstvo pre tepelné čerpadlo do 32,6 kW, balík	balík	1 120,00	2,00	2 240,00	2 240,00	0,00	50,00%	1 120,00	jún 10	jún 11
165	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rozdeľovač soľanky do zemných vrtov	kus	815,00	1,00	815,00	815,00	0,00	50,00%	407,50	jún 10	jún 11
166	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Médium teplonosné Tyfocor - 9542602	200 l	430,00	2,00	860,00	860,00	0,00	50,00%	430,00	jún 10	jún 11
167	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Snímač teploty zásobníka 7159671	kus	46,00	2,00	92,00	92,00	0,00	50,00%	46,00	jún 10	jún 11
168	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	%	4,00	253,96	1 015,84	1 015,84	0,00	50,00%	507,92	jún 10	jún 11
			Rozvod potrubia										
169	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie Cu polotvrdé-mäkké pájkovanie d22	m	16,30	30,00	489,00	489,00	0,00	50,00%	244,50	jún 10	jún 11
170	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie Cu polotvrdé-mäkké pájkovanie d28	m	26,00	16,00	416,00	416,00	0,00	50,00%	208,00	jún 10	jún 11
171	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Potrubie Cu polotvrdé-mäkké pájkovanie d35	m	31,00	42,00	1 302,00	1 302,00	0,00	50,00%	651,00	jún 10	jún 11
172	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok na potrubie Cu v kotolni d 22	m	3,72	30,00	111,60	111,60	0,00	50,00%	55,80	jún 10	jún 11

Rozpočet projektu							Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/095/2010						
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
173	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok na potrubie Cu v kotolni d 28	m	5,35	16,00	85,60	85,60	0,00	50,00%	42,80	jún 10	jún 11
174	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príplatok na potrubie Cu v kotolni d 35	m	10,30	42,00	432,60	432,60	0,00	50,00%	216,30	jún 10	jún 11
175	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tlaková skúška potrubia Cu do d 35	m	0,51	88,00	44,88	44,88	0,00	50,00%	22,44	jún 10	jún 11
176	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Napojenie na jestvujúci rozvod	kus	450,00	1,00	450,00	450,00	0,00	50,00%	225,00	jún 10	jún 11
177	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	1,50	32,87	49,30	49,30	0,00	50,00%	24,65	jún 10	jún 11
			Armatúry										
178	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventily uzavieracie závitové G 3/4	kus	36,00	2,00	72,00	72,00	0,00	50,00%	36,00	jún 10	jún 11
179	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventily uzavieracie závitové G 1	kus	41,50	2,00	83,00	83,00	0,00	50,00%	41,50	jún 10	jún 11
180	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventily uzavieracie závitové G 5/4	kus	60,50	3,00	181,50	181,50	0,00	50,00%	90,75	jún 10	jún 11
181	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	kus	86,50	2,00	173,00	173,00	0,00	50,00%	86,50	jún 10	jún 11
182	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	kus	27,00	2,00	54,00	54,00	0,00	50,00%	27,00	jún 10	jún 11
183	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 15	kus	15,20	2,00	30,40	30,40	0,00	50,00%	15,20	jún 10	jún 11
184	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	0,20	5,94	1,19	1,19	0,00	50,00%	0,59	jún 10	jún 11
	SO 01-Prístavba hotela - Časť : Slnéčné kolektory												
			Kotolne										
185	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž zariadenia slnečných lokektorov	kus	3 800,00	1,00	3 800,00	3 800,00	0,00	50,00%	1 900,00	jún 10	jún 11
186	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Komplexné odskúšanie, uvedenie do prevádzky	kus	980,00	1,00	980,00	980,00	0,00	50,00%	490,00	jún 10	jún 11
187	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Revizia solárneho zariadenia	kus	620,00	1,00	620,00	620,00	0,00	50,00%	310,00	jún 10	jún 11
188	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kolektor modulárny MK 6MK 6 - 0020060	kus	2 240,00	8,00	17 920,00	17 920,00	0,00	50,00%	8 960,00	jún 10	jún 11
189	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tyč teleskopická pre 45st.NS-T45 - 0020160	kus	85,50	16,00	1 368,00	1 368,00	0,00	50,00%	684,00	jún 10	jún 11
190	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Súprava pre pripojenie kolektorov PS22 - 0020200	súpra	210,00	8,00	1 680,00	1 680,00	0,00	50,00%	840,00	jún 10	jún 11
191	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Stanica odovzdávacia do 50 kW TK 50 - 0040550	kus	4 300,00	1,00	4 300,00	4 300,00	0,00	50,00%	2 150,00	jún 10	jún 11
192	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zásobník solárny 700 l	kus	2 890,00	2,00	5 780,00	5 780,00	0,00	50,00%	2 890,00	jún 10	jún 11
193	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventil prepínací VS SU	kus	206,00	2,00	412,00	412,00	0,00	50,00%	206,00	jún 10	jún 11
194	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Merač tepla WMZ 1.2	kus	282,00	2,00	564,00	564,00	0,00	50,00%	282,00	jún 10	jún 11
195	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Solarfluid náplň 10 lit.do solárnych kolektorov	10 l	41,00	2,00	82,00	82,00	0,00	50,00%	41,00	jún 10	jún 11
196	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Odkal'ovač - 83007 344	kus	103,00	2,00	206,00	206,00	0,00	50,00%	103,00	jún 10	jún 11
197	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Teplomer 30-80st.C	kus	51,50	2,00	103,00	103,00	0,00	50,00%	51,50	jún 10	jún 11
198	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rúrka prepojovacia pružná 2 v 1, dĺž.20 m - 302360	kus	474,00	2,00	948,00	948,00	0,00	50,00%	474,00	jún 10	jún 11
199	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia tepelná solárneho panelu, 0,75 m - 302361	kus	21,50	4,00	86,00	86,00	0,00	50,00%	43,00	jún 10	jún 11
200	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zmes nemrznúca náhradná , 10 l - 302363	kus	52,00	8,00	416,00	416,00	0,00	50,00%	208,00	jún 10	jún 11
201	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Nádoba solárna pre spätný tok - 302362	kus	271,00	2,00	542,00	542,00	0,00	50,00%	271,00	jún 10	jún 11
202	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rúrka pružná prepojovacia 2 v 1, DN 16x15 m - 309646	kus	620,00	8,00	4 960,00	4 960,00	0,00	50,00%	2 480,00	jún 10	jún 11
203	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	%	4,00	447,67	1 790,68	1 790,68	0,00	50,00%	895,34	jún 10	jún 11
			Konštrukcie klampiarske										

Rozpočet projektu							Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/095/2010						
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
204	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Snehová zábrana VLEP sklon do 45°	m	34,00	60,00	2 040,00	2 040,00	0,00	50,00%	1 020,00	jún 10	jún 11
205	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Termokábel 1-žilový deviflex® DSIG-20, 230 V, 32 m, 640 W	kus	111,00	3,00	333,00	333,00	0,00	50,00%	166,50	jún 10	jún 11
206	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Držiaky termokáblov v horizontálnom žľabe, 25 ks	kus	10,80	4,00	43,20	43,20	0,00	50,00%	21,60	jún 10	jún 11
207	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Držiak vykurovacích káblov - SYFOK-P	m	2,55	90,00	229,50	229,50	0,00	50,00%	114,75	jún 10	jún 11
208	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Termostat pre odkvapy ETR-1441A, rozsah -10...+10°C, IP20 (3MD)	kus	120,00	3,00	360,00	360,00	0,00	50,00%	180,00	jún 10	jún 11
209	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Snímač káblový teplotný ETF-144/99, rozsah -20...+70°C, dĺžka 2,5 m PVC, IP67	kus	20,00	3,00	60,00	60,00	0,00	50,00%	30,00	jún 10	jún 11
			Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
210	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	kg	2,42	760,00	1 839,20	1 839,20	0,00	50,00%	919,60	jún 10	jún 11
211	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Oceľové konštrukcie žiarozinkované	kg	11,00	760,00	8 360,00	8 360,00	0,00	50,00%	4 180,00	jún 10	jún 11
212	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1,20	101,99	122,39	122,39	0,00	50,00%	61,20	jún 10	jún 11
			Elektromontáže										
213	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Napojenie termokáblov na el. sieť	hod	11,70	40,00	468,00	468,00	0,00	50,00%	234,00	jún 10	jún 11
214	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	11,70	20,00	234,00	234,00	0,00	50,00%	117,00	jún 10	jún 11
	SO 01-Prístavba hotela - Časť : Elektroinštalácia												
	PRÁCE A DODÁVKY HSV												
			Ostatné konštrukcie a práce										
215	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Sekacie práce v jestv. časti, stavebné úpravy	hod	7,30	60,00	438,00	438,00	0,00	50,00%	219,00	jún 10	jún 11
	PRÁCE A DODÁVKY M												
			Elektromontáže										
216	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16mm	m	0,81	185,00	149,85	149,85	0,00	50,00%	74,93	jún 10	jún 11
217	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rúrka el-inšt PVC ohybná 019855 : FX 16 (185*1,05 = 194.250)	m	0,18	194,25	34,97	34,97	0,00	50,00%	17,48	jún 10	jún 11
218	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rúrka ohybná kovová voľne, pod omietkou 29mm	m	0,89	30,00	26,70	26,70	0,00	50,00%	13,35	jún 10	jún 11
219	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rúrka el-inšt FeZn ohybná 3329 : KOPEX 29, kovová	m	4,44	30,00	133,20	133,20	0,00	50,00%	66,60	jún 10	jún 11
220	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	0,93	50,00	46,50	46,50	0,00	50,00%	23,25	jún 10	jún 11
221	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : 6400-51 (D74x43)	kus	0,24	50,00	12,00	12,00	0,00	50,00%	6,00	jún 10	jún 11
222	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	kus	3,97	9,00	35,73	35,73	0,00	50,00%	17,87	jún 10	jún 11
223	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Škatuľa KO odbočná : KU 68-1902 s rámčekom	kus	1,70	9,00	15,30	15,30	0,00	50,00%	7,65	jún 10	jún 11
224	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Drážka pre rúrku, kábel do D29mm	m	6,60	185,00	1 221,00	1 221,00	0,00	50,00%	610,50	jún 10	jún 11
225	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Otvor pre vývodkovú skriňu malú	kus	3,68	69,00	253,92	253,92	0,00	50,00%	126,96	jún 10	jún 11
226	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyrezanie rýh v plnom pálenom tehelnom murive hl.2cm š.4cm frézovaním	m	3,61	210,00	758,10	758,10	0,00	50,00%	379,05	jún 10	jún 11
227	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	kus	2,82	20,00	56,40	56,40	0,00	50,00%	28,20	jún 10	jún 11
228	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spínač rad.1 : 3558A-06940	kus	6,15	20,00	123,00	123,00	0,00	50,00%	61,50	jún 10	jún 11
229	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.2	kus	3,19	7,00	22,33	22,33	0,00	50,00%	11,17	jún 10	jún 11
230	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spínač rad.2 :	kus	7,00	7,00	49,00	49,00	0,00	50,00%	24,50	jún 10	jún 11
231	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3	kus	4,06	2,00	8,12	8,12	0,00	50,00%	4,06	jún 10	jún 11
232	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Šporáková prípojka rad.3 : 3425A-0344 N, Tango®, čierna	kus	16,70	2,00	33,40	33,40	0,00	50,00%	16,70	jún 10	jún 11
233	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	4,47	23,00	102,81	102,81	0,00	50,00%	51,41	jún 10	jún 11

Rozpočet projektu							Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/095/2010						
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
234	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zásuvka 2-nás.	kus	6,70	23,00	154,10	154,10	0,00	50,00%	77,05	jún 10	jún 11
235	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dokončovacie práce na rozváždačoch 20-50kg	kus	17,60	1,00	17,60	17,60	0,00	50,00%	8,80	jún 10	jún 11
236	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podružný rozváždač pre prístavbu a kuchyňu	kus	640,00	1,00	640,00	640,00	0,00	50,00%	320,00	jún 10	jún 11
237	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Svietidlo žiarovkové IP20, 1x100W	kus	3,88	17,00	65,96	65,96	0,00	50,00%	32,98	jún 10	jún 11
238	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Svietidlo žiarovkové 1x60 W	kus	29,00	17,00	493,00	493,00	0,00	50,00%	246,50	jún 10	jún 11
239	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Svietidlo žiarovkové vstavané IP20, 2x100W	kus	5,40	8,00	43,20	43,20	0,00	50,00%	21,60	jún 10	jún 11
240	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Žiarivka lineár. TL 5 24W/840	kus	9,40	18,00	169,20	169,20	0,00	50,00%	84,60	jún 10	jún 11
241	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zapalovač S 10 4-65W	kus	0,47	18,00	8,46	8,46	0,00	50,00%	4,23	jún 10	jún 11
242	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,2x28W,EVG: RELAX PV/T5 PAR-V A8 L2	kus	84,50	9,00	760,50	760,50	0,00	50,00%	380,25	jún 10	jún 11
243	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Body upevňovacie pre svietidlo - betón	kus	5,55	26,00	144,30	144,30	0,00	50,00%	72,15	jún 10	jún 11
244	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zistenie smeru vedenia	kus	1,12	20,00	22,40	22,40	0,00	50,00%	11,20	jún 10	jún 11
245	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	0,93	215,00	199,95	199,95	0,00	50,00%	99,98	jún 10	jún 11
246	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 (215*1,05 = 225.750)	m	0,46	225,75	103,85	103,85	0,00	50,00%	51,92	jún 10	jún 11
247	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	m	0,93	220,00	204,60	204,60	0,00	50,00%	102,30	jún 10	jún 11
248	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5 (220*1,05 = 231.000)	m	0,71	231,00	164,01	164,01	0,00	50,00%	82,01	jún 10	jún 11
249	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x4	m	0,93	40,00	37,20	37,20	0,00	50,00%	18,60	jún 10	jún 11
250	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x4 (40*1,05 = 42.000)	m	1,14	42,00	47,88	47,88	0,00	50,00%	23,94	jún 10	jún 11
251	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	m	0,95	45,00	42,75	42,75	0,00	50,00%	21,38	jún 10	jún 11
252	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	m	1,80	47,25	85,05	85,05	0,00	50,00%	42,53	jún 10	jún 11
253	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	45*1,05 = 47.250				0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	jún 10	jún 11
254	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Manipulácia v sieti NN	hod	11,70	65,00	760,50	760,50	0,00	50,00%	380,25	jún 10	jún 11
255	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	11,70	20,00	234,00	234,00	0,00	50,00%	117,00	jún 10	jún 11
256	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Úprava vnútorného zapojenia rozváždača	hod	11,70	18,00	210,60	210,60	0,00	50,00%	105,30	jún 10	jún 11
257	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	11,70	60,00	702,00	702,00	0,00	50,00%	351,00	jún 10	jún 11
258	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	6,00	83,05	498,30	498,30	0,00	50,00%	249,15	jún 10	jún 11
259	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podružný materiál	%	5,00	28,82	144,12	144,12	0,00	50,00%	72,06	jún 10	jún 11
	Objekt: SO01 - A6 Zariadenie pre kuchyňu												
260	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	713001 Nákup interiérového vybavenia	Konvektomat RED FOX 18kW	ks	3 842,00	1,00	3 842,00	3 842,00	0,00	50,00%	1 921,00	jún 10	jún 11
261	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zmakčovač vody	ks	62,00	1,00	62,00	62,00	0,00	50,00%	31,00	jún 10	jún 11
262	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	713001 Nákup interiérového vybavenia	Podstavec pod konvektomat	ks	459,00	1,00	459,00	459,00	0,00	50,00%	229,50	jún 10	jún 11
263	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	713001 Nákup interiérového vybavenia	Umyvačka riadu E-50T	ks	1 321,00	1,00	1 321,00	1 321,00	0,00	50,00%	660,50	jún 10	jún 11
264	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sporák elektrický LOTUS 900	ks	3 177,00	1,00	3 177,00	3 177,00	0,00	50,00%	1 588,50	jún 10	jún 11
265	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	713001 Nákup interiérového vybavenia	Smažiaca pánev el.celonerezová	ks	2 915,00	1,00	2 915,00	2 915,00	0,00	50,00%	1 457,50	jún 10	jún 11
266	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kotol 100l elektrický	ks	4 180,00	1,00	4 180,00	4 180,00	0,00	50,00%	2 090,00	jún 10	jún 11

Rozpočet projektu							Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/095/2010						
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
267	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	713001 Nákup interiérového vybavenia	Fritéza dvojitá elektrická	ks	2 478,00	1,00	2 478,00	2 478,00	0,00	50,00%	1 239,00	jún 10	jún 11
268	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pracovná plocha so zásuvkou	ks	1 066,00	1,00	1 066,00	1 066,00	0,00	50,00%	533,00	jún 10	jún 11
269	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička elektrická 6kW	ks	643,00	1,00	643,00	643,00	0,00	50,00%	321,50	jún 10	jún 11
270	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kupeľ vodná pojazdná 1249x674x900	ks	748,00	1,00	748,00	748,00	0,00	50,00%	374,00	jún 10	jún 11
271	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	713001 Nákup interiérového vybavenia	Chladiaca skriňa V372	ks	616,00	2,00	1 232,00	1 232,00	0,00	50,00%	616,00	jún 10	jún 11
272	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	713001 Nákup interiérového vybavenia	Ohrievač tanierov pojazdný 2x50	ks	813,00	1,00	813,00	813,00	0,00	50,00%	406,50	jún 10	jún 11
273	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	713001 Nákup interiérového vybavenia	Robot UNI + príslušenstvo	ks	1 994,00	1,00	1 994,00	1 994,00	0,00	50,00%	997,00	jún 10	jún 11
274	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál 1042x377x1700	ks	216,00	1,00	216,00	216,00	0,00	50,00%	108,00	jún 10	jún 11
275	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dvojdrez1200x700	ks	375,00	1,00	375,00	375,00	0,00	50,00%	187,50	jún 10	jún 11
276	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stôl pracovný nerez 1500x600x850	ks	505,00	1,00	505,00	505,00	0,00	50,00%	252,50	jún 10	jún 11
277	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rúra mikrovlnná	ks	101,00	1,00	101,00	101,00	0,00	50,00%	50,50	jún 10	jún 11
278	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	713001 Nákup interiérového vybavenia	Doprava, montáž, zaškolenie obsluhy	ks	1 092,00	1,00	1 092,00	1 092,00	0,00	50,00%	546,00	jún 10	jún 11
	Objekt: SO 01 - A7 Vzduchotechnika												
			Montáže vzduchotechnických zariad.										
279	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spiro potrubie DN250	ks	12,04	18,00	216,72	216,72	0,00	50,00%	108,36	jún 10	jún 11
280	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Koleno spiro 90/250	ks	11,32	3,00	33,96	33,96	0,00	50,00%	16,98	jún 10	jún 11
281	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výfukový kus 250	ks	16,40	2,00	32,80	32,80	0,00	50,00%	16,40	jún 10	jún 11
282	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zaslep spiro 250	ks	1,66	1,00	1,66	1,66	0,00	50,00%	0,83	jún 10	jún 11
283	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zaslep spiro 125	ks	1,33	1,00	1,33	1,33	0,00	50,00%	0,67	jún 10	jún 11
284	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	T-kus spiro 250/250	ks	14,70	1,00	14,70	14,70	0,00	50,00%	7,35	jún 10	jún 11
285	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ovladač s priestorovým čidlom CPTO	ks	38,84	1,00	38,84	38,84	0,00	50,00%	19,42	jún 10	jún 11
286	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Prechod 250/125	ks	4,78	1,00	4,78	4,78	0,00	50,00%	2,39	jún 10	jún 11
287	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Koleno spiro 90/125	ks	5,88	3,00	17,64	17,64	0,00	50,00%	8,82	jún 10	jún 11
288	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spojovací materiál	ks	135,00	1,00	135,00	135,00	0,00	50,00%	67,50	jún 10	jún 11
289	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spiro potrubie DN125	ks	5,21	6,00	31,26	31,26	0,00	50,00%	15,63	jún 10	jún 11
290	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Filtračná komora s vložkou 250	ks	44,45	1,00	44,45	44,45	0,00	50,00%	22,23	jún 10	jún 11
291	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ventilátor potrubný radiál 250	ks	250,47	2,00	500,94	500,94	0,00	50,00%	250,47	jún 10	jún 11
292	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Elektrický ohrievač EOKO 6kW 250	ks	339,99	1,00	339,99	339,99	0,00	50,00%	170,00	jún 10	jún 11
293	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výustka na kruhové potrubie KVK1 R1 35	ks	22,52	7,00	157,64	157,64	0,00	50,00%	78,82	jún 10	jún 11
294	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Digestor AKV 2300x1050	ks	3 870,58	1,00	3 870,58	3 870,58	0,00	50,00%	1 935,29	jún 10	jún 11
295	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zpetná klapka RSK 250	ks	12,75	2,00	25,50	25,50	0,00	50,00%	12,75	jún 10	jún 11
296	Aktivita 1 Prístavba hotela KOLONIAL	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výustka na kruhové potrubie KVK R1 25	ks	15,41	4,00	61,64	61,64	0,00	50,00%	30,82	jún 10	jún 11
	SO-02 Rekonštrukcia hotela KOLONIAL												
	časť: prestavba hygienických priestorov, prístavba												
	Práce a dodávky HSV												

Rozpočet projektu								Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/095/2010					
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
			Zemné práce										
297	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne ((10,80+2,73)*0,50*1,20)	m3	33,14	8,12	269,05	269,05	0,00	50,00%	134,52	jún 10	jún 11
298	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	1,19	8,12	9,64	9,64	0,00	50,00%	4,82	jún 10	jún 11
299	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,86	8,12	7,01	7,01	0,00	50,00%	3,51	jún 10	jún 11
			Zakladanie										
300	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 10/12,5 (10,80+2,73)*0,50*1,20	m3	108,86	8,12	883,69	883,69	0,00	50,00%	441,85	jún 10	jún 11
			Zvislé a kompletné konštrukcie										
301	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murivo nosné z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.300 P4-600 (10,80+2,73)*0,30*3,50 (2,73*0,30*1,50*0,5) (1,20*1,45*0,30*4)	m3	152,06	16,91	2 571,13	2 571,13	0,00	50,00%	1 285,57	jún 10	jún 11
302	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž prekladov PORFIX pre svetlosť otvoru do 100 cm	ks	4,13	3,00	12,40	12,40	0,00	50,00%	6,20	jún 10	jún 11
303	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Preklad nosný YTONG 1290x300x249 sv.1100	ks	38,41	3,00	115,23	115,23	0,00	50,00%	57,62	jún 10	jún 11
304	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.150,P3-550 (10,80+1,73+1,73+2,73+1,73+1,50)*2,80 (-0,60*1,97*7)	m2	24,00	48,34	1 160,11	1 160,11	0,00	50,00%	580,06	jún 10	jún 11
			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										
305	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava omietok stropov v množstve do 50 % štukových (26,65*6)	m2	8,16	159,90	1 303,99	1 303,99	0,00	50,00%	652,00	jún 10	jún 11
306	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových (26,65+6,0)*2*3,22	m2	6,60	210,27	1 387,97	1 387,97	0,00	50,00%	693,98	jún 10	jún 11
307	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútna omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká (7,90+1,0)*2*2,0 (2,10+1,0)*2*2,0 (1,20+1,73)*2*2,0 (4,50+1,73)*2*2,0 (1,50+0,85)*2*2,0*2 (1,50+1,73)*2*2,0*2 Medzisúččet -0,60*1,97*15	m2	6,55	111,55	730,21	730,21	0,00	50,00%	365,10	jún 10	jún 11
308	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príprava podkladu,prednástreky BAUMIT,pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm (7,90+1,0)*2*0,60 (2,10+1,0)*2*0,60 (1,20+1,73)*2*0,60 (4,50+1,73)*2*0,60 (1,50+0,85)*2*0,60*2 (1,50+1,73)*2*0,60*2	m2	4,81	38,78	186,43	186,43	0,00	50,00%	93,22	jún 10	jún 11
309	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútna omietka stien BAUMIT,vápennocementová,miešanie strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm	m2	10,57	38,78	410,02	410,02	0,00	50,00%	205,01	jún 10	jún 11
310	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 3 mm ((2,73+10,80)*3,50+600,0)	m2	16,88	647,36	10 924,76	10 924,76	0,00	50,00%	5 462,38	jún 10	jún 11
311	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajšia omietka stien zo zmesi Terranova,Terra-Marmolit mramorové zrná,hrubozrná ((2,73+10,80)*0,70)	m2	40,14	9,47	380,12	380,12	0,00	50,00%	190,06	jún 10	jún 11
312	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm (10,80*2,73*0,15)	m3	126,47	4,42	559,39	559,39	0,00	50,00%	279,70	jún 10	jún 11
313	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI (10,80*2,73*5,91)/1000)	t	1 441,00	0,17	250,73	250,73	0,00	50,00%	125,37	jún 10	jún 11
314	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný,pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25mm	m2	16,05	29,48	473,25	473,25	0,00	50,00%	236,62	jún 10	jún 11
315	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	9,21	29,48	271,67	271,67	0,00	50,00%	135,83	jún 10	jún 11
316	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie dreveného dverového rámu a zárubní plochy otvoru do 2,5 m2	ks	6,60	8,00	52,82	52,82	0,00	50,00%	26,41	jún 10	jún 11
317	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 120 APEX BB	ks	134,23	8,00	1 073,87	1 073,87	0,00	50,00%	536,94	jún 10	jún 11
			Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
318	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1,49	647,36	965,85	965,85	0,00	50,00%	482,93	jún 10	jún 11
319	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031 (647,355*2)	m2	0,81	1294,71	1 046,13	1 046,13	0,00	50,00%	523,06	jún 10	jún 11
320	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	0,90	647,36	581,32	581,32	0,00	50,00%	290,66	jún 10	jún 11
321	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	2,98	29,48	87,95	87,95	0,00	50,00%	43,98	jún 10	jún 11
322	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	2,79	29,48	82,29	82,29	0,00	50,00%	41,14	jún 10	jún 11
323	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t ((1,30+1,30+2,0)*2) ((6,0+6,0+1,30+1,30+2,0)*3,22)	m2	2,92	62,65	182,63	182,63	0,00	50,00%	91,32	jún 10	jún 11
324	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dl., hr.nad 10 mm -0,065 t (3,67*3,22)	m2	2,49	11,82	29,39	29,39	0,00	50,00%	14,69	jún 10	jún 11

Rozpočet projektu								Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/095/2010					
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
325	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t ((3,67+2,82)*2*3,22) ((1,30+1,0)*2*2,0)	m2	2,34	51,00	119,48	119,48	0,00	50,00%	59,74	jún 10	jún 11
			Presun hmôt HSV										
326	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	24,67	73,00	1 800,74	1 800,74	0,00	50,00%	900,37	jún 10	jún 11
			Práce a dodávky PSV										
			Izolácie proti vode a vlhkosti										
327	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena (10,80*2,73)	m2	0,14	29,48	4,19	4,19	0,00	50,00%	2,09	jún 10	jún 11
328	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch (29,484 * 0,0003)	t	1 262,28	0,01	11,36	11,36	0,00	50,00%	5,68	jún 10	jún 11
329	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením (29,484*2)	m2	1,51	58,97	88,92	88,92	0,00	50,00%	44,46	jún 10	jún 11
330	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35 (58,968 * 1,15)	m2	2,61	67,81	176,92	176,92	0,00	50,00%	88,46	jún 10	jún 11
			Izolácie tepelné										
331	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, s pribitím na drevenú konštrukciu	m2	2,86	29,48	84,21	84,21	0,00	50,00%	42,10	jún 10	jún 11
332	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nobasil MPN hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny (29,484 * 1,02)	m2	12,31	30,07	370,18	370,18	0,00	50,00%	185,09	jún 10	jún 11
333	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	0,69	29,48	20,31	20,31	0,00	50,00%	10,16	jún 10	jún 11
334	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 80mm (29,484 * 1,02)	m2	22,14	30,07	665,90	665,90	0,00	50,00%	332,95	jún 10	jún 11
335	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné podláh,stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm A500/H	m2	2,57	29,48	75,66	75,66	0,00	50,00%	37,83	jún 10	jún 11
			Zdravotech. vnútorná kanalizácia										
336	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	13,29	19,50	259,23	259,23	0,00	50,00%	129,62	jún 10	jún 11
337	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	8,98	33,70	302,52	302,52	0,00	50,00%	151,26	jún 10	jún 11
338	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	1,83	5,00	9,14	9,14	0,00	50,00%	4,57	jún 10	jún 11
339	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	2,71	4,00	10,84	10,84	0,00	50,00%	5,42	jún 10	jún 11
			Zdravotechnika - vnútorný vodovod										
340	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z plastických rúrok PP DN 25x4,2 polyfúznym zváraním	m	6,89	62,00	427,18	427,18	0,00	50,00%	213,59	jún 10	jún 11
341	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	4,75	9,00	42,78	42,78	0,00	50,00%	21,39	jún 10	jún 11
342	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre batériu G 1/2	pár	8,55	5,00	42,77	42,77	0,00	50,00%	21,39	jún 10	jún 11
			Zdravotechnika - zariad'. predmety										
343	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	súb	5,06	4,00	20,24	20,24	0,00	50,00%	10,12	jún 10	jún 11
344	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	24,16	4,00	96,64	96,64	0,00	50,00%	48,32	jún 10	jún 11
345	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	WC kombi 32236 Manhat I.A zadný rovný odpad	ks	111,38	4,00	445,54	445,54	0,00	50,00%	222,77	jún 10	jún 11
346	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž pisoárového státia 1 dielnych 0,03968t	súb	6,87	3,00	20,61	20,61	0,00	50,00%	10,31	jún 10	jún 11
347	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	24,20	18,00	435,51	435,51	0,00	50,00%	217,76	jún 10	jún 11
348	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umývadlo Bermud I.A 55cm 1503 bez diery	ks	31,60	18,00	568,82	568,82	0,00	50,00%	284,41	jún 10	jún 11
349	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej 0,03470 t	súb	5,26	1,00	5,26	5,26	0,00	50,00%	2,63	jún 10	jún 11
350	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	18,77	1,00	18,77	18,77	0,00	50,00%	9,39	jún 10	jún 11
351	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramika JIKA MIRA výlevka - 5104.6	ks	158,83	1,00	158,83	158,83	0,00	50,00%	79,42	jún 10	jún 11
352	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	5,57	19,00	105,81	105,81	0,00	50,00%	52,91	jún 10	jún 11
353	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umývadlová batéria s odtokovouúpravou, vyťah. výtokom KLUDI-MIX	ks	80,33	19,00	1 526,33	1 526,33	0,00	50,00%	763,16	jún 10	jún 11
354	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	7,90	14,00	110,66	110,66	0,00	50,00%	55,33	jún 10	jún 11

Rozpočet projektu							Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/095/2010						
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
355	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sprchová jednopáková batéria KLUDI-SCAL	ks	173,55	14,00	2 429,70	2 429,70	0,00	50,00%	1 214,85	jún 10	jún 11
356	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramika RAVAK - CAMPANULA čelný panel 170cm	ks	120,36	14,00	1 684,97	1 684,97	0,00	50,00%	842,49	jún 10	jún 11
			Konštrukcie - drevostavby										
357	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SDK podhľad KNAUF D112 zavesoná dvojvrstvová kca profil CD dosky GKF hr. 15 mm (10,80*2,73) (3,67*3,22) (7,25*3,96) (2,10*1,12*14)	m2	20,73	102,94	2 134,03	2 134,03	0,00	50,00%	1 067,01	jún 10	jún 11
			Konštrukcie stolárske										
358	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracvého do oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlové	ks	3,96	8,00	31,68	31,68	0,00	50,00%	15,84	jún 10	jún 11
359	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere 60-90/197 cm plné , rám z masívu, odýh. dub/buk , zámok obyčajný APEX BB	ks	125,24	8,00	1 001,88	1 001,88	0,00	50,00%	500,94	jún 10	jún 11
360	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno jednokrídlové otváracvo-sklpné výšky/šírky 600/900 mm	ks	155,63	4,00	622,51	622,51	0,00	50,00%	311,25	jún 10	jún 11
361	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podavacie okienko 1000/500	ks	112,60	1,00	112,60	112,60	0,00	50,00%	56,30	jún 10	jún 11
362	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bowlingová dráha	ks	58 056,60	1,00	58 056,60	58 056,60	0,00	50,00%	29 028,30	jún 10	jún 11
			Podlahy z dlaždíc										
363	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x100 mm (7,90*1,0) (2,10*1,0) (1,20*1,73) (4,50*1,73) (1,50*0,85*2) (1,50*1,73*2) (3,67*3,22) (2,10*1,12*14)	m2	11,79	72,35	852,96	852,96	0,00	50,00%	426,48	jún 10	jún 11
364	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x100x8 1 la (72,346 * 1,02)	m2	17,80	73,79	1 313,59	1 313,59	0,00	50,00%	656,79	jún 10	jún 11
			Dokončovacie práce a obklady										
365	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 200x100 mm (7,90+1,0)*2*2,0 (2,10+1,0)*2*2,0 (1,20+1,73)*2*2,0 (4,50+1,73)*2*2,0 (1,50+0,85)*2*2,0*2 (1,50+1,73)*2*2,0*2 (3,67+3,22)*2*3,22 (7,25+3,96)*2*3,22 (2,10+1,12)*2*2,63*14 Medzisúčet -0,60*1,97*29	m2	17,73	448,69	7 955,67	7 955,67	0,00	50,00%	3 977,83	jún 10	jún 11
366	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x100 trieda oteruvzdornosti II lia (448,687 * 1,02)	m2	14,27	457,66	6 530,36	6 530,36	0,00	50,00%	3 265,18	jún 10	jún 11
			Dokončovacie práce - nátery										
367	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	2,12	29,48	62,59	62,59	0,00	50,00%	31,30	jún 10	jún 11
			Dokončovacie práce - maľby										
368	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m (6,0*26,65) (6,0+26,65)*2*3,22	m2	1,65	370,17	611,51	611,51	0,00	50,00%	305,76	jún 10	jún 11
	Časť :Ústredné vykurovanie												
	PRÁCE A DODÁVKY PSV												
			713 - Izolácie tepelné										
369	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 16	m	0,75	46,00	34,50	34,50	0,00	50,00%	17,25	jún 10	jún 11
370	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Minerálna izolačná trubica s AL fóliou 18/20	m	4,01	46,00	184,46	184,46	0,00	50,00%	92,23	jún 10	jún 11
			731 - Kotelne										
371	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacia skúška	hod	9,30	20,00	186,00	186,00	0,00	50,00%	93,00	jún 10	jún 11
			733 - Rozvod potrubia										
372	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie Cu polotvrde-mäkké pájkovanie d15	m	12,00	46,00	552,00	552,00	0,00	50,00%	276,00	jún 10	jún 11
373	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia Cu do d 35	m	0,51	46,00	23,46	23,46	0,00	50,00%	11,73	jún 10	jún 11
374	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sekacie práce pre potrubie, spetné stavebné úpravy	hod	9,30	35,00	325,50	325,50	0,00	50,00%	162,75	jún 10	jún 11
375	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	1,50	9,01	13,52	13,52	0,00	50,00%	6,76	jún 10	jún 11
			734 - Armatúry										
376	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil odvzdušňovací závitový vykur. telies K 1172 G 3/8	kus	2,15	9,00	19,35	19,35	0,00	50,00%	9,68	jún 10	jún 11
377	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil regul. závit. termost. bez hlavice ovládania	kus	18,20	9,00	163,80	163,80	0,00	50,00%	81,90	jún 10	jún 11
378	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlavica ovládania termost. ventilov	kus	21,50	9,00	193,50	193,50	0,00	50,00%	96,75	jún 10	jún 11

Rozpočet projektu								Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/095/2010					
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
379	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skrutkovanie pre pákovanie DN 15	kus	18,90	18,00	340,20	340,20	0,00	50,00%	170,10	jún 10	jún 11
380	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil radiatorový spiatočkový G 1/2"	kus	7,00	9,00	63,00	63,00	0,00	50,00%	31,50	jún 10	jún 11
381	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	0,20	7,80	1,56	1,56	0,00	50,00%	0,78	jún 10	jún 11
			735 - Vykurovacie telesá										
382	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	2,78	9,00	25,02	25,02	0,00	50,00%	12,51	jún 10	jún 11
383	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-11K Hdo600/Ldo2000mm	kus	17,20	9,00	154,80	154,80	0,00	50,00%	77,40	jún 10	jún 11
384	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L800 Korad P90	kus	55,00	9,00	495,00	495,00	0,00	50,00%	247,50	jún 10	jún 11
385	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Opr. vykुर. telies, odvzdušnenie telesa	kus	0,63	8,00	5,04	5,04	0,00	50,00%	2,52	jún 10	jún 11
386	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Opr. vykुर. telies, napustenie vody do vykुर. telies	m2	0,37	210,00	77,70	77,70	0,00	50,00%	38,85	jún 10	jún 11
387	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	m2	0,53	210,00	111,30	111,30	0,00	50,00%	55,65	jún 10	jún 11
388	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vykुर. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	%	2,30	8,69	19,98	19,98	0,00	50,00%	9,99	jún 10	jún 11
	Časť : Elektroiňstalácia												
	PRÁCE A DODÁVKY M												
			M21 - 155 Elektromontáže										
389	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16mm	m	0,81	80,00	64,80	64,80	0,00	50,00%	32,40	jún 10	jún 11
390	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka el-iňšt PVC ohybná 019855 : FX 16	m	0,18	80,00	14,40	14,40	0,00	50,00%	7,20	jún 10	jún 11
391	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka ohybná kovová uložená pevne 16mm	m	1,04	12,00	12,48	12,48	0,00	50,00%	6,24	jún 10	jún 11
392	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka el-iňšt FeZn ohybná 3316 : KOPEX 16, kovová (12*1,05 = 12.600)	m	2,66	12,60	33,52	33,52	0,00	50,00%	16,76	jún 10	jún 11
393	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	0,93	21,00	19,53	19,53	0,00	50,00%	9,77	jún 10	jún 11
394	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : 6400-51 (D74x43)	kus	0,24	21,00	5,04	5,04	0,00	50,00%	2,52	jún 10	jún 11
395	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	kus	3,97	6,00	23,82	23,82	0,00	50,00%	11,91	jún 10	jún 11
396	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škatuľa KO odbočná : KU 68-1902 s rámčekom	kus	1,70	6,00	10,20	10,20	0,00	50,00%	5,10	jún 10	jún 11
397	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drážka pre rúrku, kábel do D29mm	m	6,60	80,00	528,00	528,00	0,00	50,00%	264,00	jún 10	jún 11
398	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otvor pre vývodkovú skriňu malú	kus	3,68	16,00	58,88	58,88	0,00	50,00%	29,44	jún 10	jún 11
399	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyrezanie rýh v plnom pálenom tehelnom murive hl.2cm š.4cm frézovaním	m	3,61	130,00	469,30	469,30	0,00	50,00%	234,65	jún 10	jún 11
400	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad. 1	kus	2,82	21,00	59,22	59,22	0,00	50,00%	29,61	jún 10	jún 11
401	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač rad.1 : 3558A-06940	kus	6,15	21,00	129,15	129,15	0,00	50,00%	64,58	jún 10	jún 11
402	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarovkové IP20, 1x100W	kus	3,88	21,00	81,48	81,48	0,00	50,00%	40,74	jún 10	jún 11
403	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarovkové 1x60 W	kus	23,00	21,00	483,00	483,00	0,00	50,00%	241,50	jún 10	jún 11
404	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Body upevňovacie pre svietidlo - betón	kus	5,55	21,00	116,55	116,55	0,00	50,00%	58,28	jún 10	jún 11
405	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zistenie smeru vedenia	kus	1,12	16,00	17,92	17,92	0,00	50,00%	8,96	jún 10	jún 11
406	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	0,93	215,00	199,95	199,95	0,00	50,00%	99,98	jún 10	jún 11
407	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 (215*1,05 = 225.750)	m	0,46	225,75	103,85	103,85	0,00	50,00%	51,92	jún 10	jún 11
408	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Manipulácia v sieti NN	hod	11,70	45,00	526,50	526,50	0,00	50,00%	263,25	jún 10	jún 11
409	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	11,70	20,00	234,00	234,00	0,00	50,00%	117,00	jún 10	jún 11
410	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	hod	11,70	20,00	234,00	234,00	0,00	50,00%	117,00	jún 10	jún 11

Rozpočet projektu							Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg.č. DM0902/095/2010						
P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
411	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	11,70	26,00	304,20	304,20	0,00	50,00%	152,10	jún 10	jún 11
412	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	6,00	39,82	238,90	238,90	0,00	50,00%	119,45	jún 10	jún 11
413	Aktivita 2 - Rekonštrukcia hotela KOLONIAL	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný materiál	%	5,00	7,79	38,96	38,95	0,01	50,00%	19,48	jún 10	jún 11
Celkom							€ 376 341,51	€ 376 341,50	€ 0,01		€ 188 170,75	jún 10	jún 11