



DODATOK č. 7

k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-31SP-1201/0185/34

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo: Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832
konajúci: **Ing. Peter Žiga**, minister
v zastúpení²
názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO: 00002801
DIČ: 2020877749
konajúci: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹:

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

obchodné meno: **SLOV INN JASNÁ s.r.o.**
sídlo: Špitálska 27, 811 08 Bratislava
Slovenská republika
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 46679/B
konajúci: **Martin Záhora**, konateľ
Ing. Dominik Eliáš, konateľ
IČO: 36 797 146
DIČ: 2022414493
banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu vo formáte IBAN: xxxxxxxxxxxxxx
poštová adresa¹:

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 2.6.2014, evidovanej pod číslom: KaHR-31SP-1201/0185/34 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:

1.1.1 Článok 3 ods. 3.1 Zmluvy sa mení nasledovne:

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 353 010,03 EUR (slovom Jedenmilióntristopäťdesiatšesťtisícdesať 3/100 eur),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP do výšky 676 505,01 EUR (slovom Šesťstosedemdesiatšesťtisícpäťstopäť 1/100 eur), čo predstavuje 50 % z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50 % (slovom Päťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 93 103,77 EUR.

1.1.2 **Príloha č. 2** Zmluvy „**Predmet podpory NFP**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

1.1.3 **Príloha č. 5** Zmluvy „**Rozpočet projektu**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 5, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 2 rovnopisy a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA

Pečiatka:

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis: **Martin Záhora**, konateľ

Podpis: **Ing. Dominik Eliáš**, konateľ

Pečiatka:

Prílohy:

Príloha č. 2 „Predmet podpory NFP“

Príloha č. 5 „Rozpočet projektu“

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Eko - šport hotel Björnson	
Kód ITMS	25130120185	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 – Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Hotely a reštaurácie	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Liptovský Mikuláš
Obec	Demänovská dolina
Ulica	-
Číslo	78

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vytvoriť v Demänovskej Doline, v časti Chopok - Západ konkurencieschopný Eko – šport hotel Björnson s celoročným využitím a so spektrom kvalitných služieb
Špecifický cieľ projektu 1	Zvýšenie kvality poskytovaných služieb CR, rozšírenie portfólia ponúkaných služieb a získanie novej klientely
Špecifický cieľ projektu 2	Rekonštrukcia a modernizácia Eko – šport hotela Björnson a súvisiacich zariadení v Demänovskej Doline
Špecifický cieľ projektu 3	Tvorba nových prac. miest v súvislosti s poskytovaním komplexných služieb CR

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2015	8	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15-29 rokov	počet	0	2015	2	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2015	4	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2015	4	2015
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2015	1	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2015	1	2015
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	0,00	2007	22 000,00	2020
	Nárast tržieb	Eur	0,00	2007	156 000,00	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15-29 rokov	počet	2	2015	2	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	8	2015	8	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	4	2015	4	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	4	2015	4	2020

	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	1	2015	1	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1	2015	1	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2015	8	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	8	2015	8	2020
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2015	1	2015
Dopad	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	1	2015	1	2020
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2015	4	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2015	4	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2015	1	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	4	2015	4	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	4	2015	4	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1	2015	1	2020

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
	Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	8
		Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15-29 rokov	počet	2
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	4
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	4
		Počet novovytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1
		Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	1
	Aktivita 2 – Vytvorenie požičovne so športovými potrebami	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	8
		Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15-29 rokov	počet	2
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	4

		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	4
		Počet novovytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1
		Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	1
	Aktivita 3 – Vytvorenie relaxačno – oddychovej zóna (activity room)	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	8
		Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15-29 rokov	počet	2
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	4
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	4
		Počet novovytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1
		Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	1

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	Realizujúca organizácia ¹
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)			
Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	01/2015	12/2015	TEXO Partner a.s. (1-1204) Lester spol. s r.o. (1205-1218; 1231 – 1233; 1352 – 1385; 1392 - 1411) CRM NITRA s.r.o (1219 – 1230, 1311 – 1325, 1386 - 1391) Kema SK, s.r.o. (1235 – 1310; 1326 – 1351)
Aktivita 2 – Vytvorenie požičovne so športovými potrebami	03/2015	12/2015	Lester spol. s r.o. (1396 – 1405)
Aktivita 3 – Vytvorenie relaxačno – oddychovej zóna (activity room)	03/2015	12/2015	Lester spol. s r.o. (1234, 1364, 1366)
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	01/2015	12/2015	
Publicita a informovanosť	01/2015	12/2015	
Začatie prác na projekte (Začatie realizácie Aktivít Projektu (DD/MM/RRRR))	29/01/2015		
Ukončenie prác na projekte (MM/RRRR)	12/2015		

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
711 003 Nákup softvéru	114 334,39	10 195,61	124 530,00	Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi
713 001 Nákup interiérového vybavenia	139 442,34	12 434,58	151 876,92	Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia chaty Björnson

¹ V prípade uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP pred vypracovaním a schválením VO zo strany Vykonávateľa, uviesť ako realizujúcu organizáciu danej aktivity „Doplnené na základe vykonaného VO“

				s jej súvisiacimi objektmi Aktivita 2 – Vytvorenie požičovne so športovými potrebami Aktivita 3 – Vytvorenie relaxačno – oddychovej zóna (activity room)
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1 024 864,99	63 841,88	1 088 706,87	Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	74 368,31	6 631,69	81 000,00	Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi
Iné neoprávnené výdavky	0,00	0,00	0,00	
CELKOVO	1 353 010,03	93 103,76	1 446 113,79	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	1 346 905,34	92 559,39	1 439 464,73
2	Aktivita 2 – Vytvorenie požičovne so športovými potrebami	2 352,19	209,75	2 561,94
3	Aktivita 3 – Vytvorenie relaxačno – oddychovej zóna (activity room)	3 752,50	334,62	4 087,12
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	0,00	0,00	0,00
	Publicita a informovanosť	0,00	0,00	0,00
CELKOVO		1 353 010,03	93 103,76	1 446 113,79

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1	Hlavný objekt						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	2	ASR						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	3	2 - Zakladanie						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	4	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	85,577	2,325	198,97	187,30	11,67
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	5	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	1 257,884	0,279	350,95	330,37	20,58
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	6	3 - Zvislé a kompletne konštrukcie						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	7	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 500mm	m3	160,356	1,425	228,51	215,11	13,40
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	8	Murivo nosné z tvárnic YTONG hladkých na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.200 P4-500	m3	229,404	3,298	756,57	712,21	44,37
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	9	Zamurovanie otvorov pl do 1 m2 v priečkach alebo stenách z priekoviek Ytong hr. 100 mm	m2	19,409	0,636	12,34	11,62	0,72
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	10	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priekoviek Ytong hr. 100 mm	m2	19,004	7,729	146,88	138,27	8,61
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	11	Priečky z tehál šamotových-obmurovanie krbovej vložky hr.100mm	m2	43,356	8,060	349,45	328,96	20,49
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	12	Obmurovka z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.75, P2-500	m2	16,330	10,284	167,94	158,09	9,85
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	13	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100, P2-500	m2	19,0542	118,837	2 264,34	2131,56	132,78
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	14	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P2-500	m2	19,4825	66,256	1 290,83	1215,14	75,69
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	15	6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	16	Vnútna omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií hladká	m2	8,99977	105,000	944,98	889,56	55,41
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	17	Vnútna omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2	8,549765	709,275	6 064,13	5708,53	355,60
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	18	Mazanie z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	126,4812	27,490	3 476,97	3273,08	203,89
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	19	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	53,319	1,000	53,32	50,19	3,13
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	20	Zárubňa oceľová 80x200x15cm	ks	32,223	1,000	32,22	30,33	1,89
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	21	Zárubňa oceľová 80x200x10cm	ks	24,279	3,000	72,84	68,57	4,27
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	22	Zárubňa oceľová 100x200x20cm	ks	37,537	1,000	37,54	35,34	2,20
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	23	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	24	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky 10-30 m	m2	2,59393	1 136,470	2 947,92	2775,05	172,87
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	25	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1,934902	2 272,940	4 397,92	4140,02	257,89
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	26	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky 10 do 30m	m2	1,96647	1 136,470	2 234,83	2103,78	131,05
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	27	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenejovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	4,5814	984,449	4 510,15	4245,68	264,48
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	28	Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešenejovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	6,5465	36,540	239,21	225,18	14,03
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	29	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	3,02556	1 337,400	4 046,38	3809,10	237,28
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	30	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 600 mm, -0,10500t	ks	15,178	6,000	91,07	85,73	5,34
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	31	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 600 mm, -0,29200t	ks	25,564	2,000	51,13	48,13	3,00
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	32	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,551	1,214	15,24	14,34	0,89
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	33	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,180	4,856	5,73	5,39	0,34
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	34	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	10,036	1,214	12,18	11,47	0,71
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	35	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,827	9,712	17,74	16,70	1,04
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	36	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	27,795	1,214	33,74	31,76	1,98
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	37	99 - Presun hmôt HSV						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	38	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,88175	220,325	1 956,87	1842,12	114,75
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	39	713 - Izolácie tepelné						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	40	Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, rebrovým spodkom s úpravou viaz. d	m2	3,97119	393,812	1 563,90	1472,19	91,71
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	41	Nobasil MPE hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	11,385914	404,639	4 607,19	4337,02	270,17
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	42	Nobasil MPE hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	6,1218	8,864	54,26	51,08	3,18
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	43	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	1,57529	1 063,200	1 674,85	1576,64	98,21
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	44	Zvuková izolácia PTN po stlačení hr. 50 mm	m2	7,23753	553,146	4 003,41	3768,65	234,76
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	45	Zvuková izolácia MPS hr.100 mm	m2	7,18886	531,318	3 819,57	3595,59	223,98
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	46	Montáž tepelnej (zvukovej) izolácie pásmi stien, prichytním drôtmi	m2	3,286757	248,307	816,12	768,27	47,86
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	47	Nobasil MPS hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny	m2	10,26478	253,273	2 599,79	2447,34	152,45
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	48	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásmo do výšky 100mm PE fólia	m2	1,936677	542,300	1 050,25	988,67	61,59
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	49	Parozábrana - D+M	m2	2,4355	345,742	842,05	792,67	49,38
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	50	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,38103	229,782	317,34	298,73	18,61
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	51	762 - Konštrukcie tesárske						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	52	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	6,543976	225,000	1 472,39	1386,05	86,34
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	53	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	8,7572	66,100	578,85	544,90	33,94
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	54	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	9,7156	87,000	845,26	795,69	49,57
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	55	Dodávka reziva pre krov	m3	245,6822	8,712	2 140,38	2014,87	125,51
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	56	Demontáž prvkov krovu pre realizáciu nových vikierov	kpl	465,3433	1,000	465,34	438,06	27,29
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	57	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	3,49858	500,143	1 749,79	1647,18	102,61
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	58	Drevené dosky hr.18mm na záklop strechy	m3	237,9261	9,903	2 356,18	2218,02	138,17
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	59	Montáž latovania striech - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	2,2616	500,143	1 131,12	1064,79	66,33

Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	60	Laty akosť I do 25cm2 x200-375cm	m3	246,0719	1,720	423,24	398,42	24,82
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	61	Spojovacie a ochranné prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spadové klíny svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	35,4651	18,485	655,57	617,13	38,44
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	62	Drevená palubová podlaha - D+M	m2	35,10689	656,100	23 033,63	21682,93	1 350,69
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	63	Drevený obklad schodov a podesty - D+M	m2	72,6218	22,500	1 633,99	1538,17	95,82
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	64	Základ stropov z dosiek OSB hr. dosky 20 mm	m2	15,3106	520,900	7 975,29	7507,62	467,67
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	65	Základ stropov z dosiek CETRIS hr. dosky 10 mm	m2	13,72867	520,900	7 151,26	6731,91	419,35
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	66	Spätná montáž demontovaného základu stropov	m2	3,26929	520,900	1 702,97	1603,11	99,86
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	67	Demontáž základov stropov vrchných pre možnosť vloženia zvuk.izolácie -0.01400t	m2	2,03947	520,900	1 062,36	1000,07	62,30
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	68	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1,30522	503,962	657,78	619,21	38,57
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	69	763 - Konštrukcie - drevostavby						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	70	SDK podhlad 1x12,5 na závesoch a rošte	m2	27,7885	108,800	3 023,39	2846,10	177,29
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	71	SDK podhlad do vlhkého prostr. 1x12,5 na závesoch a rošte	m2	30,9486	125,900	3 896,43	3667,94	228,49
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	72	Obklad steny sadrokartónom	m2	20,96384	606,918	12 723,33	11977,24	746,10
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	73	Obklad kanalizačnej rúry SDK	m2	26,6910	2,040	54,45	51,26	3,19
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	74	Priečka drevená vnútorná zo zvukovou izoláciou hr.100mm bez obkladu - D+M	m2	27,0980	286,050	7 751,38	7296,84	454,54
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	75	Priečka drevená vnútorná zo zvukovou izoláciou hr.150mm bez obkladu - D+M	m2	29,5034	30,059	886,84	834,84	52,00
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	76	Drevená vnútorná stena zo zvukovou izoláciou hr.200mm bez obkladu - D+M	m2	31,49854	91,880	2 894,09	2724,38	169,71
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	77	Drevená vnútorná stena zo zvukovou izoláciou hr.250mm bez obkladu - D+M	m2	33,8608	16,698	565,41	532,25	33,16
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	78	Drevená vnútorná stena bez zvukovej izolácie hr.200mm bez obkladu - D+M	m2	26,8847	3,875	104,18	98,07	6,11
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	79	Drevená vnútorná stena bez zvukovej izolácie hr.240mm bez obkladu - D+M	m2	28,7936	7,905	227,61	214,27	13,35
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	80	Drevená vnútorná stena bez zvukovej izolácie hr.300mm bez vnút. obkladu - D+M	m2	31,59626	94,429	2 983,60	2808,64	174,96
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	81	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	7,9360	310,633	2 465,18	2320,62	144,56
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	82	764 Konštrukcie klampiarske						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	83	Krytiny z plechu napr. RUKKI so sklonom nad 30 st. do 45st.	m2	28,96328	500,143	14 485,78	13636,33	849,45
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	84	Oplechovanie parapetov z Al plechu s eloxovanou, farebnou povrchovou úpravou vrátane rohov rš 330 mm	m	12,17267	108,140	1 316,35	1239,16	77,19
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	85	Ostatné klampiarske konštrukcie z Al plechu s eloxovanou, farebnou povrchovou úpravou - žľaby, odpad.rúry	kpl	4 872,702	1,000	4 872,70	4586,97	285,74
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	86	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,57873	196,404	506,47	476,77	29,70
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	87	765 Konštrukcie - krytiny tvrdé						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	88	Poistná hydroizolácia	m2	3,37977	500,143	1 690,37	1591,24	99,12
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	89	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,893	11,988	46,67	43,93	2,74
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	90	766 Konštrukcie stolařské						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	91	Drevené okno sklopné, dubové s izol.dvojsklom 90/55cm, pol. O1-D+M	kus	354,686	1,000	354,69	333,89	20,80
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	92	Drevené okno sklopné, dubové s izol.dvojsklom 97/55cm, pol. O2-D+M	kus	367,872	2,000	735,74	692,60	43,14
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	93	Drevené okno sklopné, dubové s izol.dvojsklom 196/55cm, pol. O3-D+M	kus	650,964	1,000	650,96	612,79	38,17
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	94	Drevené okno otv.-sklopné, dubové s izol.dvojsklom 177/55cm, pol. O4-D+M	kus	621,880	1,000	621,88	585,41	36,47
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	95	Drevené okno otv.-sklopné, dubové s izol.dvojsklom 264/143cm, pol. O5-D+M	kus	1 537,823	2,000	3 075,65	2895,29	180,36
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	96	Drevené okno otv.-sklopné, dubové s izol.dvojsklom 190/136cm, pol. O6-D+M	kus	1 064,885	1,000	1 064,88	1002,44	62,44
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	97	Vstupné 2-kridlové drevené dvere dubové 252/236cm, po. O7-D+M	kus	2 463,548	1,000	2 463,55	2319,09	144,46
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	98	Drevené okno dubové s izol.dvojsklom pevne zaskl. s dvomi sklop.kridlami 87/683cm, pol.O8-D+M	kus	1 895,288	1,000	1 895,29	1784,15	111,14
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	99	Drevené okno dubové s izol.dvojsklom otv.-sklopné 92/140cm, pol.O9-D+M	kus	571,926	3,000	1 715,78	1615,17	100,61
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	100	Drevené okno dubové s izol.dvojsklom otv.-sklopné 92/95cm, pol.O10-D+M a 92/140 cm, pol.O9-D+M	kus	446,857	2,000	893,71	841,31	52,41
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	101	Drevené okno dubové s izol.dvojsklom otv.-sklopné 192/143cm, pol.O11-D+M	kus	1 050,673	2,000	2 101,35	1978,12	123,22
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	102	Drevené okno dubové s izol.dvojsklom otv.-sklopné 157/143cm, pol.O12-D+M	kus	941,825	1,000	941,82	886,60	55,23
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	103	Drevené okno dubové s izol.dvojsklom otv.-sklopné 90/166cm, pol.O13-D+M	kus	638,790	7,000	4 471,53	4209,32	262,21
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	104	Vstupné drevené dvere dubové 2-kridlové 185/208, pol.O14-D+M + 2 x 100/174 cm, pol.O18-D+M	kus	3 597,300	1,000	3 597,30	3386,35	210,95
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	105	Vstupné dvere drevené dubové 2-kridlové 204/210cm, pol.O15-D+M	kus	2 114,998	1,000	2 115,00	1990,97	124,02
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	106	Drevené okno dubové pevné zaskl.isolač.dvojsklom 87/148cm, pol.O16-D+M	kus	550,244	2,000	1 100,49	1035,96	64,53
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	107	Drevené okno dubové dvojité s jednoduchým zasklením 100/174cm, pol.O17-D+M	kus	680,6942	18,000	12 252,50	11534,01	718,49
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	108	Drevené okno dubové dvojité s jednoduchým zasklením 100/174cm, pol.O17-D+M	kus	591,300	3,000	1 773,90	1669,88	104,02
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	109	Dvere 99/269cm, pol.O19-D+M + 4 x drevené okno dubové zaskl.isolač.dvojsklom otv.-sklopné 90/140cm, pol.O24-D+M	kus	2 613,486	1,000	2 613,49	2460,23	153,26
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	110	Drevené okno dubové zaskl.isolač.dvojsklom sklopné 95/47cm 2 x, pol.O20-D+M	kus	315,451	2,000	630,90	593,91	37,00
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	111	Drevené okno dubové zaskl.isolač.dvojsklom sklopné 95/47cm, pol.O21-D+M	kus	339,714	2,000	679,43	639,59	39,84
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	112	Drevené okno dubové zaskl.isolač.dvojsklom otv.-sklopné 90/166cm 2 x, pol.O22-D+M	kus	569,749	2,000	1 139,50	1072,68	66,82
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	113	Drevené okno dubové zaskl.isolač.dvojsklom otv.-sklopné 160/165cm, pol.O23-D+M	kus	1 050,817	1,000	1 050,82	989,20	61,62
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	114	Drevené okno dubové zaskl.isolač.dvojsklom otv.-sklopné 90/140cm, pol.O24-D+M	kus	581,254	12,000	6 975,05	6566,03	409,02
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	115	Drevené balkónové dvere+okno dubové, zaskl.isolač.dvojsklom 100/235+90/14cm, pol.O25-D+M	kus	1 009,677	6,000	6 058,06	5702,82	355,25
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	116	Drevené okno dubové zaskl.isolač.dvojsklom otv.-sklopné, 160/140cm, pol.O26-D+M	kus	955,888	2,000	1 911,78	1799,67	112,11
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	117	Drevené okno dubové zaskl.isolač.dvojsklom otv.-sklopné 90/140cm, pol.O24-D+M	kus	275,532	1,000	275,53	259,38	16,16
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	118	Drevené okno dubové zaskl.isolač.dvojsklom otv.-sklopné, 83/47cm, pol.O28-D+M	kus	318,252	1,000	318,25	299,59	18,66
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	119	Drevené okno dubové zaskl.isolač.dvojsklom otv.-sklopné, 190/90cm, pol.O29-D+M	kus	672,761	12,000	8 073,13	7599,72	473,41

Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	120	Drevené okno dubové zaskl.isolač.dvojoklsm otv.-sklopné, 90/124,5-127cm, pol.O30-D+M	kus	485,591	2,000	971,18	914,23	56,95
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	121	Drevené okno dubové zaskl.isolač.dvojoklsm otv.-sklopné, 90/130,5-133cm, pol.O31-D+M	kus	954,999	2,000	1 910,00	1798,00	112,00
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	122	Drevené okno dubové zaskl.isolač.dvojoklsm otv.-sklopné, 160/100cm, pol.O32-D+M	kus	636,026	2,000	1 272,05	1197,46	74,59
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	123	Drevené okno dubové zaskl.isolač.dvojoklsm otv.-sklopné, 90/90cm, pol.O33-D+M	kus	368,672	1,000	368,67	347,05	21,62
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	124	Montáž dverového kridla kompletiz.otvárateľného do oceľovej alebo sošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	7,7129	81,000	624,74	588,11	36,63
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	125	Dvere60-90/200 cm plné obyčajné, odýhované	ks	212,889	72,000	15 328,01	14429,17	898,84
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	126	Dvere 60-90/200 cm plné obyčajné, odýhované s vetracou mriežkou a okopovým plechom	ks	238,500	8,000	1 908,00	1796,11	111,89
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	127	Dvere 100/200 cm plné, odýhované s okopovým plechom	ks	221,824	1,000	221,82	208,82	13,01
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	128	Montáž dverového kridla kompletiz., dokovanie samozatvárača na drevenú zárubňu	ks	8,800	4,000	35,20	33,14	2,06
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	129	Kovanie dverných kridiel	kus	11,16452	81,000	904,33	851,30	53,03
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	130	Montáž zárubni obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	35,999	12,000	431,99	406,66	25,33
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	131	Zárubňa dýhovaná, obložková, do hrúbky múru 120	ks	113,790	12,000	1 365,48	1285,40	80,07
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	132	Montáž zárubni obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	41,6845	64,000	2 667,81	2511,37	156,44
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	133	Zárubňa dýhovaná, obložková, do hrúbky múru 220	ks	145,9161	64,000	9 338,63	8791,01	547,62
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	134	Dvere drevené dubové 2-krídlové presklené s prísvetlikom a nadsvetlikom so zár. 252/200+50cm, pol.D12-D+M	kus	2 581,848	1,000	2 581,85	2430,45	151,40
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	135	Dvere 1-krídlové plné dubové+drevená stena 196/250cm, pol.D13-D+M	kus	2 205,268	1,000	2 205,27	2075,95	129,32
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	136	Dvere 2-krídlové presklené dubové 157/200, pol.D14-D+M	kus	1 825,578	2,000	3 651,16	3437,05	214,10
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	137	Dvere 2-krídlové presklené dubové s nadsvetlikom 161/220+50cm, pol.D15-D+M	kus	2 079,011	2,000	4 158,02	3914,20	243,83
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	138	Dvere 2-krídlové presklené dubové s nadsvetlikom 178/270 cm + 178/50, pol.D16-D+M	kus	3 328,382	1,000	3 328,38	3133,21	195,18
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	139	Drevená doska-ocel.ú profil v m.č.0.11, 121/205cm-D+M	kus	125,710	1,000	125,71	118,34	7,37
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	140	Montáž obloženia stien palubovkami na pero a drážku	m2	6,58822	1 579,783	10 407,96	9797,64	610,32
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	141	Drevený obklad-dosky tatranský profil hr. 24 mm, š.200mm	m2	12,90971	1 642,974	21 210,32	19966,55	1 243,78
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	142	Montáž obloženia podhlavov rovných preglejkou hr. 24mm	m2	7,64045	870,669	6 652,30	6262,21	390,09
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	143	Preglejka - breza, hr. 24 mm	m2	26,95699	879,376	23 705,33	22315,25	1 390,08
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	144	Ostatné - montáž obloženia ostenia tatranský profil	m2	8,356	27,018	225,76	212,52	13,24
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	145	Drevený obklad-dosky tatranský profil hr. 24 mm	m2	12,981	28,099	364,75	343,36	21,39
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	146	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,11504	1 845,041	2 057,29	1936,65	120,64
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	147	771 Podlahy z dlaždíc						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	148	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu	m2	19,132	7,700	147,32	138,68	8,64
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	149	Montáž soklikov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovne výška 60 mm	m	2,9072	106,600	309,91	291,74	18,17
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	150	Montáž soklikov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,schod.stupňovité v .60mm	m	3,603	13,650	49,18	46,30	2,88
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	151	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	m2	13,78889	322,900	4 452,43	4191,34	261,09
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	152	Dlaždice keramické GRES	m2	12,84563	344,571	4 426,23	4166,68	259,55
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	153	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,1342	90,522	555,28	522,72	32,56
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	154	755 Podlahy výšové a parketové						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	155	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábrana a s oľišťovaním,laminované tabule 1946x194 mm	m2	8,0229	84,200	675,53	635,91	39,61
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	156	Laminátové parkety	m2	12,1876	85,042	1 036,46	975,68	60,78
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	157	Presun hmôt pre podlahy výšové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,81234	20,341	57,21	53,85	3,35
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	158	781 Dokončovacie práce a obklady						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	159	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	18,4079	676,558	12 454,01	11723,71	730,30
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	160	Obkladačky keramické	m2	11,00844	690,089	7 596,80	7151,33	445,48
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	161	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,15578	196,209	619,19	582,88	36,31
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	162	782 Dokončovacie práce a obklady z kam.						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	163	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mákkých kameňov s ilcom rovným, hr. od 25 do 50 mm	m2	42,90653	254,179	10 905,94	10266,41	639,53
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	164	Kamenný obklad stien v interiéri	m2	30,07528	81,556	2 452,82	2308,99	143,83
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	165	Kamenný obklad sokla - žula lomová	m2	55,28404	177,706	9 824,31	9248,21	576,10
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	166	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,94836	255,162	497,15	467,99	29,15
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	167	783 Dokončovacie práce - nátery						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	168	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emalov.	m2	5,49521	5,580	30,66	28,87	1,80
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	169	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	3,07768	2 477,470	7 624,86	7177,73	447,12
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	170	Nátery tesárskych konštrukcií protihnilobné, protiplisňové	m2	3,60826	1 345,462	4 854,78	4570,10	284,68
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	171	Náter a vyspravenie vonkajšej drevenej fasády	m2	8,91125	725,406	6 464,27	6085,21	379,07
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	172	784 Dokončovacie práce - maľby						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	173	Pačokovanie vápeným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	1,49079	655,275	976,88	919,59	57,28
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	174	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. do 3, 80 m	m2	1,84589	981,375	1 811,51	1705,28	106,23
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	175	Búracie práce						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	176	9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	177	Lešenie fahké pracovné pomocní, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	4,54024	1 029,500	4 674,17	4400,08	274,09
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	178	Lešenie fahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	6,5465	42,500	278,23	261,91	16,32
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	179	Búranie prietok z tehl pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	3,9935	216,318	863,87	813,21	50,66
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	180	Búranie muriva nadzákladového z tehl pálených, vápenopieskových,cementovych na maltu, -1,90500t	m3	23,7385	6,210	147,42	138,77	8,64

Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	181	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	3,36104	275,700	926,64	872,30	54,34
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	182	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	ks	1,08406	173,000	187,54	176,54	11,00
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	183	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	1,2745	89,000	113,43	106,78	6,65
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	184	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	11,9286	12,000	143,14	134,75	8,39
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	185	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	7,5162	41,790	314,10	295,68	18,42
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	186	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	5,9624	32,550	194,08	182,70	11,38
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	187	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t	m2	5,1632	33,600	173,48	163,31	10,17
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	188	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	6,7333	96,480	649,63	611,54	38,09
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	189	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	3,2259	63,735	205,60	193,54	12,06
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	190	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	6,9443	31,200	216,66	203,96	12,71
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	191	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	5,8099	6,068	35,25	33,19	2,07
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	192	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	38,6313	0,639	24,69	23,24	1,45
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	193	Demontáž el.skřine suterénu	kpl	40,9366	1,000	40,94	38,54	2,40
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	194	Demontáž barového pultu -1.NP	kpl	312,4015	1,000	312,40	294,08	18,32
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	195	Búranie recepcie -1.NP	kpl	785,6156	1,000	785,62	739,55	46,07
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	196	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	4,01176	662,771	2 658,88	2502,96	155,92
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	197	Odskanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	4,0476	521,320	2 110,09	1986,36	123,74
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	198	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	11,04468	247,321	2 731,58	2571,40	160,18
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	199	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	7,19858	741,963	5 341,08	5027,88	313,20
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	200	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,55148	247,321	3 104,24	2922,21	182,03
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	201	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,17994	989,284	1 167,29	1098,84	68,45
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	202	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,03631	247,321	2 482,19	2336,63	145,56
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	203	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,82704	1 978,568	3 614,92	3402,94	211,98
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	204	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	18,8737	162,624	3 069,32	2889,34	179,99
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	205	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	26,9046	84,697	2 278,74	2145,11	133,63
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	206	721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia a vodovod						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	207	Búranie starých rozvodov vody, odhad	kpl	2 005,6888	1,000	2 005,69	1888,07	117,61
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	208	Búranie starých rozvodov kanalizácie, odhad	kpl	1 863,4368	1,000	1 863,44	1754,16	109,27
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	209	725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	210	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	6,8425	10,000	68,42	64,41	4,01
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	211	Demontáž prísosť -0,03968t	súb	8,7136	7,000	61,00	57,42	3,58
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	212	Demontáž umývadiel alebo umývadiel bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	4,8190	30,000	144,57	136,09	8,48
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	213	Demontáž vane -0,09510t	súb	5,8376	1,000	5,84	5,50	0,34
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	214	Demontáž batérie -0,00156t	súb	3,2094	38,000	121,96	114,81	7,15
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	215	735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	216	Demontáž radiátorov, odhad	kpl	2 990,5518	1,000	2 990,55	2815,19	175,37
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	217	762 Konštrukcie tesárske						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	218	Vyrezanie otvorov v stenách a priečkach s debnením hr. do 32 mm obojstranne plochy otvoru do 1 m2	m2	19,4295	7,216	140,20	131,98	8,22
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	219	Vyrezanie otvorov v stenách a priečkach s debnením hr. do 32 mm obojstranne plochy otvoru do 4 m2	m2	12,9092	17,548	226,53	213,25	13,28
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	220	Demontáž stien a priečok z polohraného reziva alebo tyčoviny, -0,07700t	m2	2,78982	375,498	1 047,57	986,14	61,43
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	221	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st., z dosiek hrubých, hoblovaných, -0,01600t	m2	2,10793	473,040	997,14	938,66	58,47
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	222	763 Konštrukcie - drevostavby						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	223	Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, -0,02461t	m2	8,3652	249,565	2 087,66	1965,24	122,42
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	224	Demontáž sadrokartónového podhľadu, -0,01803t	m2	9,70493	53,800	522,13	491,51	30,62
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	225	764 Konštrukcie kľampiarske						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	226	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	2,66479	473,040	1 260,55	1186,63	73,92
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	227	766 Konštrukcie stolárske						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	228	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01000t	m2	5,35239	1 879,575	10 060,22	9470,28	589,93
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	229	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	2,62628	1 879,575	4 936,28	4646,82	289,46
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	230	Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami, -0,01000t	m2	6,16662	725,700	4 475,12	4212,69	262,42
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	231	Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových roštov, -0,00800t	m2	2,82894	725,700	2 052,96	1932,57	120,39
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	232	Demontáž nábytku vstavaného, skřina dvojkrídlová, -0,11000t	ks	9,19542	12,000	110,35	103,87	6,47
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	233	776 Podlahy povlakové						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	234	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	3,68951	676,100	2 494,48	2348,20	146,28
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	235	21-M Elektromontáže						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	236	Demontáž starých el. rozvodov, odhad	kpl	6 088,4562	1,000	6 088,46	5731,43	357,03
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	237	Elektroinštalácia						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	238	Elektroinštalácia - dodávka						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	239	Krabica pristrojová KP 68	ks	1,9138	375,000	717,67	675,59	42,08
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	240	Krabica pristrojová hlboká	ks	1,8721	155,000	290,18	273,16	17,02
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	241	Kábel NHHX-O 2 x 1,5	m	1,64256	165,000	271,02	255,13	15,89

Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	242	NHXX-O 3 x 1,5	m	1,69153	570,000	964,17	907,63	56,54
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	243	NHXX-J 3 x 1,5	m	1,69153	1 090,000	1 843,77	1735,65	108,12
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	244	NHXX-J 5 x 1,5	m	1,7961	75,000	134,71	126,81	7,90
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	245	NHXX-J 3 x 2,5	m	1,7628	2 070,000	3 648,91	3434,94	213,97
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	246	NHXX-J 5x4	m	2,2041	35,000	77,14	72,62	4,52
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	247	NHXX-J 5 x 6	m	2,5801	185,000	477,31	449,32	27,99
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	248	NHXX-J 5 x 25	m	6,9249	35,000	242,37	228,16	14,21
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	249	CYKY-O 2A x 1,5	m	1,5891	25,000	39,73	37,40	2,33
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	250	CYKY-O 3 x 1,5	m	1,6292	20,000	32,58	30,67	1,91
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	251	CYKY-J 3 x 1,5	m	1,6292	190,000	309,55	291,40	18,15
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	252	CYKY-J 3 x 2,5	m	1,7071	300,000	512,13	482,10	30,03
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	253	CYKY-J 3x6	m	2,0264	60,000	121,58	114,45	7,13
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	254	CYKY-J 5x1,5	m	1,7116	20,000	34,23	32,22	2,01
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	255	CYKY-J 5x2,5	m	1,8728	140,000	262,19	246,82	15,37
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	256	CYKY-J 5x4	m	2,0731	30,000	62,19	58,55	3,65
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	257	Kábel CYKY-J 3x70+50	m	9,8771	15,000	148,16	139,47	8,69
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	258	Jednopolový vypínač pod om. Rádienie 1	ks	2,8117	22,000	61,86	58,23	3,63
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	259	Sériový prep. pod om. Rádienie 5	ks	3,2611	13,000	42,39	39,91	2,49
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	260	Striedavý prep. pod om. Rádienie 6	ks	3,0764	19,000	58,45	55,02	3,43
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	261	Krížový prepínač pod om. Rádienie 7	ks	4,7704	2,000	9,54	8,98	0,56
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	262	Jednopolový vypínač na povrch. VDT rádienie 1	ks	4,6758	1,000	4,68	4,40	0,27
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	263	Sériový prep. pod om. Rádienie 5,JP54	ks	4,67866	56,000	262,00	246,64	15,36
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	264	Striedavý prep. pod om. Rádienie 6,JP54	ks	4,0287	14,000	56,40	53,09	3,31
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	265	Krížový prepínač pod om. Rádienie 7 ,JP54	ks	4,7886	5,000	23,94	22,54	1,40
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	266	Zásuvka 16A,230V pod omietku	ks	4,5337	191,000	865,95	815,17	50,78
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	267	Zásuvka 16A,230V pod omietku IP 54	ks	6,27306	90,000	564,57	531,47	33,11
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	268	Zásuvka 16A,230V na povrch VDT	ks	5,7578	1,000	5,76	5,42	0,34
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	269	Ochranné pospojovanie Cy 16 zel/žlt.	m	2,7481	50,000	137,40	129,35	8,06
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	270	1 - Svetidlo (bar)	ks	24,450	5	122,25	115,08	7,17
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	271	2 - Svetidlo (foyer, jedáleň-MO)	ks	45,954	2	91,91	86,52	5,39
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	272	3 - Svetidlo (reštaurácia, byt, MO)	ks	9,9808	18	179,65	169,12	10,53
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	273	4 - Svetidlo (reštaurácia)	ks	91,108	1	91,11	85,77	5,34
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	274	6 - Svetidlo (chodby)	ks	14,2392	54	768,92	723,83	45,09
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	275	7 - Svetidlo (izba, schodisko)	ks	14,32144	55	787,68	741,49	46,19
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	276	8 - Svetidlo - strop (kúpeľňa, kuchynky)	ks	13,29118	53	704,43	663,12	41,31
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	277	11 - Svetidlo (lyžiareň)	ks	16,35013	10	163,50	153,91	9,59
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	278	12 - Svetidlo (kuchýňa, technika..)	ks	8,37074	18	150,67	141,84	8,84
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	279	ex1 - Ext. Svetidlo (na budovu)	ks	13,71154	8	109,69	103,26	6,43
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	280	ex2 - Ext. Svetidlo (do chodníka)	ks	189,52348	19	3 600,95	3389,79	211,16
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	281	senzor (pohyb + šero)	ks	29,09170	10	290,92	273,86	17,06
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	282	Trojpolový vypínač 16A/100V	ks	10,03100	1,000	10,03	9,44	0,59
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	283	Šporáková prípojka pod om	ks	8,67022	2,000	17,34	16,32	1,02
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	284	kryt spínača jednopólový	ks	4,66538	69	321,91	303,03	18,88
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	285	kryt spínača dvojpolový	ks	2,41486	92	222,17	209,14	13,03
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	286	kryt zásuvky	ks	2,07811	387	804,23	757,07	47,16
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	287	kryt dátovej zásuvky	ks	2,53057	43	108,81	102,43	6,38
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	288	kryt zásuvky TV+R+SAT	ks	3,10202	45	139,59	131,41	8,19
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	289	rámik - rozmer jednorámika 83mm x 83mm	ks	1,36160	200	272,32	256,35	15,97
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	290	rámik - rozmer dvojrámika 154mm x 83mm	ks	1,36178	132	179,76	169,21	10,54
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	291	rámik - rozmer trojrámika 225mm x 83mm	ks	2,21377	1	2,21	2,08	0,13
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	292	rámik - rozmer štvorrámika 296mm x 83mm	ks	1,70859	43	73,47	69,16	4,31
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	293	ventilátor (kúpeľne)	ks	26,40430	41	1 082,58	1019,09	63,48
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	294	Podružný materiál z ceny dodávky	%	17,73737	10,000	177,37	166,97	10,40
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	295	Z Rozvádzače						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	296	Rozvádzač HR						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	297	Rozvodnica zapustená plastová typ PRAGMA F 13834 s dvierkami Z 650/550/107 mm (V,S,H) farba biela, 96 modulová, krytie IP30/20	ks	105,58289	1,000	105,58	99,39	6,19
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	298	Vypínač I 3P 125 / 125A	ks	32,30637	1,000	32,31	30,41	1,89
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	299	istič C60N 6/1/B- 6A	ks	3,67128	2,000	7,34	6,91	0,43
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	300	C60N 10/1/B-10A	ks	3,67128	8,000	29,37	27,65	1,72
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	301	C60N 16/1/B-16A	ks	3,67128	14,000	51,40	48,38	3,01

Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	302	C60N 16/3/B-16A	ks	11,76776	9,000	105,91	99,70	6,21
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	303	Prúdový chránič ID 4P 40A/0,03/40A	ks	37,04693	1,000	37,05	34,87	2,17
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	304	Zvodič prepätia FLP-275 V S B+C	ks	28,48293	3,000	85,45	80,44	5,01
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	305	Súmrakový spínač IC 200	ks	45,97620	1,000	45,98	43,28	2,70
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	306	Senzor súmrak, spínača	ks	19,19062	1,000	19,19	18,07	1,13
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	307	Podružný materiál z dodávky	%	5,01220	10,000	50,12	47,18	2,94
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	308	Rozvadzač R0.1						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	309	Rozvodnica zapustená plastová typ UK 433 s dvierkami Z 560/340/90 mm (v,š,h) farba biela, 36 modulová, krytie IP30/20	ks	24,29820	1,000	24,30	22,87	1,42
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	310	Vypínač I 3P 40 / 40A	ks	24,27120	1,000	24,27	22,85	1,42
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	311	istič C60N 10/1/B-10A	ks	3,67128	3,000	11,01	10,37	0,65
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	312	C60N 16/1/B-16A	ks	3,67128	6,000	22,03	20,74	1,29
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	313	C60N 20/3/B-20A	ks	11,76776	3,000	35,30	33,23	2,07
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	314	Prúdový chránič ID 4P 40A/0,03	ks	37,04693	1,000	37,05	34,87	2,17
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	315	Zvodič prepätia SLP-275 V S	ks	28,48293	4,000	113,93	107,25	6,68
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	316	Podružný materiál z dodávky	%	4,94948	10,000	49,49	46,59	2,90
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	317	Rozvadzač Rb						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	318	Rozvodnica zapustená plastová typ UK423 s dvierkami Z 440/340/90 mm (v,š,h) farba biela, 24 modulová, krytie IP30/20	ks	21,19298	1,000	21,19	19,95	1,24
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	319	Vypínač I 3P 25 / 25A	ks	11,66210	1,000	11,66	10,98	0,68
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	320	Istič C60N 10/1/B-10A	ks	3,67128	3,000	11,01	10,37	0,65
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	321	C60N 16/1/B-16A	ks	7,51086	8,000	60,09	56,56	3,52
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	322	C60N 16/3/B-16A	ks	23,72052	1,000	23,72	22,33	1,39
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	323	Prúdový chránič ID 4P 40A/0,03	ks	32,77999	1,000	32,78	30,86	1,92
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	324	Zvodič prepätia SLP-275 V S	ks	16,10280	4,000	64,41	60,63	3,78
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	325	Podružný materiál z dodávky	%	12,47394	10,000	124,74	117,42	7,31
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	326	Rozvadzač RK						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	327	Rozvodnica zapustená plastová typ UK423 s dvierkami Z 440/340/90 mm (v,š,h) farba biela, 24 modulová, krytie IP30/20	ks	19,48576	1,000	19,49	18,34	1,14
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	328	Vypínač I 3P 40 / 40A	ks	9,79514	1,000	9,80	9,22	0,57
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	329	istič C60N 10/1/B-10A	ks	3,67128	3,000	11,01	10,37	0,65
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	330	C60N 16/1/B-16A	ks	19,46362	3,000	58,39	54,97	3,42
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	331	Prúdový chránič ID 4P 40A/0,03	ks	32,77999	1,000	32,78	30,86	1,92
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	332	Zvodič prepätia SLP-275 V S	ks	15,67544	4,000	62,70	59,02	3,68
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	333	Rozvadzač R.bar						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	334	Rozvodnica zapustená plastová typ UK443 s dvierkami Z 690/340/90 mm (v,š,h) farba biela, 48 modulová, krytie IP30/20	ks	25,32094	1,000	25,32	23,84	1,48
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	335	Vypínač I 3P 32 / 32A	ks	12,97405	1,000	12,97	12,21	0,76
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	336	Vypínač I 1P 10 / 10A	ks	4,60476	9,000	41,44	39,01	2,43
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	337	istič C60N 10/1/B-10A	ks	3,67128	3,000	11,01	10,37	0,65
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	338	C60N 16/1/B-16A	ks	7,51086	8,000	60,09	56,56	3,52
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	339	C60N 10/3/B-10A	ks	11,76776	1,000	11,77	11,08	0,69
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	340	C60N 16/3/B-16A	ks	23,72052	1,000	23,72	22,33	1,39
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	341	Prúdový chránič ID 4P 40A/0,03	ks	32,77999	1,000	32,78	30,86	1,92
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	342	Zvodič prepätia SLP-275 V S	ks	16,10280	4,000	64,41	60,63	3,78
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	343	Podružný materiál z dodávky	%	12,47394	10,000	124,74	117,42	7,31
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	344	Rozvadzač R.kch						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	345	Rozvodnica zapustená plastová typ UK443 s dvierkami Z 690/340/90 mm (v,š,h) farba biela, 48 modulová, krytie IP30/20	ks	27,88289	1,000	27,88	26,25	1,64
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	346	Vypínač I 3P 63 / 63A	ks	14,92199	1,000	14,92	14,05	0,88
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	347	istič C60N 10/1/B-10A	ks	3,67128	3,000	11,01	10,37	0,65
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	348	C60N 16/1/B-16A	ks	3,67128	7,000	25,70	24,19	1,51
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	349	C60N 32/1/B-32A	ks	7,57439	1,000	7,57	7,13	0,44
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	350	C60N 16/3/B-10A	ks	11,76776	6,000	70,61	66,47	4,14
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	351	C60N 20/3/B-20A	ks	23,72052	1,000	23,72	22,33	1,39
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	352	Prúdový chránič ID 4P 40A/0,03	ks	32,77999	1,000	32,78	30,86	1,92
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	353	Zvodič prepätia SLP-275 V S	ks	16,58581	4,000	66,34	62,45	3,89
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	354	Podružný materiál z dodávky	%	12,47394	10,000	124,74	117,42	7,31
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	355	Rozvadzač R.2						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	356	Rozvodnica zapustená plastová typ UK443 s dvierkami Z 690/340/90 mm (v,š,h) farba biela, 48 modulová, krytie IP30/20	ks	23,18859	1,000	23,19	21,83	1,36
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	357	Vypínač I 3P 40 / 40A	ks	9,79514	1,000	9,80	9,22	0,57
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	358	istič C60N 10/1/B-10A	ks	3,67128	9,000	33,04	31,10	1,94
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	359	C60N 16/1/B-16A	ks	19,46362	18,000	350,35	329,80	20,54

Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	360	Prúdový chránič ID 4P 40A/0,03	ks	32,77999	2,000	65,56	61,72	3,84
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	361	Zvodič prepäťia SLP-275 V S	ks	17,16898	4,000	68,68	64,65	4,03
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	362	Podružný materiál z dodávky	%	12,47394	10,000	124,74	117,42	7,31
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	363	Rozvadzač R.3						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	364	Rozvodnica zapustená plastová typ UK443 s dvierkami Z 560/340/90 mm (v,š,h) farba biela, 36 modulová, krytie IP30/20	ks	20,88598	1,000	20,89	19,66	1,22
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	365	Vypínač 1 3P 40 / 40A	ks	9,79514	1,000	9,80	9,22	0,57
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	366	istič C60N 10/1/B-10A	ks	3,67128	6,000	22,03	20,74	1,29
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	367	C60N 16/1/B-16A	ks	19,46362	12,000	233,56	219,87	13,70
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	368	Prúdový chránič ID 4P 40A/0,03	ks	32,77999	1,000	32,78	30,86	1,92
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	369	Zvodič prepäťia SLP-275 V S	ks	16,78614	4,000	67,14	63,21	3,94
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	370	Podružný materiál z dodávky	%	7,36897	10,000	73,69	69,37	4,32
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	371	5 - Trubkovanie pre štruktúrovanú kabeláž (DS)						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	372	Rúrka elektroinštalčná typ 23-23	m	1,51379	985,000	1 491,08	1403,64	87,44
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	373	Krabica prístrojová KP 68	ks	1,87221	44,000	82,38	77,55	4,83
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	374	Svorkovn.prístrojová	ks	1,67359	44,000	73,64	69,32	4,32
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	375	Kábel štrukt.siete FTP4x2xAWG24 Cat 6A, LSOH	m	5,82656	1 975,000	11 507,46	10832,66	674,80
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	376	Zásuvka štrukt. Siete 2xRJ45/s, Cat 6A Pod om.	ks	7,23445	42,000	303,85	286,03	17,82
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	377	Kábel SYKFY 10x2x0,5	m	1,48617	15,000	22,29	20,99	1,31
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	378	Rúrka typ 23-29	m	90,96140	15,000	1 364,42	1284,41	80,01
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	379	Datový rozvádzač LEGRAND 19" 600/600, 2105/600/600 mm bez náplne	ks	21,53657	1,000	21,54	20,27	1,26
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	380	Podružný materiál z ceny dodávky.	%	9,79877	10,000	97,99	92,24	5,75
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	381	6 -Televízna anténa - Trubkovanie						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	382	Rúrka D23	merná jedn.	1,51379	985,000	1 491,08	1403,64	87,44
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	383	Krabica prístrojová KP 68	ks	1,75202	39,000	68,33	64,32	4,01
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	384	Koaxiálny kábel VCCKY75-4,8	m	2,27189	985,000	2 237,82	2106,59	131,23
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	385	Podružný mat. z ceny dodávky	%	4,15748	10,000	41,57	39,14	2,44
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	386	7 - Domáci videotelefón						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	387	Rúrka elektroinštalčná typ 23-16	m	1,43366	35,000	50,18	47,24	2,94
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	388	Rúrka elektroinštalčná typ 23-23	m	1,47817	5,000	7,39	6,96	0,43
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	389	Kábel CYKY 3C x 1,5	m	1,63565	35,000	57,25	53,89	3,36
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	390	Kábel SYKFY 10x2x0,5	m	1,56630	20,000	31,33	29,49	1,84
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	391	Koaxiálny kábel 3dB	m	72,44596	5,000	362,23	340,99	21,24
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	392	Vnútorňá stanica domáceho videotelefónu	ks	139,82746	1,000	139,83	131,63	8,20
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	393	Vonkajšia stanica domáceho videotelefónu	ks	77,36766	1,000	77,37	72,83	4,54
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	394	Elektrický vrátnik	ks	24,51340	1,000	24,51	23,08	1,44
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	395	Elektrický zámok	ks	24,04132	1,000	24,04	22,63	1,41
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	396	Zdroj	ks	21,82421	1,000	21,82	20,54	1,28
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	397	Podružný materiál z ceny dodávky	%	5,78583	10,000	57,86	54,47	3,39
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	398	1 Elektroinštalácia - montáž						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	399	Krabica prístrojová KP 68	ks	0,96387	375,000	361,45	340,26	21,20
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	400	Krabica prístrojová hlboká	ks	1,06207	155,000	164,62	154,97	9,65
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	401	Odvíčkovanie a zavičkovanie krabic	ks	1,00849	530,000	534,50	503,16	31,34
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	402	Kábel NHXH-O 2 x 1,5	m	1,60562	165,000	264,93	249,39	15,54
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	403	NHXX-O 3 x 1,5	m	1,85475	570,000	1 057,21	995,21	61,99
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	404	NHXX-J 3 x 1,5	m	1,85475	1 090,000	2 021,68	1903,13	118,55
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	405	NHXX-J 5 x 1,5	m	2,45834	75,000	184,38	173,56	10,81
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	406	NHXX-J 3 x 2,5	m	2,28109	2 070,000	4 721,85	4444,96	276,89
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	407	NHXX-J 5x4	m	4,63838	35,000	162,34	152,82	9,52
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	408	NHXX-J 5 x 6	m	5,99853	185,000	1 109,73	1044,65	65,07
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	409	NHXX-J 5 x 25	m	22,21958	35,000	777,69	732,08	45,60
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	410	CYKY-O 2A x 1,5	m	1,25299	25,000	31,32	29,49	1,84
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	411	CYKY-O 3 x 1,5	m	1,45847	20,000	29,17	27,46	1,71
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	412	CYKY-J 3 x 1,5	m	1,45847	190,000	277,11	260,86	16,25
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	413	CYKY-J 3 x 2,5	m	1,85852	300,000	557,56	524,86	32,70
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	414	CYKY-J 3x6	m	3,37867	60,000	202,72	190,83	11,89
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	415	CYKY-J 5x1,5	m	1,88034	20,000	37,61	35,40	2,21
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	416	CYKY-J 5x2,5	m	2,57133	140,000	359,99	338,88	21,11
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	417	CYKY-J 5x4	m	3,60781	30,000	108,23	101,89	6,35
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	418	Kábel CYKY-J 3x70+50	m	36,26772	15,000	544,02	512,11	31,90
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	419	Ukončenie vodičov v rozvádž. do 2,5mm	ks	1,00849	277,000	279,35	262,97	16,38

Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	420	Ukončenie vodičov v rozváž. Do 6mm	ks	1,00849	112,000	112,95	106,33	6,62
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	421	Ukončenie vodičov v rozváž. do 25 mm	ks	1,13460	8,000	9,08	8,54	0,53
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	422	Ukončenie vodičov v rozváž. do 4x70mm	ks	1,17998	8,000	9,44	8,89	0,55
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	423	Jednopolový vypínač pod om. Rádienie 1	ks	2,83474	22,000	62,36	58,71	3,66
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	424	Sériový prep. pod om. Rádienie 5	ks	3,98206	13,000	51,77	48,73	3,04
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	425	Striedavý prep. pod om. Rádienie 6	ks	2,99474	19,000	56,90	53,56	3,34
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	426	Krížový prepínač pod om. Rádienie 7	ks	10,41784	2,000	20,84	19,61	1,22
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	427	Jednopolový vypínač na povrch. VDT rádienie 1	ks	4,33694	1,000	4,34	4,08	0,25
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	428	Sériový prep. pod om. Rádienie 5,JP54	ks	11,33756	56,000	634,90	597,67	37,23
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	429	Striedavý prep. pod om. Rádienie 6,JP54	ks	7,93361	14,000	111,07	104,56	6,51
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	430	Krížový prepínač pod om. Rádienie 7 ,JP54	ks	10,63566	5,000	53,18	50,06	3,12
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	431	Zásuvka 16A,230V pod omietku	ks	3,14739	191,000	601,15	565,90	35,25
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	432	Zásuvka 16A,230V pod omietku IP 54	ks	8,73402	90,000	786,06	739,97	46,09
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	433	Zásuvka 16A,230V na povrch VDT	ks	4,31328	1,000	4,31	4,06	0,25
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	434	Ochranné pospojovanie Cy 16 zel/žlt.	m	3,22591	50,000	161,30	151,84	9,46
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	435	1 - Svetidlo (bar)	ks	19,01195	5	95,06	89,49	5,57
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	436	2 - Svetidlo (foyer, jedáleň-MO)	ks	26,79681	2	53,59	50,45	3,14
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	437	3 - Svetidlo (reštaurácia, byt, MO)	ks	22,42089	1	22,42	21,11	1,31
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	438	4 - Svetidlo (reštaurácia)	ks	51,81932	1	51,82	48,78	3,04
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	439	6 - Svetidlo (chodby)	ks	32,69543	15	490,43	461,67	28,76
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	440	7 - Svetidlo (izba, schodisko)	ks	34,42698	9	309,84	291,67	18,17
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	441	8 - Svetidlo - strop (kúpeľňa, kuchynky)	ks	28,77243	8	230,18	216,68	13,50
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	442	11 - Svetidlo (lyžiareň)	ks	36,84163	10	368,42	346,81	21,60
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	443	12 - Svetidlo (kuchýňa, technika..)	ks	20,22240	4	80,89	76,15	4,74
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	444	ex1 - Ext. Svetidlo (na budovu)	ks	32,50687	8	260,05	244,81	15,25
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	445	Trojpolový vypínač 16A/100V	ks	13,06851	1,000	13,07	12,30	0,77
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	446	Sporáková prípojka pod om	ks	17,30517	2,000	34,61	32,58	2,03
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	447	2 Rozvádzače						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	448	Rozvadzač HR						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	449	Rozvodnica zapustená plastová typ PRAGMA F 13834 s dvierkami Z 650/550/107 mm (V,S,h) farba biela, 96 modulová, krytie IP30/20	ks	173,83483	1,000	173,83	163,64	10,19
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	450	Vypínač I 3P 125 / 125A	ks	53,02119	1,000	53,02	49,91	3,11
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	451	istič C60N 6/1/B- 6A	ks	5,18802	2,000	10,38	9,77	0,61
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	452	C60N 10/1/B-10A	ks	5,16987	8,000	41,36	38,93	2,43
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	453	C60N 16/1/B-16A	ks	5,16987	14,000	72,38	68,13	4,24
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	454	C60N 16/3/B-16A	ks	18,14452	9,000	163,30	153,72	9,58
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	455	Prúdový chránič ID 4P 40A/0,03/40A	ks	58,82276	1,000	58,82	55,37	3,45
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	456	Zvodič prepätia FLP-275 V S B+C	ks	45,93991	3,000	137,82	129,74	8,08
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	457	Súmrakový spínač IC 200	ks	78,14231	1,000	78,14	73,56	4,58
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	458	Senzor súmrak. spínača	ks	32,06422	1,000	32,06	30,18	1,88
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	459	osadenie rozvádzača HR	ks	59,31393	1,000	59,31	55,84	3,48
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	460	Rozvadzač R0.1						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	461	Rozvodnica zapustená plastová typ UK 433 s dvierkami Z 560/340/90 mm (v,s,h) farba biela, 36 modulová, krytie IP30/20	ks	37,26955	1,000	37,27	35,08	2,19
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	462	Vypínač I 3P 40 / 40A	ks	38,62886	1,000	38,63	36,36	2,27
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	463	istič C60N 10/1/B-10A	ks	5,16987	3,000	15,51	14,60	0,91
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	464	C60N 16/1/B-16A	ks	5,16987	6,000	31,02	29,20	1,82
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	465	C60N 20/3/B-20A	ks	18,21082	3,000	54,63	51,43	3,20
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	466	Prúdový chránič ID 4P 40A/0,03	ks	58,82276	1,000	58,82	55,37	3,45
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	467	Zvodič prepätia SLP-275 V S	ks	45,93991	4,000	183,76	172,98	10,78
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	468	osadenie rozvádzača R.01	ks	55,43261	1,000	55,43	52,18	3,25
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	469	Rozvadzač Rb						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	470	Rozvodnica zapustená plastová typ UK423 s dvierkami Z 440/340/90 mm (v,s,h) farba biela, 24 modulová, krytie IP30/20	ks	32,42795	1,000	32,43	30,53	1,90
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	471	Vypínač I 3P 25 / 25A	ks	30,19630	1,000	30,20	28,43	1,77
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	472	Istič C60N 10/1/B-10A	ks	5,16987	3,000	15,51	14,60	0,91
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	473	C60N 16/1/B-16A	ks	5,16987	8,000	41,36	38,93	2,43
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	474	C60N 16/3/B-16A	ks	18,14452	1,000	18,14	17,08	1,06
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	475	Prúdový chránič ID 4P 40A/0,03	ks	58,82276	1,000	58,82	55,37	3,45
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	476	Zvodič prepätia SLP-275 V S	ks	45,93991	4,000	183,76	172,98	10,78
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	477	osadenie rozvádzača Rb	ks	60,25844	1,000	60,26	56,72	3,53
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	478	Rozvadzač RK						

Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	479	Rozvodnica zapustená plastová typ UK423 s dvierkami Z 440/340/90 mm (v,š,h) farba biela, 24 modulová, krytie IP30/20	ks	32,42795	1,000	32,43	30,53	1,90
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	480	Vypínač I 3P 40 / 40A	ks	24,68412	1,000	24,68	23,24	1,45
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	481	istič C60N 10/1/B-10A	ks	5,16987	3,000	15,51	14,60	0,91
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	482	C60N 16/1/B-16A	ks	5,16987	3,000	15,51	14,60	0,91
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	483	Prúdový chránič ID 4P 40A/0,03	ks	58,82276	1,000	58,82	55,37	3,45
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	484	Zvodič prepätia SLP-275 V S	ks	45,93991	4,000	183,76	172,98	10,78
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	485	osadenie rozvádzača RK	ks	61,38213	1,000	61,38	57,78	3,60
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	486	Rozvadzač R.bar						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	487	Rozvodnica zapustená plastová typ UK443 s dvierkami Z 690/340/90 mm (v,š,h) farba biela, 48 modulová, krytie IP30/20	ks	43,68208	1,000	43,68	41,12	2,56
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	488	Vypínač I 3P 32 / 32A	ks	31,56573	1,000	31,57	29,71	1,85
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	489	Vypínač I 1P 10 / 10A	ks	8,24270	9,000	74,18	69,83	4,35
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	490	istič C60N 10/1/B-10A	ks	5,16987	3,000	15,51	14,60	0,91
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	491	C60N 16/1/B-16A	ks	5,16987	8,000	41,36	38,93	2,43
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	492	C60N 10/3/B-10A	ks	18,28066	1,000	18,28	17,21	1,07
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	493	C60N 16/3/B-16A	ks	18,14452	1,000	18,14	17,08	1,06
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	494	Prúdový chránič ID 4P 40A/0,03	ks	58,82276	1,000	58,82	55,37	3,45
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	495	Zvodič prepätia SLP-275 V S	ks	45,93991	4,000	183,76	172,98	10,78
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	496	osadenie rozvádzača R.bar	ks	61,38213	1,000	61,38	57,78	3,60
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	497	Rozvadzač R.kch						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	498	Rozvodnica zapustená plastová typ UK443 s dvierkami Z 690/340/90 mm (v,š,h) farba biela, 48 modulová, krytie IP30/20	ks	43,68208	1,000	43,68	41,12	2,56
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	499	Vypínač I 3P 63 / 63A	ks	40,07997	1,000	40,08	37,73	2,35
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	500	istič C60N 10/1/B-10A	ks	5,16987	3,000	15,51	14,60	0,91
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	501	C60N 16/1/B-16A	ks	5,16987	7,000	36,19	34,07	2,12
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	502	C60N 32/1/B-32A	ks	5,22433	1,000	5,22	4,92	0,31
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	503	C60N 16/3/B-10A	ks	18,14452	6,000	108,87	102,48	6,38
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	504	C60N 20/3/B-20A	ks	18,21713	1,000	18,22	17,15	1,07
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	505	Prúdový chránič ID 4P 40A/0,03	ks	58,82276	1,000	58,82	55,37	3,45
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	506	Zvodič prepätia SLP-275 V S	ks	45,93991	4,000	183,76	172,98	10,78
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	507	osadenie rozvádzača R.kch	ks	61,38213	1,000	61,38	57,78	3,60
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	508	Rozvadzač R.2						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	509	Rozvodnica zapustená plastová typ UK443 s dvierkami Z 690/340/90 mm (v,š,h) farba biela, 48 modulová, krytie IP30/20	ks	43,68208	1,000	43,68	41,12	2,56
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	510	Vypínač I 3P 40 / 40A	ks	24,68412	1,000	24,68	23,24	1,45
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	511	istič C60N 10/1/B-10A	ks	5,16987	9,000	46,53	43,80	2,73
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	512	C60N 16/1/B-16A	ks	5,16987	18,000	93,06	87,60	5,46
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	513	Prúdový chránič ID 4P 40A/0,03	ks	58,82276	2,000	117,65	110,75	6,90
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	514	Zvodič prepätia SLP-275 V S	ks	45,93991	4,000	183,76	172,98	10,78
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	515	osadenie rozvádzača R.2	ks	61,38213	1,000	61,38	57,78	3,60
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	516	Rozvadzač R.3						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	517	Rozvodnica zapustená plastová typ UK443 s dvierkami Z 560/340/90 mm (v,š,h) farba biela, 36 modulová, krytie IP30/20	ks	37,26955	1,000	37,27	35,08	2,19
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	518	Vypínač I 3P 40 / 40A	ks	24,68412	1,000	24,68	23,24	1,45
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	519	istič C60N 10/1/B-10A	ks	5,16987	6,000	31,02	29,20	1,82
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	520	C60N 16/1/B-16A	ks	5,16987	12,000	62,04	58,40	3,64
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	521	Prúdový chránič ID 4P 40A/0,03	ks	58,82276	1,000	58,82	55,37	3,45
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	522	Zvodič prepätia SLP-275 V S	ks	46,16075	4,000	184,64	173,82	10,83
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	523	osadenie rozvádzača R.3	ks	61,73838	1,000	61,74	58,12	3,62
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	524	5 - Trubkovanie pre štruktúrovanú kabeláž (D5)						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	525	Rúrka elektroinštalčná typ 23-23	m	1,15662	985,000	1 139,28	1072,47	66,81
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	526	Krabica prístrojová KP 68	ks	1,00752	44,000	44,33	41,73	2,60
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	527	Vyhľadanie vývodu alebo krabice	ks	1,97247	44,000	86,79	81,70	5,09
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	528	Odvíčkovanie a zavičkovanie krabic	ks	0,79026	44,000	34,77	32,73	2,04
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	529	Značenie trasy	m	0,91571	985,000	901,97	849,08	52,89
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	530	Svorkovno.prístrojová	ks	1,98038	44,000	87,14	82,03	5,11
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	531	Kábel štruktú.siete FTP4x2xAWG24 Cat 6A, LSOH	m	1,42574	1 975,000	2 815,83	2650,71	165,12
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	532	Zásuvka štrukt. Siete 2xRJ45/s, Cat 6A Pod om.	ks	15,09321	42,000	633,91	596,74	37,17
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	533	Kábel SYKFY 10x2x0,5	m	1,68578	15,000	25,29	23,80	1,48
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	534	Rúrka typ 23-29	m	1,18385	15,000	17,76	16,72	1,04
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	535	Dotový rozvádzač LEGRAND 19" 600/600, 2105/600/600 mm bez náplne	ks	448,62233	1,000	448,62	422,32	26,31
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	536	6 -Televízna anténa - Trubkovanie						

Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	537	Rúrka D23	merná jedn.	1,15662	985,000	1 139,28	1072,47	66,81
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	538	Krabica prístrojová KP 68	ks	1,00752	39,000	39,29	36,99	2,30
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	539	Vyhľadanie vývodu alebo krabice	ks	0,98486	985,000	970,09	913,20	56,89
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	540	Odvíkovanie a zavíčkovanie krabic	ks	1,00849	985,000	993,36	935,11	58,25
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	541	Značenie trasy	m	1,00849	985,000	993,36	935,11	58,25
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	542	Koaxiálny kábel VCCKY75-4,8	m	1,44573	985,000	1 424,04	1 340,53	83,51
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	543	7 - Domáci videotelefón						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	544	Rúrka elektroinštalačná typ 23-16	m	1,15662	35,000	40,48	38,11	2,37
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	545	Rúrka elektroinštalačná typ 23-23	m	1,36394	5,000	6,82	6,42	0,40
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	546	Kábel CYKY 3C x 1,5	m	1,45847	35,000	51,05	48,05	2,99
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	547	Kábel SYKFY 10x2x0,5	m	1,70393	20,000	34,08	32,08	2,00
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	548	Koaxiálny kábel 3dB	m	1,55280	5,000	7,76	7,31	0,46
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	549	Vnútorná stanica domáceho videotelefónu	ks	263,50998	1,000	263,51	248,06	15,45
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	550	Vonkajšia stanica domáceho videotelefónu	ks	260,78719	1,000	260,79	245,49	15,29
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	551	Elektrický vrátnik	ks	35,85971	1,000	35,86	33,76	2,10
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	552	Elektrický zámok	ks	55,93872	1,000	55,94	52,66	3,28
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	553	Zdroj	ks	39,94390	1,000	39,94	37,60	2,34
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	554	Ústredné vykurovanie						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	555	A.1 Strojné zariadenia - dodávka HERZ	kpl.	39150,11815	1	39 150,12	36854,35	2 295,77
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	556	A.2 Strojné zariadenia	kpl.	12857,08240	1	12 857,08	12103,14	753,94
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	557	A.3 Armatúry	kpl.	6132,98497	1	6 132,98	5773,35	359,64
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	558	A.4 Príslušenstvo	kpl.	1059,17397	1	1 059,17	997,06	62,11
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	559	A.5 Rúrový materiál	kpl.	12717,42688	1	12 717,43	11971,68	745,75
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	560	A.6 Nátery potrubia	kpl.	48,26237	1	48,26	45,43	2,83
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	561	A.7 Izolácia	kpl.	584,17336	1	584,17	549,92	34,26
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	562	A.8 Vykurovacie telesá	kpl.	11194,38818	1	11 194,39	10537,95	656,44
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	563	B. Montáž	kpl.	12577,36463	1	12 577,36	11839,83	737,54
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	564	C. Stavebné úpravy	kpl.	277,83466	1	277,83	261,54	16,29
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	565	Zdravotechnika						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	566	713 Izolácie tepelné						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	567	Montáž trubic MIRELON pre DN 15 (D20)	m	3,87912	250,000	969,78	912,91	56,87
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	568	MIRELON izolácia pre DN 15	m	2,51098	255,000	640,30	602,75	37,55
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	569	Montáž trubic MIRELON pre DN20 (D25)	m	3,91427	150,000	587,14	552,71	34,43
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	570	MIRELON izolácia pre DN20	m	2,62793	255,000	670,12	630,83	39,30
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	571	Montáž trubic MIRELON pre DN25 (D32)	m	3,95201	65,000	256,88	241,82	15,06
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	572	MIRELON izolácia pre DN 25	m	2,66618	66,300	176,77	166,40	10,37
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	573	Montáž trubic MIRELON pre DN32 (D40)	m	3,99019	45,000	179,56	169,03	10,53
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	574	MIRELON izolácia pre DN 32	m	2,85432	45,900	131,01	123,33	7,68
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	575	Montáž trubic MIRELON pre DN 40 (D50)	m	4,02577	18,000	72,46	68,21	4,25
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	576	MIRELON izolácia pre DN 40	m	3,43316	18,360	63,03	59,34	3,70
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	577	Montáž trubic MIRELON pre DN50 (D63)	m	4,05960	32,500	131,94	124,20	7,74
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	578	MIRELON izolácia pre DN50	m	3,75916	33,150	124,62	117,31	7,31
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	579	Plastové spony na spoje izolácie	kus	0,87553	200,000	175,11	164,84	10,27
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	580	721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	581	Potrubie REHAU RAUPIANO PLUS prrpájacie DN 50	m	12,17601	40,000	487,04	458,48	28,56
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	582	Potrubie REHAU RAUPIANO PLUS prrpájacie DN 75	m	15,45245	4,000	61,81	58,19	3,62
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	583	Potrubie REHAU RAUPIANO PLUS prrpájacie DN 100	m	19,05530	60,000	1 143,32	1076,27	67,04
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	584	Potrubie REHAU RAUPIANO PLUS odpadové hrdlové DN50	m	13,73786	28,000	384,66	362,10	22,56
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	585	Potrubie REHAU RAUPIANO PLUS odpadové hrdlové DN100	m	18,56587	160,000	2 970,54	2796,35	174,19
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	586	Potrubie REHAU PVC DN150	m	44,87388	30,000	1 346,22	1267,27	78,94
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	587	Potrubie REHAU PVC DN125	m	35,56476	55,000	1 956,06	1841,36	114,70
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	588	Podlahová vpusť HL310NPr-G	kus	39,12428	2,000	78,25	73,66	4,59
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	589	Podlahová vpusť HL310NPr	kus	34,12884	2,000	68,26	64,26	4,00
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	590	Prevzdušňovacia hlavica HL 900NECO	kus	25,24192	4,000	100,97	95,05	5,92
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	591	Vetracia hlavica HL 810-110	kus	20,41435	12,000	244,97	230,61	14,37
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	592	Prevzdušňovacia hlavica HL 904T-50	kus	22,05327	6,000	132,32	124,56	7,76
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	593	Prevzdušňovacia hlavica HL 904-50	kus	19,48242	8,000	155,86	146,72	9,14
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	594	Prevzdušňovacia hlavica HL 901-110	kus	26,37201	1,000	26,37	24,83	1,55
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	595	Čistiaca tvarovka DN100	kus	24,85403	23,000	571,64	538,12	33,52
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	596	Kanalizačná šachta kontrolná d=600mm REHAU+latinový poklop	kus	779,69588	2,000	1 559,39	1467,95	91,44
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	597	Lapač tukov KL LT1	kus	845,03329	1,000	845,03	795,48	49,55

Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	598	722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	599	Potr.systém REHAU RAUMULTI D20	m	12,17933	250,000	3 044,83	2866,28	178,55	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	600	Potr.systém REHAU RAUMULTI D25	m	14,13628	150,000	2 120,44	1996,10	124,34	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	601	Potr.systém REHAU RAUMULTI D32	m	16,99937	50,000	849,97	800,13	49,84	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	602	Potr.systém REHAU RAUMULTI (RAUTITAN) D40	m	22,24324	45,000	1 000,95	942,25	58,70	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	603	Potr.systém REHAU RAUMULTI (RAUTITAN) D50	m	29,65364	18,000	533,77	502,47	31,30	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	604	Potr.systém REHAU RAUMULTI (RAUTITAN) D63	m	28,13196	19,000	534,51	503,16	31,34	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	605	Potr.HDPE (alt. systém RAU PE-Xa D63)	m	14,87486	3,000	44,62	42,01	2,62	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	606	Potrubie z nehrdzavejúcej ocele DN25	m	30,53927	15,000	458,09	431,23	26,86	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	607	Potrubie z nehrdzavejúcej ocele DN 50	m	53,28250	13,500	719,31	677,13	42,18	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	608	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	6,92957	170,000	1 178,03	1108,95	69,08	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	609	Armatúry závitové s jedným závitom, ventily rohové T66+montáž	ks	9,01507	119,000	1 072,79	1009,88	62,91	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	610	Filter DN40+montáž	kus	25,42887	1,000	25,43	23,94	1,49	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	611	Armatúry závitové s dvomi závitmi ventily priame Ke 83 TG 1/2+montáž	ks	6,63342	34,000	225,54	212,31	13,23	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	612	Armatúry závitové s dvomi závitmi ventily priame Ke 83 TG 3/4+montáž	ks	11,00944	38,000	418,36	393,83	24,53	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	613	Montáž ventilu priameho, spätného	ks	6,27246	1,000	6,27	5,90	0,37	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	614	Spätný ventil DN40	kus	21,30235	1,000	21,30	20,05	1,25	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	615	Montáž ventilu poistného DN15	ks	6,23745	1,000	6,24	5,87	0,37	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	616	Poistný ventil DN 15	ks	25,58015	1,000	25,58	24,08	1,50	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	617	Armatúry závitové s dvomi závitmi ventily priame Ke 83 T G1+montáž	ks	12,44620	13,000	161,80	152,31	9,49	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	618	Armatúry závitové s dvomi závitmi ventily priame G 5/4+montáž	ks	17,12304	5,000	85,62	80,59	5,02	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	619	Armatúry závitové s dvomi závitmi ventily priame G 6/4+montáž	ks	27,95601	4,000	111,82	105,27	6,56	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	620	Armatúry závitové s dvomi závitmi ventily priame G 2+montáž	ks	28,40424	2,000	56,81	53,48	3,33	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	621	Spätný ventil DN25+montáž	ks	18,42102	4,000	73,68	69,36	4,32	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	622	Montáž vypúšťacieho ventilu	ks	6,17937	1,000	6,18	5,82	0,36	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	623	Vypúšťací ventil-1/2"	ks	6,75799	1,000	6,76	6,36	0,40	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	624	Montáž ventilu priameho, spätného	ks	6,43940	1,000	6,44	6,06	0,38	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	625	Spätný ventil DN50	kus	32,62666	1,000	32,63	30,71	1,91	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	626	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	2,76923	560,500	1 552,15	1461,13	91,02	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	627	Termostatický ventil proti obareniu DN25	kus	33,13884	1,000	33,14	31,20	1,94	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	628	Teploter	ks	18,48666	1,000	18,49	17,40	1,08	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	629	Tlakomer D160	ks	84,31375	1,000	84,31	79,37	4,94	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	630	Čerpadlo cirkulačné COMFORT UPS 25-80N GRUNDFOS	ks	198,52475	1,000	198,52	186,88	11,64	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	631	Tlaková nádobá REFLEX DD 33/10 bar	ks	73,47262	1,000	73,47	69,16	4,31	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	632	Termoregulačný ventil HONEYWELL alwa-kombi-4+montáž DN 15	ks	35,90217	5,000	179,51	168,98	10,53	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	633	Termoregulačný ventil HONEYWELL alwa-kombi-4+montáž DN 20	ks	40,22807	2,000	80,46	75,74	4,72	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	634	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	14,67498	5,581	81,90	77,10	4,80	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	635	725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety							
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	636	Montáž záchodovej misy normálnej	ks	28,24826	35,000	988,69	930,71	57,98	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	637	Diturvitová závesná WC misa s hlbokým splachovaním, nádržka pre montáž pod omietku	ks	310,41372	35,000	10 864,48	10227,39	637,09	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	638	wc misa	ks	140,00138	1,000	140,00	131,79	8,21	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	639	wc-splachovací systém 1	ks	452,00725	12,000	5 424,09	5106,02	318,07	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	640	wc-splachovací systém 2	ks	1233,03779	24,000	29 592,91	27857,58	1 735,33	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	641	wc-ovládacie tlačítko splachovania	ks	786,27152	36,000	28 305,77	26645,92	1 659,85	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	642	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	27,09970	35,000	948,49	892,87	55,62	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	643	umývadlo	ks	47,69784	35,000	1 669,42	1571,53	97,90	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	644	umývatko	ks	302,39098	1,000	302,39	284,66	17,73	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	645	umývadlový sifón	ks	10,66655	36,000	384,00	361,48	22,52	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	646	Montáž vane bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou oceľových	súb	59,77018	1,000	59,77	56,27	3,50	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	647	vaňa	ks	207,80917	1,000	207,81	195,62	12,19	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	648	Montáž drezov bez výtok.armatúr so zápach.uzávierkou nerez jednoduchých	súb	28,33654	2,000	56,67	53,35	3,32	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	649	Drezy nerezové MA II s nerez rámom	ks	107,07267	2,000	214,15	201,59	12,56	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	650	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	7,43541	37,000	275,11	258,98	16,13	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	651	batéria-umývadlo	ks	42,73548	36,000	1 538,48	1448,26	90,22	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	652	Batéria drezová stojánková-cena podľa výberu	ks	34,45883	2,000	68,92	64,88	4,04	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	653	Montáž batérie vaňovej nástennej G 1/2	súb	7,45652	1,000	7,46	7,02	0,44	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	654	batéria-vaňa	ks	47,92813	1,000	47,93	45,12	2,81	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	655	Montáž batérie sprchovej nástennej s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	8,32757	28,000	233,17	219,50	13,67	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	656	batéria-sprcha	ks	50,13261	28,000	1 403,71	1321,40	82,31	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	657	ručná sprcha	ks	24,09775	34,000	819,32	771,28	48,05	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	658	sprchová hadica	ks	8,07834	34,000	274,66	258,56	16,11	

Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	659	sprchová vanička 800	ks	226,37445	25,000	5 659,36	5327,50	331,87
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	660	sprchová vanička 1200	ks	226,37445	4,000	905,50	852,40	53,10
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	661	sprchové kúty 800	ks	291,32663	8,000	2 330,61	2193,95	136,67
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	662	sprchové kúty 800 x 800	ks	291,32663	17,000	4 952,55	4662,13	290,42
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	663	sprchové kúty 1200	ks	543,86313	4,000	2 175,45	2047,88	127,57
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	664	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	15,55883	4,000	62,24	58,59	3,65
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	665	výlevka-upratovačka	ks	126,74635	4,000	506,99	477,26	29,73
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	666	Montáž batérie nástennej pre výlevku	ks	7,43797	4,000	29,75	28,01	1,74
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	667	batéria výlevka	ks	51,55918	4,000	206,24	194,14	12,09
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	668	Montáž pisoárov	súb	18,05701	2,000	36,11	34,00	2,12
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	669	urinál	ks	100,84727	2,000	201,69	189,87	11,83
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	670	Montáž dvierok plastových	ks	6,91670	30,000	207,50	195,33	12,17
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	671	Dvierka plastové 15/30cm	ks	8,62844	30,000	258,85	243,67	15,18
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	672	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	3,44748	257,417	887,44	835,40	52,04
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	673	Malý objekt						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	674	ASR						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	675	1 Zemné práce						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	676	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4	m3	21,68939	3,619	78,49	73,89	4,60
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	677	Zvislé premiestnenie výkopu z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	31,73758	3,619	114,86	108,12	6,74
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	678	Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4 do 5000 m	m3	5,95605	3,619	21,55	20,29	1,26
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	679	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	27,01697	3,619	97,77	92,04	5,73
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	680	2 Zakladanie						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	681	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m3	117,84060	3,619	426,47	401,46	25,01
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	682	3 Zvislé a kompletné konštrukcie						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	683	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 500mm	m3	160,35553	1,155	185,21	174,35	10,86
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	684	Murivo nosné z tvárnic YTONG hladkých na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.200 P4-500	m3	141,46153	3,805	538,26	506,70	31,56
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	685	X Betón klenieb železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	156,88786	12,302	1 930,03	1816,86	113,18
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	686	Debnenie klenieb vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	m2	25,80462	123,020	3 174,48	2988,33	186,15
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	687	Debnenie klenieb vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	m2	7,28229	123,020	895,87	843,33	52,53
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	688	Výstuž klenbových pásov z ocele 10505	t	1394,98465	1,722	2 402,16	2261,30	140,86
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	689	Obmúrovka z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100 mm	m2	19,21549	3,400	65,33	61,50	3,83
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	690	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100, P2-500	m2	19,05420	23,800	453,49	426,90	26,59
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	691	4 Vodorovné konštrukcie						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	692	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	151,05851	1,198	180,97	170,36	10,61
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	693	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	1450,98701	0,144	208,94	196,69	12,25
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	694	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	21,34118	5,805	123,89	116,62	7,26
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	695	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,21990	5,805	24,50	23,06	1,44
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	696	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	11,76192	6,030	70,92	66,77	4,16
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	697	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	3,54691	6,030	21,39	20,13	1,25
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	698	5 Komunikácie						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	699	Podklad z makadamu hr.200mm	m2	7,88280	11,600	91,44	86,08	5,36
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	700	6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	701	Vnútna omietka vápenocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2	8,54977	45,476	388,81	366,01	22,80
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	702	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	126,48123	9,155	1 157,94	1090,03	67,90
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	703	Dlažba z tehál do makadamu	m2	37,67471	11,600	437,03	411,40	25,63
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	704	9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	705	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírkou 0, 80 do 1,00 m a výšky 10-30 m	m2	2,59393	341,585	886,05	834,09	51,96
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	706	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírkou 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1,93490	341,585	660,93	622,18	38,76
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	707	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového a s podlahami, šírkou 0,80-1,00 m a výšky 10 do 30m	m2	1,96647	341,585	671,72	632,33	39,39
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	708	Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	4,45882	190,900	851,19	801,27	49,91
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	709	Lešenie fahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	6,54652	4,800	31,42	29,58	1,84
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	710	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	3,02556	250,090	756,66	712,29	44,37
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	711	99 Presun hmôt HSV						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	712	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	13,33343	119,271	1 590,29	1497,04	93,25
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	713	713 Izolácie tepelné						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	714	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	m2	1,79883	108,000	194,27	182,88	11,39
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	715	Zvuková izolácia MPS hr.100 mm	m2	7,17550	110,160	790,45	744,10	46,35
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	716	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	1,73734	183,100	318,11	299,45	18,65
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	717	Zvuková izolácia PTN po stlačení hr. 50 mm	m2	7,14354	186,762	1 334,14	1255,91	78,23
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	718	Montáž tepelnej (zvukovej) izolácie pásmi stien, prichytením drôti	m2	3,28676	55,188	181,39	170,75	10,64
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	719	Nobasil MPS hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny	m2	10,26478	29,629	304,14	286,30	17,83

Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	720	Zvuková izolácia MPS hr.100 mm	m2	7,18886	26,663	191,68	180,44	11,24
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	721	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu, stiech prekrytím pásmom do výšky 100mm PE fólia	m2	2,93830	183,100	538,00	506,45	31,55
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	722	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	3,19064	10,000	31,91	30,04	1,87
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	723	762 Konštrukcie tesárske						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	724	Montáž debnenia stiech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	3,49858	183,840	643,18	605,46	37,72
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	725	Drevené dosky hr.18mm na základ strechy	m3	237,92611	3,640	866,05	815,27	50,79
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	726	Montáž latovania stiech - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	2,26160	183,840	415,77	391,39	24,38
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	727	Laty akosť I do 25cm2 x200-375cm	m3	246,07192	0,632	155,52	146,40	9,12
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	728	Oprava konštrukcie striešky nad vstupom, odhad	kpl	2387,41336	1,000	2 387,41	2247,42	140,00
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	729	Drevená palubová podlaha - D+M	m2	34,25377	160,900	5 511,43	5188,24	323,19
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	730	Spätná montáž demontovaného záklopu stropov	m2	3,26929	108,000	353,08	332,38	20,70
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	731	Demontáž záklopov stropov vrchných pre možnosť vloženia zvuk.izolácie -010400t	m2	2,03947	108,000	220,26	207,35	12,92
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	732	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	5,74577	15,000	86,19	81,13	5,05
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	733	763 Konštrukcie - drevostavby						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	734	Obklad steny sadrokartónom	m2	23,77842	42,250	1 004,64	945,73	58,91
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	735	Priečka drevená vnútorná zo zvukovou izoláciou hr.100mm bez obkladu - D+M	m2	25,28506	16,008	404,76	381,03	23,74
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	736	Priečka drevená vnútorná zo zvukovou izoláciou hr.120mm bez obkladu - D+M	m2	28,05827	15,420	432,66	407,29	25,37
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	737	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	22,13018	6,800	150,49	141,66	8,82
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	738	764 Konštrukcie klampiarske						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	739	Zlaby z Al plechu s eloxovanou, farebnou povrchovou úpravou pododkľapové polkruhové r 330 mm	m	20,44037	31,200	637,74	600,34	37,40
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	740	Oplechovanie parapetov z Al plechu s eloxovanou, farebnou povrchovou úpravou vrátane rohov r 330 mm	m	11,44385	21,600	247,19	232,69	14,50
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	741	Odpadové rúry z Al plechu s eloxovanou, farebnou povrchovou úpravou kruhové s priemerom 100 mm	m	13,98128	15,000	209,72	197,42	12,30
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	742	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,01491	25,000	125,37	118,02	7,35
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	743	766 Konštrukcie stolárske						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	744	Vstupné dvere drevené dubové s izolačným dvojsklom135/210cm, pol. 034-D+M	kus	1564,89955	1,000	1 564,90	1473,13	91,77
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	745	Vstupné dvere drevené 1-kridlové dubové s izolačným dvojsklom 80/200cm, pol. 035-D+M	kus	1089,65980	1,000	1 089,66	1025,76	63,90
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	746	Okno drevené dubové s pevným zasklením s izolač.dvojsklom, 180/135cm, pol.036-D+M	kus	1016,78811	1,000	1 016,79	957,16	59,62
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	747	Okno drevené dubové s izolač.dvojsklom, otv.-sklopné, 178/130cm, pol.037-D+M	kus	956,44928	1,000	956,45	900,36	56,09
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	748	Okno drevené dubové s izolač.dvojsklom, otv.-sklopné, 258/130cm, pol.038-D+M	kus	1399,21344	1,000	1 399,21	1317,16	82,05
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	749	Okno drevené dubové s izolač.dvojsklom, otv.-sklopné, 60/60cm, pol.039-D+M	kus	299,63733	1,000	299,64	282,07	17,57
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	750	Okno drevené dubové s izolač.dvojsklom, otv.-sklopné, 202/80cm, pol.040-D+M	kus	785,36062	1,000	785,36	739,31	46,05
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	751	Okno drevené dubové s izolač.dvojsklom, otv.-sklopné, 96/155cm, pol.042-D+M	kus	559,50000	8,000	4 476,00	4213,53	262,47
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	752	Okno drevené dubové s izolač.dvojsklom, otv.-sklopné, 96/155cm, pol.042-D+M	kus	628,03901	4,000	2 512,16	2364,84	147,31
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	753	Okno drevené dubové s izolač.dvojsklom, otv.-sklopné, 92/60cm, pol.043-D+M	kus	373,20971	2,000	746,42	702,65	43,77
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	754	Okno drevené dubové s izolač.dvojsklom, otv.-sklopné, 99/60cm, pol.044-D+M	kus	383,29054	1,000	383,29	360,81	22,48
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	755	Dvere drevené dubové plné 1-kridlové 100/210cm, pol.D17-D+M	kus	1152,79842	1,000	1 152,80	1085,20	67,60
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	756	Drevené zábradlie schodiska - D+M	kus	486,72275	1,000	486,72	458,18	28,54
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	757	Montáž dverového kridla kompletiz.otvárateľného do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	6,69958	8,000	53,60	50,45	3,14
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	758	Dvere60-90/197 cm plné obyčajné, odýhované	ks	182,36661	8,000	1 458,93	1373,38	85,55
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	759	Kovanie dverných kridiel	kus	9,31015	8,000	74,48	70,11	4,37
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	760	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny do 170 mm	ks	31,88336	4,000	127,53	120,05	7,48
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	761	Zárubňa dýhovaná, obložková, do hrúbky múru 120	ks	98,50810	4,000	394,03	370,93	23,11
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	762	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	37,10431	4,000	148,42	139,71	8,70
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	763	Zárubňa dýhovaná, obložková, do hrúbky múru 220	ks	125,80066	4,000	503,20	473,69	29,51
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	764	Montáž obloženia stien palubkami na pero a drážku	m2	6,27930	346,179	2 173,76	2046,29	127,47
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	765	Drevený obklad-dosky tatranský profil hr. 24 mm, š.200mm	m2	11,66448	360,026	4 199,52	3953,26	246,26
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	766	Montáž obloženia podhlavov rovných preglejou hr. 24mm	m2	7,21696	223,580	1 613,57	1518,95	94,62
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	767	Preglejka - breza, hr. 24 mm	m2	24,00136	228,052	5 473,56	5152,59	320,97
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	768	Ostatné - montáž obloženia ostenia tatranský profil	m2	8,13780	7,823	63,66	59,93	3,73
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	769	Drevený obklad-dosky tatranský profil hr. 24 mm	m2	11,72056	8,136	95,36	89,77	5,59
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	770	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	172,50447	0,500	86,25	81,19	5,06
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	771	771 Podlahy z dlaždíc						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	772	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu	m2	16,69019	7,695	128,43	120,90	7,53
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	773	Montáž soklikov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovne výška 60 mm	m	2,69969	15,470	41,76	39,32	2,45
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	774	Montáž soklikov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,schod.stupňovité v 60mm	m	3,31084	6,030	19,96	18,79	1,17
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	775	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	m2	12,46439	22,200	276,71	260,48	16,23
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	776	Dlaždice keramické GRES	m2	11,51550	31,809	366,30	344,82	21,48
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	777	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,76268	4,900	33,14	31,19	1,94
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	778	781 Dokončovacie práce a obklady						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	779	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	16,47707	64,288	1 059,28	997,16	62,12
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	780	Obkladačky keramické	m2	10,01121	65,574	656,47	617,98	38,50

Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	781	Montáž obkladov stien z obkladačiek tehlových kladených do malty	m2	22,22049	33,490	744,16	700,53	43,64
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	782	Dodávka pohľadovej tehly na obklad	m2	34,75840	34,160	1 187,35	1 117,72	69,63
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	783	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	31,53703	2,000	63,07	59,38	3,70
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	784	783 Dokončovacie práce - nátery						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	785	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	2,83272	577,582	1 636,13	1 540,18	95,94
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	786	Nátery tesárskych konštrukcií protihnilobné, protiplesňové	m2	3,28771	413,640	1 359,93	1 280,18	79,75
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	787	Náter a vyspravenie vonkajšej fasády	m2	8,17478	232,700	1 902,27	1 790,72	111,55
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	788	784 Dokončovacie práce - malby						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	789	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	1,43726	24,700	35,50	33,42	2,08
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	790	Malby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. do 3, 80 m	m2	1,68807	37,300	62,96	59,27	3,69
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	791	Malý objekt - búracie práce						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	792	1 Zemné práce						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	793	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	64,95930	44,869	2 914,66	2 743,74	170,92
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	794	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	28,85338	44,869	1 294,62	1 218,71	75,92
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	795	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	5,15375	44,869	231,24	217,68	13,56
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	796	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	18,65053	44,869	836,83	787,76	49,07
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	797	9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	798	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	4,48248	128,900	577,79	543,91	33,88
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	799	Búranie priečok z tehl pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	3,52501	3,284	11,58	10,90	0,68
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	800	Búranie muriva nadzákladového z tehl pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	20,75020	3,673	76,22	71,75	4,47
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	801	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	2,97276	17,900	53,21	50,09	3,12
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	802	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla do 1, 5 m2	ks	1,05624	36,000	38,02	35,79	2,23
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	803	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla do 2 m2	ks	1,22782	17,000	20,87	19,65	1,22
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	804	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	10,44061	1,080	11,28	10,61	0,66
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	805	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	6,61423	9,000	59,53	56,04	3,49
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	806	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	5,30027	14,520	76,96	72,45	4,51
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	807	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	5,92702	15,000	88,91	83,69	5,21
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	808	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	6,39970	12,100	77,44	72,90	4,54
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	809	Vybúranie sklobetónovej steny	m2	7,93853	3,060	24,29	22,87	1,42
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	810	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	58,88182	0,423	24,91	23,45	1,46
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	811	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	5,08101	0,344	1,75	1,65	0,10
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	812	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	34,00739	0,588	20,00	18,82	1,17
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	813	Otčenenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	3,57251	82,964	296,39	279,01	17,38
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	814	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	3,62281	58,760	212,88	200,39	12,48
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	815	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	9,57813	20,235	193,81	182,45	11,37
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	816	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,15481	40,470	451,44	424,96	26,47
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	817	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,13581	161,880	183,86	173,08	10,78
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	818	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,79066	40,470	355,76	334,90	20,86
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	819	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,68736	323,760	546,30	514,27	32,04
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	820	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	19,37086	25,218	488,49	459,85	28,65
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	821	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	25,69441	15,252	391,89	368,91	22,98
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	822	721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia a vodovod						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	823	Búranie starých rozvodov vody	kpl	398,45598	1,000	398,46	375,09	23,37
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	824	Búranie starých rozvodov kanalizácie	kpl	330,72496	1,000	330,72	311,33	19,39
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	825	725 Zdravotechnika - zariad. predmety						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	826	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	6,11683	3,000	18,35	17,27	1,08
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	827	Demontáž prísosrov -0,03968t	súb	7,44183	1,000	7,44	7,01	0,44
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	828	Demontáž umývadliet alebo umývadliet bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	4,33281	4,000	17,33	16,31	1,02
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	829	Demontáž vane -0,09510t	súb	5,23139	1,000	5,23	4,92	0,31
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	830	Demontáž batérie -0,00156t	súb	2,96592	6,000	17,80	16,75	1,04
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	831	735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	832	Demontáž radiátorov	kpl	330,92652	1,000	330,93	311,52	19,41
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	833	762 Konštrukcie tesárske						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	834	Vyrezanie otvorov v stenách a priečkach s debnením hr. do 32 mm obojstranne plochy otvoru do 1 m2	m2	17,81364	2,870	51,13	48,13	3,00
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	835	Demontáž stien a priečok z polohraného reziva alebo tyčoviny, -0,07700t	m2	2,69321	68,985	185,79	174,90	10,89
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	836	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st., z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600t	m2	1,79515	183,200	328,87	309,59	19,29
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	837	763 Konštrukcie - drevostavby						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	838	Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, -0,02461t	m2	6,66786	65,287	435,32	409,80	25,53
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	839	764 Konštrukcie klampiarske						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	840	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	1,88454	183,200	345,25	325,00	20,25
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	841	766 Konštrukcie stolárske						

Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	842	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01000t	m2	4,85177	285,607	1 385,70	1304,44	81,26
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	843	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, - 0,00800t	m2	2,25382	285,607	643,71	605,96	37,75
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	844	Demontáž obloženia podlahu stien, palub.doskami, -0,01000t	m2	5,53214	103,800	574,24	540,56	33,67
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	845	Demontáž obloženia podlahu stien, podkladových roštov, - 0,00800t	m2	1,83879	103,800	190,87	179,67	11,19
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	846	776 Podlahy povlakové						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	847	Odstránenie povlakových podláh z nášapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	3,19141	113,800	363,18	341,89	21,30
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	848	21-M Elektromontáže						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	849	Demontáž starých el. rozvodov	kpl	823,79070	1,000	823,79	775,48	48,31
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	850	Malý objekt - Elektroinštalácia						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	851	Elektroinštalácia	kpl	2991,14986	1	2 991,15	2815,75	175,40
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	852	Rozvádzače	kpl	697,90877	1	697,91	656,98	40,93
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	853	Štruktúrovaná kabeľáž (T+DS)	kpl	485,89387	1	485,89	457,40	28,49
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	854	Televízna anténa	kpl	249,58019	1	249,58	234,94	14,64
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	855	Malý objekt - Ústredné vykurovanie						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	856	A.1 Strojné zariadenia	kompl.	1043,29612	1	1 043,30	982,12	61,18
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	857	A.2 Armatúry	kompl.	482,61929	1	482,62	454,32	28,30
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	858	A.3 Príslušenstvo	kompl.	51,03568	1	51,04	48,04	2,99
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	859	A.4 Rúrový materiál	kompl.	825,85367	1	825,85	777,43	48,43
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	860	A.5 Izolácia	kompl.	102,64967	1	102,65	96,63	6,02
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	861	A.6 Vykurovacie telesá	kompl.	1505,49258	1	1 505,49	1417,21	88,28
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	862	B. Montáž	kompl.	1206,28071	1	1 206,28	1135,54	70,74
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	863	Malý objekt - Zdravotechnika						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	864	1 Zemné práce						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	865	Priplatok k cenám za sŕaženie výkopu pre všetky triedy	m3	14,58395	2,000	29,17	27,46	1,71
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	866	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	14,37194	4,000	57,49	54,12	3,37
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	867	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	1,65275	4,000	6,61	6,22	0,39
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	868	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením na každé 3 m výšky	m3	29,86133	4,000	119,45	112,44	7,00
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	869	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2,33637	1,000	2,34	2,20	0,14
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	870	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	2,45807	1,000	2,46	2,31	0,14
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	871	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, ťachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,69215	2,000	7,38	6,95	0,43
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	872	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	12,87283	1,000	12,87	12,12	0,75
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	873	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	40,43831	0,400	16,18	15,23	0,95
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	874	713 Izolácie tepelné						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	875	Montáž trubic MIRELON hr.min 9 mm pre DN 15 (D20)	m	3,80432	58,000	220,65	207,71	12,94
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	876	MIRELON izolácia pre DN 15	m	2,64387	59,160	156,41	147,24	9,17
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	877	Montáž trubic MIRELON hr.min 9mm pre DN20 (D25)	m	3,82641	35,000	133,92	126,07	7,85
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	878	MIRELON izolácia pre DN20	m	2,76835	35,700	98,83	93,03	5,80
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	879	Montáž trubic MIRELON pre DN25 (D32)	m	3,84831	5,000	19,24	18,11	1,13
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	880	MIRELON izolácia hr.min 9 mm pre DN 25	m	3,00163	5,100	15,31	14,41	0,90
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	881	Plastové spony na spoje izolácie	kus	0,82189	100,000	82,19	77,37	4,82
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	882	721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	883	Potrubie REHAU PVC DN100	m	30,22876	5,000	151,14	142,28	8,86
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	884	Potrubie REHAU PVC DN125	m	39,76137	27,000	1 073,56	1010,60	62,95
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	885	Potrubie systém HT (do100 st.C-REHAU PP odpadové hrdlové D110	m	19,20131	10,000	192,01	180,75	11,26
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	886	Potrubie systém HT (do 100 st.C)-REHAU PP odpadové hrdlové D50	m	13,41920	5,000	67,10	63,16	3,93
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	887	Potrubie systém HT (do 100 st.C)-REHAU PP prpájacie D 50	m	11,99307	5,000	59,97	56,45	3,52
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	888	Potrubie systém HT (do 100 st.C)-REHAU PP prpájacie D110	m	18,92141	3,000	56,76	53,44	3,33
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	889	Podomiet.záp.zúvävierka HL 406	ks	29,05317	1,000	29,05	27,35	1,70
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	890	Prevzdušňovacia hlavica HL 900NECO-110	kus	20,22359	1,000	20,22	19,04	1,19
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	891	Vetracia hlavica HL 810-110	kus	21,20303	2,000	42,41	39,92	2,49
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	892	Prevzdušňovacia hlavica HL 904-50	kus	15,87519	1,000	15,88	14,94	0,93
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	893	Podlahová vpusť HL310NPR-110	kus	47,24450	1,000	47,24	44,47	2,77
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	894	Čistiaca tvarovka ČT110	kus	23,77993	3,000	71,34	67,16	4,18
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	895	722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	896	Potr.systém REHAU RAUMULTI-PE-Xa D20	m	12,41774	58,000	720,23	677,99	42,23
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	897	Potr.systém REHAU RAUMULTI-PE-Xa D25	m	13,73687	35,000	480,79	452,60	28,19
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	898	Potr.systém REHAU RAUMULTI -PE-Xa D32	m	17,48284	5,000	87,41	82,29	5,13
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	899	Potr.HDPE (alt. systém RAU PE-Xa D32)	m	11,17974	12,000	134,16	126,29	7,87
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	900	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	6,65361	16,000	106,46	100,21	6,24
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	901	Montáž vodovodných armatúr s jedným závitom ostatných typov G1/2	ks	6,45801	11,000	71,04	66,87	4,17

Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	902	Armatúry závitové s jedným závitom, ventily rohové T66	ks	6,55721	11,000	72,13	67,90	4,23
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	903	Armatúry závitové s dvomi závitmi ventily priame Ke 83 TG 1/2+montáž	ks	10,66523	2,000	21,33	20,08	1,25
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	904	Armatúry závitové s dvomi závitmi ventily priame Ke 83 TG 3/4+montáž	ks	15,28355	3,000	45,85	43,16	2,69
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	905	Montáž ventilu priameho, spätného	ks	6,66871	1,000	6,67	6,28	0,39
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	906	Spätný ventil DN15	kus	11,26258	1,000	11,26	10,60	0,66
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	907	Montáž ventilu poistného DN20	ks	6,24857	1,000	6,25	5,88	0,37
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	908	Poistný ventil DN 20	ks	16,50732	1,000	16,51	15,54	0,97
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	909	Montáž ventilu vypúšťacieho -1/2"	ks	6,45801	3,000	19,37	18,24	1,14
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	910	Vypúšťací ventil-1/2"	ks	5,21573	3,000	15,65	14,73	0,92
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	911	Montáž ventilu priameho, spätného	ks	6,64677	1,000	6,65	6,26	0,39
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	912	Spätný ventil DN25	kus	17,26915	1,000	17,27	16,26	1,01
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	913	Teplomer	ks	18,18543	1,000	18,19	17,12	1,07
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	914	Tlakomer D160	ks	24,65318	1,000	24,65	23,21	1,45
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	915	Čerpadlo cirkulačné COMFORT UPS 15-14 BUT GRUNDFOS	ks	165,54209	1,000	165,54	155,83	9,71
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	916	Tlaková nádobá REFLEX DD 33/10 bar	ks	61,75227	1,000	61,75	58,13	3,62
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	917	Filter DN25+montáž	kus	23,39206	1,000	23,39	22,02	1,37
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	918	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	2,76842	110,000	304,53	286,67	17,86
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	919	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	20,97842	1,088	22,82	21,49	1,34
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	920	725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	921	Montáž záchovej misy novej	ks	28,65083	3,000	85,95	80,91	5,04
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	922	Dotykový závesný WC misa s hĺbkovým splachovaním, nádržka pre montáž pod omietku	ks	296,93421	3,000	890,80	838,57	52,24
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	923	wc-splachovací systém 2	ks	41,60952	3,000	124,83	117,51	7,32
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	924	wc-ovládacie tlačidlo splachovania	ks	35,27152	3,000	105,81	99,61	6,20
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	925	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho ditritu na skrutky do muriva	súb	25,77361	3,000	77,32	72,79	4,53
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	926	umývadlo	ks	45,38208	3,000	136,15	128,16	7,98
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	927	umývadlový sifón	ks	12,53039	3,000	37,59	35,39	2,20
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	928	Montáž vaničky sprchovej	súb	25,09363	2,000	50,19	47,24	2,94
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	929	sprchová vanička 800	ks	165,86614	2,000	331,73	312,28	19,45
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	930	sprchová vanička 1200	ks	269,88682	2,000	539,77	508,12	31,65
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	931	Montáž drezov bez výtok.armatúr so zápch.uzávierkou nerez jednouchých	súb	27,62147	1,000	27,62	26,00	1,62
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	932	Drezy nerezové MA II s nerez rámom	ks	98,36637	1,000	98,37	92,60	5,77
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	933	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	7,37058	4,000	29,48	27,75	1,73
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	934	batéria-umývadlo	ks	42,05020	3,000	126,15	118,75	7,40
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	935	Batéria drezová stojánková-cena podľa výberu	ks	45,17867	1,000	45,18	42,53	2,65
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	936	Montáž batérie sprchovej nástennej s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	7,71007	2,000	15,42	14,52	0,90
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	937	batéria-sprcha	ks	43,90236	2,000	87,80	82,66	5,15
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	938	Montáž dvierok plastových	ks	7,58268	3,000	22,75	21,41	1,33
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	939	Dvierka plastové 15/30cm	ks	9,28323	3,000	27,85	26,22	1,63
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	940	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	3,65240	21,920	80,06	75,37	4,69
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	941	PRÍZEMNÝ OBJEKT (Ubytovňa) - stavebná časť						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	942	ASR						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	943	3 Zvislé a kompletné konštrukcie						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	944	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 500mm	m3	139,49005	0,201	28,04	26,39	1,64
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	945	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100, P2-500	m2	17,12362	8,138	139,35	131,18	8,17
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	946	6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	947	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2	7,44884	40,978	305,24	287,34	17,90
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	948	Mazanina z betónu prostého tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	110,39893	4,145	457,60	430,77	26,83
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	949	9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	950	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky 10-30 m	m2	2,36862	172,620	408,87	384,89	23,98
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	951	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1,82933	172,620	315,78	297,26	18,52
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	952	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky 10 do 30m	m2	1,81548	172,620	313,39	295,01	18,38
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	953	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	3,98982	82,900	330,76	311,36	19,40
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	954	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	2,86865	102,083	292,84	275,67	17,17
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	955	99 Presun hmôt HSV						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	956	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	13,37857	18,750	250,85	236,14	14,71
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	957	713 Izolácie tepelné						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	958	Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, rebrovým spodkom s úpravou viaz. d	m2	3,59459	90,000	323,51	304,54	18,97
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	959	Nobasil MPE hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	10,55050	88,452	933,21	878,49	54,72
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	960	Nobasil MPE hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	5,68357	6,048	34,37	32,36	2,02
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	961	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	1,46951	82,900	121,82	114,68	7,14
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	962	Zvuková izolácia PTN po stlačení hr. 50 mm	m2	6,53045	84,558	552,20	519,82	32,38

Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	963	Montáž tepelnej (zvukovej) izolácie pásmi stien, prichytením drôťmi	m2	2,96680	16,910	50,17	47,23	2,94
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	964	Nobasil MPS hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny	m2	9,44633	17,248	162,93	153,38	9,55
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	965	Izolácie tepelné podlah, stropov zvrchu, stiech prekrytím pásmom do výšky 100mm PE fólia	m2	1,91959	82,900	159,13	149,80	9,33
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	966	Parozábrana - D+M	m2	2,07470	90,000	186,72	175,77	10,95
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	967	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,35436	31,113	42,14	39,67	2,47
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	968	762 Konštrukcie tesárske						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	969	Montáž debnenia stiech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	3,21935	128,360	413,24	389,00	24,23
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	970	Drevené dosky hr.18mm na záklap strechy	m3	211,37957	2,542	537,33	505,82	31,51
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	971	Montáž latovania stiech - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	2,09450	128,360	268,85	253,09	15,77
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	972	Laty akosť I do 25cm2 x200-375cm	m3	218,86793	0,441	96,52	90,86	5,66
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	973	763 Konštrukcie - drevostavby						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	974	SDK podlah do vlhkého prost. 1x12,5 na závesoch a rošte	m2	27,60567	5,000	138,03	129,93	8,09
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	975	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	3,11332	1,425	4,44	4,18	0,26
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	976	764 Konštrukcie klampiarske						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	977	Krytiny z Al plechu s eloxovanou, farebnou povrchovou úpravou hladké strešné z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30 st.,	m2	57,51581	128,360	7 382,73	6949,81	432,92
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	978	Zlaby z Al plechu, s eloxovanou, farebnou povrchovou úpravou pododkľapové polkruhovité R 330 mm	m	31,61503	19,800	625,98	589,27	36,71
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	979	Oplechovanie parapetov z Al plechu s eloxovanou, farebnou povrchovou úpravou vrátane rohov R 330 mm	m	23,37864	10,360	242,20	228,00	14,20
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	980	Odpadové rúry z Al plechu s eloxovanou, farebnou povrchovou úpravou kruhové s priemerom 100 mm	m	27,20887	8,600	234,00	220,27	13,72
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	981	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	2,36108	106,052	250,40	235,71	14,68
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	982	765 Konštrukcie - krytiny tvrdé						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	983	Poistná hydroizolácia	m2	3,26001	128,360	418,46	393,92	24,54
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	984	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	3,64399	3,077	11,21	10,56	0,66
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	985	766 Konštrukcie stolárske						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	986	Drevené dvere dubové vstupné 96/210cm, pol. O45-D+M	kus	1049,07857	1,000	1 049,08	987,56	61,52
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	987	Drevené okno dubové s izolač. dvojsklopné, 120/95cm, pol. O46-D+M	kus	344,50427	1,000	344,50	324,30	20,20
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	988	Drevené okno dubové s izolač. dvojsklopné, 85/1260cm, pol. O47-D+M	kus	356,08225	3,000	1 068,25	1005,60	62,64
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	989	Drevené okno dubové s izolač. dvojsklopné, 67/60cm, pol. O48-D+M	kus	266,87431	3,000	800,62	753,67	46,95
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	990	Drevené okno dubové s izolač. dvojsklopné, 290/120cm, pol. O49-D+M	kus	1161,27071	2,000	2 322,54	2186,35	136,19
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	991	Vstupné dvere drevené 1-kridlové dubové s izolačným dvojsklopné so zár. 80/200cm, pol. O35-D+M	kus	976,36654	1,000	976,37	919,11	57,25
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	992	Montáž dverového kridla kompletiz. otvárateľného do oceľovej alebo sošňového zárubne, jednokridlové	ks	6,69958	3,000	20,10	18,92	1,18
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	993	Dvere60-90/197 cm plné obyčajné, odýhované	ks	182,34032	3,000	547,02	514,94	32,08
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	994	Kovanie dverných kridiel	kus	9,31015	3,000	27,93	26,29	1,64
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	995	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny do 170 mm	ks	31,88336	2,000	63,77	60,03	3,74
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	996	Zárubňa dýhovaná, obložková, do hrúbky múru 120	ks	98,50810	2,000	197,02	185,46	11,55
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	997	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	37,10431	1,000	37,10	34,93	2,18
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	998	Zárubňa dýhovaná, obložková, do hrúbky múru 220	ks	125,80066	1,000	125,80	118,42	7,38
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	999	Montáž obloženia stien palubovkami na pero a drážku	m2	6,27930	161,060	1 011,34	952,04	59,31
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1000	Drevený obklad-dosky transakčný profil hr. 24 mm, š. 200mm	m2	11,66448	167,502	1 953,82	1839,25	114,57
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1001	Montáž obloženia podhlavov rovných preglejkou hr. 24mm	m2	7,82163	124,400	973,01	915,95	57,06
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1002	Preglejka - breza, hr. 24 mm	m2	24,00136	126,888	3 045,48	2866,90	178,59
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1003	Ostatné - montáž obloženia ostenia transakčný profil	m2	8,13780	1,825	14,85	13,98	0,87
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1004	Drevený obklad-dosky transakčný profil hr. 24 mm	m2	11,72056	1,898	22,25	20,94	1,30
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1005	Drevené dvere vnútorné dubové presklené so zár. 80/200cm, pol. D18-D+M	kus	672,36128	3,000	2 017,08	1898,80	118,28
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1006	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	1,30704	170,560	222,93	209,86	13,07
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1007	771 Podlahy z dlaždíc						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1008	Montáž soklikov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné výška 60 mm	m	2,69969	13,840	37,36	35,17	2,19
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1009	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	m2	12,46439	29,500	367,70	346,14	21,56
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1010	Dlaždice keramické GRES	m2	11,51550	30,937	356,26	335,36	20,89
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1011	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	5,25050	8,128	42,68	40,17	2,50
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1012	781 Dokončovacie práce a obklady						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1013	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	16,47707	25,276	416,47	392,05	24,42
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1014	Obkladačky keramické	m2	10,01121	25,782	258,11	242,97	15,14
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1015	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,79434	7,330	20,48	19,28	1,20
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1016	783 Dokončovacie práce - nátery						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1017	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakov 3x lakovaním	m2	2,83272	287,285	813,80	766,08	47,72
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1018	Nátery tesárskych konštrukcií protihnilobné, protiplesňové	m2	3,28771	288,810	949,52	893,84	55,68
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1019	Nátery tesárskych konštrukcií protihnilobné, protiplesňové	m2	7,07605	131,841	932,91	878,21	54,71
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1020	784 Dokončovacie práce - maľby						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1021	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	1,39923	15,702	21,97	20,68	1,29
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1022	Maľby z malarských zmesí tekutých Primalex dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. do 3, 80 m	m2	1,75291	20,702	36,29	34,16	2,13

Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1023	PRÍZEMNÝ OBJEKT (Ubytovňa) - Búracie práce						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1024	9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1025	Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	3,98982	80,000	319,19	300,47	18,72
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1026	Búranie priečok z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	3,52501	20,403	71,92	67,70	4,22
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1027	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	20,75020	0,122	2,53	2,38	0,15
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1028	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	2,97276	11,100	33,00	31,06	1,93
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1029	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	ks	1,05624	27,000	28,52	26,85	1,67
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1030	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	1,22782	9,000	11,05	10,40	0,65
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1031	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	10,44061	4,440	46,36	43,64	2,72
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1032	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	6,61423	4,320	28,57	26,90	1,68
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1033	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	5,30027	8,700	46,11	43,41	2,70
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1034	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	5,92702	9,600	56,90	53,56	3,34
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1035	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	6,39970	3,600	23,04	21,69	1,35
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1036	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	58,88182	0,151	8,89	8,37	0,52
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1037	Otlčenie omietok vnútorných vápnenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	3,57251	44,684	159,63	150,27	9,36
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1038	Odskanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	3,62281	47,956	173,74	163,55	10,19
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1039	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	11,15481	19,444	216,89	204,18	12,72
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1040	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,13581	77,776	88,34	83,16	5,18
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1041	Vnútrostenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	8,79066	19,444	170,93	160,90	10,02
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1042	Vnútrostenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,68736	155,552	262,47	247,08	15,39
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1043	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	19,37086	13,489	261,29	245,97	15,32
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1044	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	25,69441	5,955	153,01	144,04	8,97
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1045	721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia a vodovod						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1046	Búranie starých rozvodov vody	kpl	247,66881	1,000	247,67	233,15	14,52
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1047	Búranie starých rozvodov kanalizácie	kpl	213,16096	1,000	213,16	200,66	12,50
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1048	725 Zdravotechnika - zariad. predmety						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1049	Demontáž záchoďa splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	6,11683	2,000	12,23	11,52	0,72
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1050	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	4,33281	1,000	4,33	4,08	0,25
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1051	Demontáž batérie -0,00156t	súb	2,96592	1,000	2,97	2,79	0,17
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1052	735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1053	Demontáž radiátorov	kpl	231,07651	1,000	231,08	217,53	13,55
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1054	762 Konštrukcie tesárske						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1055	Vyrezanie otvorov v stenách a priečkach s debnením hr. do 32 mm obojstranne plochy otvoru do 1 m2	m2	17,81364	0,718	12,79	12,04	0,75
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1056	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st., z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600t	m2	1,79515	241,705	433,90	408,45	25,44
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1057	764 Konštrukcie klampiarske						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1058	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	1,73661	127,020	220,58	207,65	12,94
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1059	766 Konštrukcie stolárske						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1060	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01000t	m2	5,47010	149,049	815,31	767,50	47,81
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1061	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	1,62304	149,049	241,91	227,73	14,19
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1062	Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami, -0,01000t	m2	6,22654	68,900	429,01	403,85	25,16
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1063	Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových roštov, -0,00800t	m2	1,59588	68,900	109,96	103,51	6,45
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1064	776 Podlahy povlakové						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1065	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	2,98082	68,900	205,38	193,33	12,04
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1066	21-M Elektromontáže						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1067	Demontáž starých el. rozvodov	kpl	513,84845	1,000	513,85	483,72	30,13
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1068	PRÍZEMNÝ OBJEKT (Ubytovňa) - Elektroinštalácia						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1069	Elektroinštalácia	kpl	2131,09000	1,000	2 131,09	2006,12	124,97
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1070	Rozvádzače	kpl	591,38421	1,000	591,38	556,71	34,68
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1071	Štruktúrovaná kabeľáž (T+DS)	kpl	542,09603	1,000	542,10	510,31	31,79
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1072	Televízna anténa	kpl	188,09893	1,000	188,10	177,07	11,03
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1073	PRÍZEMNÝ OBJEKT (Ubytovňa) - Ústredné vykurovanie						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1074	A.1 Strojné zariadenia	kpl	1098,33256	1,000	1 098,33	1033,93	64,41
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1075	A.2 Armatúry	kpl	340,15262	1,000	340,15	320,21	19,95
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1076	A.3 Príslušenstvo	kpl	53,93090	1,000	53,93	50,77	3,16
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1077	A.4 Rúrový materiál	kpl	523,09869	1,000	523,10	492,42	30,67
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1078	A.5 Izolácia	kpl	59,36111	1,000	59,36	55,88	3,48
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1079	A.6 Vykurovacie telesá	kpl	1109,84406	1,000	1 109,84	1044,76	65,08
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1080	B. Montáž	kpl	1179,80334	1,000	1 179,80	1110,62	69,18
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1081	Zdravotechnika						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1082	1 Zemné práce						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1083	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	15,91979	1,000	15,92	14,99	0,93

Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1084	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	15,69767	3,000	47,09	44,33	2,76
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1085	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovaním dna. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	1,73872	3,000	5,22	4,91	0,31
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1086	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	32,66281	2,500	81,66	76,87	4,79
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1087	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2,48724	1,000	2,49	2,34	0,15
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1088	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	2,61989	0,500	1,31	1,23	0,08
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1089	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,97111	1,500	5,96	5,61	0,35
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1090	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	14,03674	1,000	14,04	13,21	0,82
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1091	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	44,47871	0,200	8,90	8,37	0,52
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1092	713 Izolácie tepelné						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1093	Montáž trubic MIRELON hr.min 9 mm pre DN 15 (D20)	m	4,12543	7,000	28,88	27,18	1,69
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1094	MIRELON izolácia pre DN 15	m	2,85373	7,140	20,38	19,18	1,19
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1095	Montáž trubic MIRELON hr.min 9mm pre DN20 (D25)	m	4,14751	8,000	33,18	31,23	1,95
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1096	MIRELON izolácia pre DN20	m	2,99254	8,160	24,42	22,99	1,43
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1097	Montáž trubic MIRELON pre DN25 (D32)	m	4,16942	12,000	50,03	47,10	2,93
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1098	MIRELON izolácia hr.min 9 mm pre DN 25	m	3,24689	12,240	39,74	37,41	2,33
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1099	Plastové spony na spoje izolácie	kus	0,82526	100,000	82,53	77,69	4,84
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1100	721 Zdravotecz. vnútorná kanalizácia						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1101	Potrubie REHAU PVC DN125	m	43,43767	10,000	434,38	408,90	25,47
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1102	Potrubie systém HT (do100 st.C-RAU PP odpadové hrdlo D110	m	20,71499	4,000	82,86	78,00	4,86
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1103	Potrubie systém HT (do 100 st.C)-RAU PP prpájacie D 50	m	13,02298	5,000	65,11	61,30	3,82
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1104	Potrubie systém HT (do 100 st.C)-RAU PP prpájacie 110	m	20,43509	2,000	40,87	38,47	2,40
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1105	Vetracia hlavica HL 810-110	kus	22,91561	1,000	22,92	21,57	1,34
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1106	Podlahová vpusť HL310NPr-110	kus	23,33996	1,000	23,34	21,97	1,37
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1107	722 Zdravoteknika - vnútorný vodovod						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1108	Potr.systém REHAU RAUMULTI-PE-Xa D20	m	13,46872	7,000	94,28	88,75	5,53
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1109	Potr.systém REHAU RAUMULTI-PE-Xa D25	m	14,81650	8,000	118,53	111,58	6,95
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1110	Potr.systém REHAU RAUMULTI -PE-Xa D32	m	18,70069	10,000	187,01	176,04	10,97
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1111	Potr.HDPE (alt. systém RAU PE-Xa D32)	m	11,67109	2,000	23,34	21,97	1,37
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1112	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	7,21913	10,000	72,19	67,96	4,23
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1113	Montáž vodovodných armatúr s jedným závitom ostatných typov G1/2	ks	7,04460	7,000	49,31	46,42	2,89
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1114	Armatúry závitové s jedným závitom, ventily rohové T66	ks	6,99294	6,000	41,96	39,50	2,46
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1115	Armatúry závitové s dvomi závitmi ventily priame Ke 83 TG 1/2	ks	6,01899	1,000	6,02	5,67	0,35
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1116	Armatúry závitové s dvomi závitmi ventily priame Ke 83 TG 1+montáž	ks	13,34820	3,000	40,04	37,70	2,35
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1117	Montáž ventilu poistného DN20	ks	24,19713	1,000	24,20	22,78	1,42
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1118	Poistný ventil DN 20	ks	28,29903	1,000	28,30	26,64	1,66
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1119	Montáž ventilu vypúšťacieho -1/2"	ks	7,04460	2,000	14,09	13,26	0,83
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1120	Vypúšťací ventil-1/2"	ks	5,65146	2,000	11,30	10,64	0,66
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1121	Montáž ventilu priameho, spätného	ks	7,23336	1,000	7,23	6,81	0,42
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1122	Spätný ventil DN25	kus	19,02808	1,000	19,03	17,91	1,12
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1123	Teplomer	ks	19,86598	1,000	19,87	18,70	1,16
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1124	Tlakomer D160	ks	99,49364	1,000	99,49	93,66	5,83
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1125	Tlaková nádobá REFLEX DD 33/10 bar	ks	66,22081	1,000	66,22	62,34	3,88
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1126	Filter DN25+montáž	kus	20,10305	1,000	20,10	18,92	1,18
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1127	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	2,97323	110,000	327,05	307,88	19,18
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1128	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	22,93119	0,342	7,84	7,38	0,46
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1129	725 Zdravoteknika - zariad. predmety						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1130	Montáž záchodovej misy normálnej	ks	31,11940	2,000	62,24	58,59	3,65
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1131	Diturvitová závesná WC misa s hlbokým splachovaním, nádržka pre montáž pod omietku	ks	323,63760	2,000	647,28	609,32	37,96
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1132	wc-splachovací systém 2	ks	39,28036	2,000	78,56	73,95	4,61
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1133	wc-ovládacie tlačítko splachovania	ks	21,79706	2,000	43,59	41,04	2,56
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1134	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	28,22532	2,000	56,45	53,14	3,31
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1135	umývadlo	ks	49,83461	2,000	99,67	93,82	5,84
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1136	umývadlový sifón	ks	12,13465	2,000	24,27	22,85	1,42
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1137	Montáž vaničky sprchovej	súb	27,24868	2,000	54,50	51,30	3,20
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1138	sprchová vanička 800	ks	182,02942	2,000	364,06	342,71	21,35
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1139	sprchové kúty 800	ks	206,04655	2,000	412,09	387,93	24,17
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1140	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	7,96982	2,000	15,94	15,00	0,93
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1141	batéria-umývadlo	ks	43,66670	2,000	87,33	82,21	5,12
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1142	Montáž batérie sprchovej nástennej s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	8,30930	2,000	16,62	15,64	0,97
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1143	batéria-sprcha	ks	46,96258	2,000	93,93	88,42	5,51

Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1144	Montáž dvierok plastových	ks	8,32940	1,000	8,33	7,84	0,49
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1145	Dvierka plastové 15/30cm	ks	10,14542	1,000	10,15	9,55	0,59
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1146	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	3,97604	15,608	62,06	58,42	3,64
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1147	VONKAJŠIE ROZVODY						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1148	1 – Vonkajšie rozvody montáž						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1149	Kábel AYKY-J 4x10	m	1,87645	30,000	56,29	52,99	3,30
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1150	Kábel AYKY-J 4x25	m	2,33313	40,000	93,33	87,85	5,47
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1151	Kábel AYKY-J 3x150+70	m	2,98574	35,000	104,50	98,37	6,13
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1152	Ukončenie káblov do 4 x 10	ks	4,15147	2,000	8,30	7,82	0,49
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1153	Ukončenie káblov do 4 x25	ks	6,19837	2,000	12,40	11,67	0,73
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1154	Ukončenie káblov do 4 x150	ks	17,91312	2,000	35,83	33,73	2,10
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1155	Káblová koncovka 4 x 150	ks	17,91312	2,000	35,83	33,73	2,10
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1156	Poistková patróna 32A	ks	1,43565	3,000	4,31	4,05	0,25
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1157	Poistková patróna 50A	ks	1,43565	3,000	4,31	4,05	0,25
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1158	Poistková patróna 125A	ks	1,43565	3,000	4,31	4,05	0,25
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1159	Poistková patróna 160A	ks	1,43565	3,000	4,31	4,05	0,25
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1160	Poistková patróna 200A	ks	1,43565	3,000	4,31	4,05	0,25
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1161	SkriňaSR3	ks	70,03984	1,000	70,04	65,93	4,11
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1162	Optický kábel Legrand, Multimode OM3 6-vláken 50/125 µm. Napojenie optického kábla resp. vláken bude realizované pomocou navárania pigtailov. Budú použité optické konektory typu LC.	m	3,71947	130,000	483,53	455,18	28,35
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1163	Koaxiálny kábel SAS 3dB	m	1,47685	130,000	191,99	180,73	11,26
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1164	1 – Vonkajšie rozvody dodávka						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1165	Kábel AYKY-J 4x10	m	2,00924	30,000	60,28	56,74	3,53
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1166	Kábel AYKY-J 4x25	m	3,01064	40,000	120,43	113,36	7,06
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1167	Kábel AYKY-J 3x150+70	m	9,92953	35,000	347,53	327,15	20,38
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1168	Ukončenie káblov do 4 x 10	ks	8,93282	2,000	17,87	16,82	1,05
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1169	Ukončenie káblov do 4 x25	ks	9,02483	2,000	18,05	16,99	1,06
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1170	Ukončenie káblov do 4 x150	ks	12,71529	2,000	25,43	23,94	1,49
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1171	Káblová koncovka 4 x 150	ks	26,60939	2,000	53,22	50,10	3,12
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1172	Poistková patróna 32A	ks	3,73896	3,000	11,22	10,56	0,66
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1173	Poistková patróna 50A	ks	3,95099	3,000	11,85	11,16	0,70
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1174	Poistková patróna 125A	ks	4,81296	3,000	14,44	13,59	0,85
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1175	Poistková patróna 160A	ks	4,81296	3,000	14,44	13,59	0,85
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1176	Poistková patróna 200A	ks	6,37872	3,000	19,14	18,01	1,12
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1177	SkriňaSR3	ks	589,57970	1,000	589,58	555,01	34,57
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1178	Optický kábel Legrand, Multimode OM3 6-vláken 50/125 µm. Napojenie optického kábla resp. vláken bude realizované pomocou navárania pigtailov. Budú použité optické konektory typu LC.	m	3,21285	130,000	417,67	393,18	24,49
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1179	Koaxiálny kábel SAS 3dB	m	1,57724	130,000	205,04	193,02	12,02
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1180	Podružný materiál z ceny dodávky	%	17,02162	10,000	170,22	160,23	9,98
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1181	TERASA						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1182	1 Zemné práce						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1183	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	43,16040	2,650	114,38	107,67	6,71
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1184	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2,48724	2,650	6,59	6,20	0,39
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1185	2 Zakladanie						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1186	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	45,28259	0,200	9,06	8,53	0,53
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1187	Betón základových pátiel, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	116,48603	2,650	308,69	290,59	18,10
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1188	Výstuž základových pátiel ko zvr. sieť KARI	t	1218,79756	0,040	48,75	45,89	2,86
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1189	99 Presun hmôt HSV						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1190	Presun hmôt	t	7,55372	6,296	47,56	44,77	2,79
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1191	762 Konštrukcie tesárske						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1192	Drevené schodisko na terasu - D+M	kus	2512,98000	1,000	2 512,98	2365,62	147,36
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1193	Drevené zábradlie terasy - D+M	m	66,69593	32,000	2 134,27	2009,12	125,15
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1194	Drevená palubová podlaha - D+M	m2	41,51165	60,000	2 490,70	2344,64	146,05
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1195	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2	m	8,87740	42,000	372,85	350,99	21,86
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1196	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 280-450 cm2	m	10,11125	90,000	910,01	856,65	53,36
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1197	Hranol smrekový 1 160x160,200	m3	248,17622	4,272	1 060,21	998,04	62,17
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1198	Spojovacie a ochranné prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky, impregnácia	m3	22,14242	3,956	87,60	82,46	5,14
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1199	767 Konštrukcie doplnkové kovové						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1200	Kotviace oceľové hlavice - D+M	kus	17,74155	7,000	124,19	116,91	7,28
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1201	783 Dokončovacie práce - nátery						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1202	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakov 3x lakovaním	m2	3,05983	120,780	369,57	347,89	21,67

Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1203	VEDIAŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY							
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1204	VRN	kpl.	71129,28000	1,00	71 129,28	66958,25	4 171,03	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1205	INTERIÉROVÉ VYBAVENIE A ZARIADENIE VRÁTANE SW a HW PRÍSLUŠENSTVA							
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1206	TEXTIL							
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1207	Plachta biela	ks	6,88	200,00	1 376,00	1263,34	112,66	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1208	Povlak na paplón biely	ks	6,88	200,00	1 376,00	1263,34	112,66	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1209	Povlak na vankúš biely	ks	1,72	200,00	344,00	315,84	28,16	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1210	Uterák froté	ks	1,72	200,00	344,00	315,84	28,16	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1211	Uterák froté	ks	3,44	200,00	688,00	631,67	56,33	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1212	Paplón	ks	13,76	100,00	1 376,00	1263,34	112,66	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1213	Vankúš	ks	5,16	100,00	516,00	473,75	42,25	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1214	Deka	ks	12,90	100,00	1 290,00	1184,38	105,62	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1215	Matracový chránič	ks	10,32	100,00	1 032,00	947,51	84,49	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1216	Uniformy pre personál	ks	49,02	20,00	980,40	900,13	80,27	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1217	závesy	m	36,98	202,00	7 469,96	6858,37	611,59	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1218	tyče na závesy	ks	25,80	64,00	1 651,20	1516,01	135,19	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	711003 Nákup softvéru	1219	KARTOVÉ ZÁMKY							
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	711003 Nákup softvéru	1220	Zámok E790 s MIFARE proximity čítačkov	ks	312,50	40,00	12 500,00	11476,59	1 023,41	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	711003 Nákup softvéru	1221	Jednoduchý Cylinder (núdzové otvorenie kľúčom)	ks	27,50	40,00	1 100,00	1009,94	90,06	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	711003 Nákup softvéru	1222	FDU4 Prox s kódovacím zariadením a potrebným softvérom	ks	1490,00	1,00	1 490,00	1368,01	121,99	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	711003 Nákup softvéru	1223	Protiplech pre dvere s „falcom“	ks	21,00	40,00	840,00	771,23	68,77	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	711003 Nákup softvéru	1224	RAC4 RFID externá čítačka a riadiaca jednotka pre vchodové dvere	ks	1235,00	1,00	1 235,00	1133,89	101,11	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	711003 Nákup softvéru	1225	Prox karty „guest“ (hostovské)	ks	5,51	1000,00	5 510,00	5058,88	451,12	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	711003 Nákup softvéru	1226	Prox karty „staff“ (personál) 1K	ks	3,53	5,00	17,65	16,20	1,45	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	711003 Nákup softvéru	1227	Prox karty „audit“ 2K	ks	7,57	2,00	15,14	13,90	1,24	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	711003 Nákup softvéru	1228	Instalácia kartových zámkov do pripravených otvorov a zadlabaní vo dverách a zárubni	ks	85,00	40,00	3 400,00	3121,63	278,37	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	711003 Nákup softvéru	1229	Programovanie kartových zámkov na mieru hotela	ks	4,21	1,00	4,21	3,87	0,34	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	711003 Nákup softvéru	1230	Instalácia kódovacích zariadení a zaškolenie na obsluhu	ks	179,00	1,00	179,00	164,34	14,66	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1231	TV							
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1232	LED TV 32"	ks	183,18	6,00	1 099,08	1009,10	89,98	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1233	LED TV 19"	ks	134,16	33,00	4 427,28	4064,81	362,47	
Aktivita 3 – vytvorenie relaxačno – oddychovej zóny (activity room)	713001 Nákup interierového vybavenia	1234	LED TV 19"	ks	134,16	1,00	134,16	123,18	10,98	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1235	INVENTÁR							
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1236	pohár na biele víno	ks	1,28	150,00	192,00	176,28	15,72	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1237	pohár na červené víno	ks	1,29	150,00	193,50	177,66	15,84	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1238	pohár na vodu	ks	0,70	150,00	105,00	96,40	8,60	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1239	pohár na pivo	ks	1,82	150,00	273,60	251,20	22,40	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1240	pohár na sekt	ks	1,22	150,00	183,00	168,02	14,98	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1241	pohár na martiny	ks	2,73	90,00	245,70	225,58	20,12	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1242	pohár na destiláty	ks	1,33	150,00	199,50	183,17	16,33	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1243	pohár na whisky	ks	0,55	150,00	82,50	75,75	6,75	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1244	nerezová odmerka	ks	2,72	10,00	27,20	24,97	2,23	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1245	barmanský nôž	ks	2,29	5,00	11,45	10,51	0,94	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1246	lis na citrón	ks	0,72	5,00	3,60	3,31	0,29	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1247	čajová súprava (šálka a podšálka)	ks	1,13	120,00	135,60	124,50	11,10	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1248	poháre na latte/horúcu čokoládu	ks	1,48	120,00	177,60	163,06	14,54	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1249	šálka s podšálkou na kávu espresso	ks	1,85	150,00	277,50	254,78	22,72	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1250	šálka s podšálkou na kávu lungo	ks	1,85	150,00	277,50	254,78	22,72	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1251	zmrzlívoné poháre	ks	1,32	120,00	158,40	145,43	12,97	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1252	lyžica stolová	ks	0,94	150,00	141,00	129,46	11,54	
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1253	lyžička dezertná	ks	0,92	150,00	138,00	126,70	11,30	

Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1254	lyžička mocca	ks	0,47	150,00	70,50	64,73	5,77
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1255	lyžička kávová	ks	0,49	150,00	73,50	67,48	6,02
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1256	lyžička na latte dlhá	ks	0,45	150,00	67,50	61,97	5,53
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1257	vidlička stolová	ks	0,94	150,00	141,00	129,46	11,54
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1258	vidlička dezertná	ks	0,92	150,00	138,00	126,70	11,30
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1259	nôž stolový	ks	1,34	150,00	201,00	184,54	16,46
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1260	nôž dezertný	ks	1,15	150,00	172,50	158,38	14,12
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1261	tanier hlboký	ks	1,47	150,00	220,50	202,45	18,05
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1262	tanier plytký klubový	ks	3,39	150,00	508,50	466,87	41,63
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1263	tanier plytký malý dezertný	ks	1,00	150,00	150,00	137,72	12,28
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1264	miska šalátová	ks	1,05	150,00	157,50	144,61	12,89
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1265	tanier na predjedlo	ks	1,61	150,00	241,50	221,73	19,77
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1266	výčapné zariadenie na pivo	ks	1430,00	1,00	1 430,00	1312,92	117,08
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1267	dávkovacie zariadenie na destiláty	ks	782,10	1,00	782,10	718,07	64,03
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1268	kávovar dimenzovaný na 150 káv denne	ks	3250,95	1,00	3 250,95	2984,79	266,16
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1269	mikrovlnná rúra	ks	1610,65	1,00	1 610,65	1478,78	131,87
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1270	rýchlovarná kanvica	ks	49,20	4,00	196,80	180,69	16,11
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1271	vykrajavací nôž do baru	ks	2,33	1,00	2,33	2,14	0,19
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1272	výrobník ľadu	ks	840,30	1,00	840,30	771,50	68,80
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1273	drezová umývačka na poháre	ks	1720,40	1,00	1 720,40	1579,55	140,85
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1274	nerezový drez	ks	473,60	1,00	473,60	434,83	38,77
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1275	páková batéria ku drezu	ks	68,25	1,00	68,25	62,66	5,59
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1276	doska na krájanie ovocia	ks	12,23	1,00	12,23	11,23	1,00
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1277	vinoteka	ks	1113,90	1,00	1 113,90	1022,70	91,20
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1278	Výčapný automat	projekt	3302,00	1,00	3 302,00	3031,66	270,34
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1279	Výčapný automat implementácia	projekt	3674,50	1,00	3 674,50	3373,66	300,84
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1280	Sada hrncov	ks	70,60	6,00	423,60	388,92	34,68
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1281	Panvica veľká	ks	37,30	3,00	111,90	102,74	9,16
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1282	Panvica stredná	ks	20,80	6,00	124,80	114,58	10,22
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1283	Pokrievka na veľkú panvicu	ks	17,90	3,00	53,70	49,30	4,40
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1284	Pokrievka na strednú panvicu	ks	9,95	6,00	59,70	54,81	4,89
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1285	Umelohmotné gastro nádoby	ks	8,10	30,00	243,00	223,10	19,90
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1286	Nôž	ks	8,60	10,00	86,00	78,96	7,04
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1287	Chafing nerezový	ks	27,50	3,00	82,50	75,75	6,75
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1288	Nerezové gastro nádoby	ks	14,00	15,00	210,00	192,81	17,19
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1289	Gastro plech	ks	9,50	5,00	47,50	43,61	3,89
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1290	Prepravný vozík 3 poličky	ks	124,50	1,00	124,50	114,31	10,19
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1291	Naberačka	ks	3,60	5,00	18,00	16,53	1,47
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1292	Sada varechy	ks	1,20	2,00	2,40	2,20	0,20
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1293	Servírovacie kliešte	ks	3,20	5,00	16,00	14,69	1,31

Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1294	Kuchynské sito	ks	3,70	6,00	22,20	20,38	1,82
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1295	Ručný šľahač	ks	5,25	2,00	10,50	9,64	0,86
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1296	Elektrický šľahač	ks	928,30	1,00	928,30	852,30	76,00
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1297	Ponorný mixér	ks	420,60	1,00	420,60	386,16	34,44
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1298	Sada misiek	ks	2,30	2,00	4,60	4,22	0,38
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1299	Otvárak na konzervy	ks	1,75	2,00	3,50	3,21	0,29
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1300	Škrabka na zemiaky	ks	0,70	3,00	2,10	1,93	0,17
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1301	Chladiaca vitrína	ks	406,60	2,00	813,20	746,62	66,58
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1302	Chladiaca prenosná vitrína	ks	1355,60	1,00	1 355,60	1244,61	110,99
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1303	Tlčik na mäso	ks	3,00	2,00	6,00	5,51	0,49
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1304	popolník	balenie	0,95	2,00	1,90	1,74	0,16
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1305	korenička a solička	ks	10,20	50,00	510,00	468,24	41,76
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1306	držák na servítky	ks	4,25	50,00	212,50	195,10	17,40
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1307	termoska	ks	9,82	10,00	98,20	90,16	8,04
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1308	odmerný valec	ks	17,32	1,00	17,32	15,90	1,42
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1309	váha kuchynská	ks	175,40	1,00	175,40	161,04	14,36
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1310	chladiaci stôl pojazdný	ks	2149,50	1,00	2 149,50	1973,51	175,99
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	711003 Nákup softvéru	1311	KAMEROVÝ SYSTÉM						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	711003 Nákup softvéru	1312	Kamera interiérová	ks	706,00	5,00	3 530,00	3240,99	289,01
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	711003 Nákup softvéru	1313	Kamera exteriérová	ks	356,00	2,00	712,00	653,71	58,29
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	711003 Nákup softvéru	1314	8-kanálový sieťový IP rekordér	ks	706,00	1,00	706,00	648,20	57,80
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	711003 Nákup softvéru	1315	Výkonný 10-portálový switch	ks	295,00	1,00	295,00	270,85	24,15
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	711003 Nákup softvéru	1316	Zdroj	ks	68,00	1,00	68,00	62,43	5,57
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	711003 Nákup softvéru	1317	APS Smart UPS SC	ks	369,50	1,00	369,50	339,25	30,25
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	711003 Nákup softvéru	1318	Rack Skriňa	ks	282,50	1,00	282,50	259,37	23,13
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	711003 Nákup softvéru	1319	kábel UTP	ks	0,55	100,00	55,00	50,50	4,50
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	711003 Nákup softvéru	1320	Napájací kábel	ks	0,55	10,00	5,50	5,05	0,45
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	711003 Nákup softvéru	1321	Lišta 24x22	ks	1,05	50,00	52,50	48,20	4,30
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	711003 Nákup softvéru	1322	Lišta 40x40	ks	1,35	20,00	27,00	24,79	2,21
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	711003 Nákup softvéru	1323	Doprava	ks	52,00	1,00	52,00	47,74	4,26
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	711003 Nákup softvéru	1324	Inštalácia	ks	2375,00	1,00	2 375,00	2180,55	194,45
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	711003 Nákup softvéru	1325	zabezpečovací systém pre objekt (alarm)	ks	2 367,00	1,00	2 367,00	2173,21	193,79
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1326	VYBAVENIE KUCHYNE						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1327	regál	ks	369,10	9,00	3 321,90	3049,93	271,97
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1328	mraznička	ks	483,50	1,00	483,50	443,91	39,59
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1329	univerzálny kuchynský robot	ks	1535,80	1,00	1 535,80	1410,06	125,74
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1330	Konvektomat	ks	6217,00	1,00	6 217,00	5708,00	509,00
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1331	podstavec pod konvektomat s vedením na plechy	ks	503,80	1,00	503,80	462,55	41,25
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1332	tukový filter	ks	96,70	1,00	96,70	88,78	7,92
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1333	sprcha ku konvektomatu pre bočnú montáž	ks	163,40	1,00	163,40	150,02	13,38
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1334	automatický zmäččovač vody	ks	455,00	1,00	455,00	417,75	37,25
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1335	digestor nad konvektomat, labyrintový tukový filter bez ventilátora	ks	895,40	1,00	895,40	822,09	73,31
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1336	pracovný stôl nerez	ks	310,90	5,00	1 554,50	1427,23	127,27
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1337	sporák plynový	ks	1717,30	2,00	3 434,60	3153,40	281,20
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1338	umývačka riadu podpultová	ks	2094,00	1,00	2 094,00	1922,56	171,44

Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1339	chladiaci stôl dvojsektorový	ks	2274,30	3,00	6 822,90	6264,29	558,61
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1340	opekacia platňa elektrická	ks	1755,70	1,00	1 755,70	1611,96	143,74
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1341	otvorený podstavec, spodná odkladacia plocha	ks	268,80	1,00	268,80	246,79	22,01
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1342	fritéza elektrická,	ks	2384,50	1,00	2 384,50	2189,27	195,23
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1343	otvorený podstavec,	ks	268,80	1,00	268,80	246,79	22,01
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1344	odsávač pár nástenný	ks	1408,30	1,00	1 408,30	1293,00	115,30
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1345	Drez jednodielny celonerezový	ks	398,20	1,00	398,20	365,60	32,60
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1346	umývací stôl, celonerezový	ks	647,30	1,00	647,30	594,30	53,00
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1347	CHLADIACI SYSTÉM						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1348	Stavba boxu bez podlahovej izolácie	ks	2881,92	1,00	2 881,92	2645,97	235,95
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1349	Chladiaca technológia pre potreby skladovania potravín	ks	2088,70	1,00	2 088,70	1917,69	171,01
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1350	MALÝ NÁKLADNÝ VÝTAH						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1351	malý nákladný výťah MB 100	ks	9541,60	1,00	9 541,60	8760,40	781,20
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1352	INTERIÉROVÉ / ZARIAĎOVACIE PRVKY						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1353	dávkovač mydla	ks	38,70	39,00	1 509,30	1385,73	123,57
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1354	držák - pohár na kefy	ks	16,34	33,00	539,22	495,07	44,15
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1355	držák - wc papiera	ks	24,94	41,00	1 022,54	938,82	83,72
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1356	wc kefa	ks	28,38	41,00	1 163,58	1068,31	95,27
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1357	jednoduchý háčik	ks	11,18	41,00	458,38	420,85	37,53
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1358	držák uteráku	ks	18,92	9,00	170,28	156,34	13,94
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1359	jedálenská stolička	ks	97,18	124,00	12 050,32	11063,73	986,59
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1360	kancelárska stolička	ks	1186,80	2,00	2 373,60	2179,27	194,33
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1361	barová stolička	ks	154,80	4,00	619,20	568,50	50,70
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1362	kreslo	ks	1640,88	10,00	16 408,80	15065,37	1 343,43
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1363	sedáčka foyer (reštaurácia)	ks	1685,60	2,00	3 371,20	3095,19	276,01
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1364	sedáčka foyer (activity room)	ks	2770,46	1,00	2 770,46	2543,63	226,83
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1365	kreslo foyer	ks	1182,50	2,00	2 365,00	2171,37	193,63
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1366	kreslo activity room	ks	1182,50	1,00	1 182,50	1085,69	96,81
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1367	sedáčka izba	ks	1410,40	13,00	18 335,20	16834,05	1 501,15
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1368	5 - Svetidlo (izby - čítanie) plus montáž	ks	215,00	66,00	14 190,00	13028,23	1 161,77
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1369	10 - Svetidlo (kúpeľňa-zrkadlo) plus montáž	ks	292,40	41,00	11 988,40	11006,88	981,52
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1370	13 - Svetidlo (kuchynia - skrinka)	ks	118,68	2,00	237,36	217,93	19,43
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1371	14 - Svetidlo (stolná lampa)	ks	45,58	3,00	136,74	125,54	11,20
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1372	smetný kôš - izba	ks	16,34	35,00	571,90	525,08	46,82
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1373	smetný kôš - kúpeľňa	ks	33,54	37,00	1 240,98	1139,38	101,60
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1374	wc steny	ks	623,50	2,00	1 247,00	1144,90	102,10
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1375	zrkadlo 600x1200	ks	133,30	24,00	3 199,20	2937,27	261,93
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1376	zrkadlo 2200x1200	ks	420,54	2,00	841,08	772,22	68,86
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1377	zrkadlo 700x800	ks	103,20	11,00	1 135,20	1042,26	92,94
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1378	zrkadlo 600x800	ks	90,30	1,00	90,30	82,91	7,39
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1379	obraz (dekorácia izieb)	ks	253,70	49,00	12 431,30	11413,52	1 017,78
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1380	Chladnička s mraz.	ks	939,98	2,00	1 879,96	1726,04	153,92
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1381	Chladnička - nízka	ks	274,34	2,00	548,68	503,76	44,92
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1382	El. rúra	ks	783,46	4,00	3 133,84	2877,26	256,58
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1383	El. varná platňa - 4	ks	209,84	2,00	419,68	385,32	34,36
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1384	El. varná platňa - 2	ks	195,22	2,00	390,44	358,47	31,97
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1385	digestor	ks	195,13	4,00	780,54	716,64	63,90
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	711003 Nákup softvéru	1386	HOTELOVÝ A REŠTauračný SYSTÉM						
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	711003 Nákup softvéru	1387	Technické vybavenie	projekt	10250,00	1,00	10 250,00	9410,80	839,20
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	711003 Nákup softvéru	1388	Technické vybavenie implementácia	projekt	1003,50	1,00	1 003,50	921,34	82,16
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	711003 Nákup softvéru	1389	Softwarové vybavenie (Horec + BlueGastro)	projekt	5234,50	1,00	5 234,50	4805,94	428,56
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	711003 Nákup softvéru	1390	Software implementácia (Horec + BlueGastro)	projekt	1204,50	1,00	1 204,50	1105,88	98,62
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	711003 Nákup softvéru	1391	software programové úpravy	projekt	69649,50	1,00	69 649,50	63947,10	5 702,40
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1392	INTERIÉROVÉ PRVKY A ZARIADENIA						

Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1393	WC kefa	ks	28,38	50,00	1 419,00	1302,82	116,18
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1394	Sušiče na ruky	ks	378,40	6,00	2 270,40	2084,52	185,88
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1395	Poháre na kefy	ks	16,34	45,00	735,30	675,10	60,20
Aktivita 2 – vytvorenie požičovne so športovými potrebami	713001 Nákup interierového vybavenia	1396	Práčka	ks	490,20	1,00	490,20	450,07	40,13
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1397	Vešiak na prádlo	ks	15,48	5,00	77,40	71,06	6,34
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1398	Vozíky pre chyžnú	ks	338,84	3,00	1 016,52	933,29	83,23
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1399	Vysávač	ks	196,08	1,00	196,08	180,03	16,05
Aktivita 2 – vytvorenie požičovne so športovými potrebami	713001 Nákup interierového vybavenia	1400	Parný čistič	ks	1666,68	1,00	1 666,68	1530,22	136,46
Aktivita 2 – vytvorenie požičovne so športovými potrebami	713001 Nákup interierového vybavenia	1401	Vrtačka	ks	213,28	1,00	213,28	195,82	17,46
Aktivita 2 – vytvorenie požičovne so športovými potrebami	713001 Nákup interierového vybavenia	1402	Brúška	ks	100,62	1,00	100,62	92,38	8,24
Aktivita 2 – vytvorenie požičovne so športovými potrebami	713001 Nákup interierového vybavenia	1403	Sada šrobovákov	ks	15,48	1,00	15,48	14,21	1,27
Aktivita 2 – vytvorenie požičovne so športovými potrebami	713001 Nákup interierového vybavenia	1404	Meter	ks	5,16	3,00	15,48	14,21	1,27
Aktivita 2 – vytvorenie požičovne so športovými potrebami	713001 Nákup interierového vybavenia	1405	Kufrik na náradie	ks	30,10	2,00	60,20	55,27	4,93
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1406	Sada kliešťov	ks	77,40	1,00	77,40	71,06	6,34
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1407	Sada imbus kľúčov	ks	6,02	1,00	6,02	5,53	0,49
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1408	Sada vidlicových kľúčov	ks	34,40	1,00	34,40	31,58	2,82
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1409	Kladivo	ks	5,16	2,00	10,32	9,48	0,84
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1410	Sada vrtákov	ks	21,50	2,00	43,00	39,48	3,52
Aktivita 1 – rekonštrukcia a modernizácia Chaty Björnson s jej súvisiacimi objektmi	713001 Nákup interierového vybavenia	1411	hasiaci prístroj vrátane IS09 v zmysle projektu informačného systému	ks	32,68	16,00	522,88	480,07	42,81
		Celkom					1 446 113,79	1 353 010,03	93 103,77

Intenzita pomoci

Intenzita pomoci (v %)	50%
Oprávnený výdavok	1 353 010,03
NFP	676 505,01